«Утверждаю»
Гл. Врач Ангренский ГМО
_____Ф.Э. Иманов
«__» _____2022г.

Дефектной акт

Мы нижеподписавшийся, гл. инженекр АГМО Тураев Х, лифтер Иргашева О, электромеханик по лифтам Г.М. Абдикахаров, составили настоящий дефектной акт, в том что произвели осмотр для текущего ремонта больничного лифта в отделение поли травма, при осмотра лифта обнаружено, что было отсутствует и износ ниже указанное запасных частей.

Для безопасного эксплуатация лифта требуется ремонт, установка и замени нижеследующий запасных частей:

№	Наименование материалов	Кол-ве	Состояние
1	Вкладыши башмака направляющих кабины ПАС-211х14	4шт	износ
2	Вкладыши башмака направляющих противовеса ПАС-211х6	4шт	износ
3	Канатоведущий шкив КВШ D 600	1шт	отсутствует
4	Автомат-выключатель ВА 25А	1шт	отсутствует
5	Вводное устройство ВУ-1У3	1шт	отсутствует
6	Стальной канат Д 12	72метр	износ
7	Этажные переключатели ЭП-1140-У3	6шт	отсутствует
8	Эл. Двигатель АН-280 6/18НЛБУ3	1шт	отсутствует
9	Контакторы КТПВ -621у3	4шт	отсутствует
10	Ограничитель скоростей ОС-1	1шт	износ
11	Выпрямитель устройства ВПУ-10А	2шт	отсутствует
12	Стальной канат Д 8,3	26метр	износ
13	Смазочное устройство УС-6,14	4шт	отсутствует
14	Кнопки вызывных ВП-1	4шт	разбиты
15	Реле промежуточный РПУ-412, РПГ	9шт	отсутствует
16	Датчик точной остановки ДЭП-101	1шт	отсутствует
17	Реле времени РЭВ 818	2шт	отсутствует
18	Тормозная катушка МП-201у2	1шт	отсутствует
19	Клиновый ловитель	4шт	износ
20	Трансформатор НТС-0,63УХЛ4 380/110В	1шт	отсутствует
21	Трансформатор ТП-0,25 380/24В	1шт	отсутствует
22	Подвесной кабель КПВЛ-18х1	12метр	отсутствует
23	Концевой выключатель ВПК-2111	4шт	отсутствует
24	Масла (нигрол)	15литр	замена
25	Редуктор РГЛ-160	1шт	отсутствует
26	Аппарат приказного	1комп	отсутствует
27	Выключатель блокировка дверей ВПК	10шт	сломано
28	Облицовка купе кабина	1комп	замена
29	Ремонт дверей шахты	4дверь	ремонт
30	Монтажный провода	п/м	оборвано
31	Клемма	8шт	отсутствует
32	Сопротивление ПЭВ-50-3900Ом	4шт	отсутствует
33	Конденсатор МБГО-2-160-30	4щт	отсутствует
34	Предохранитель ПРС-8У3	1шт	отсутствует
35	Переключатель РВ2 ПКУ3-1	1шт	отсутствует
36	Звонок Зв-220УХЛ4	1шт	отсутствует

Гл. инженекр АГМО: Тураев Х

Лифтер АГМО: Иргашева О

Электромеханик по лифтам: Г.М. Абдикахаров