

УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

09 2022 г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


ОБЪЕКТ : АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков, главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джурсаев составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта деталей и узлов насосного агрегата типа 82 В 17, насосного агрегата типа 56 В 17 необходимо выполнить нижеследующие виды работ:


№	Наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1	услуга	1
2	Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1	услуга	1
3	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.1	услуга	1
4	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2	услуга	1
5	Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2	услуга	1
6	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.2	услуга	1
7	Текущий ремонт большой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2	услуга	1
8	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4	услуга	1
9	Текущий ремонт, токарная обработка под размер защитного кольца на малую крышку типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4	услуга	1
10	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	услуга	1
11	Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	услуга	1

12	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	услуга	1
13	Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	услуга	1
14	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на верхнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.6	услуга	1
15	Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное	услуга	1
16	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное	услуга	1
17	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10	услуга	1
18	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.10	услуга	1
19	Текущий ремонт токарная обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4	услуга	1
20	Текущий ремонт токарная обработка вала типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное	услуга	1
21	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5	услуга	1
22	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	услуга	1


ПОДПИСИ:




Ф. Атоков



Д.Хаккиев



А.Джураев



г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие

Ж.У. Мавлонов

4 октября 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 149-165-22/22 КК

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственного себестоимости на стоимости приготовление

1. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1».
2. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1».
3. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.1».
4. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
5. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
6. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.2».
7. «Текущий ремонт большой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
8. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».
9. «Текущий ремонт, токарная обработка под размер защитного кольца на малую крышку типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».
10. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
11. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
12. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
13. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
14. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на верхнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.6».
15. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное».
16. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное».
17. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
18. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.10».
19. «Текущий ремонт токарная обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».

20. «Текущий ремонт токарная обработка вала типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
21. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5».
22. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».

Разработчик: «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1».
2. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1».
3. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.1».
4. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
5. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
6. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.2».
7. «Текущий ремонт большой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
8. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».
9. «Текущий ремонт, токарная обработка под размер защитного кольца на малую крышку типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».
10. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
11. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
12. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
13. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
14. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на верхнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.6».
15. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное».
16. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное».
17. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
18. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.10».
19. «Текущий ремонт токарная обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».
20. «Текущий ремонт токарная обработка вала типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
21. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5».
22. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за 2 квартал 2022 года.

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Калькуляция производственные себестоимости на определению калькуляции текущий ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1	1	Шт	12 055 421,00	11 760 590,00
2	Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1	1	Шт	15 555 066,00	15 192 880,00
3	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.1	1	Шт	25 699 989,00	25 588 420,00
4	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2	1	Шт	11 963 191,00	11 668 360,00
5	Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2	1	Шт	15 497 474,00	15 135 288,00
6	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.2	1	Шт	25 699 989,00	25 588 420,00
7	Текущий ремонт большой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2	1	Шт	21 261 934,00	20 725 990,00
8	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4	1	Шт	25 699 989,00	25 588 420,00
9	Текущий ремонт, токарная обработка под размер защитного кольца на малую крышку типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4	1	Шт	21 134 497,00	21 088 010,00

10	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	1	Шт	12 020 806,00	11 725 975,00
11	Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	1	Шт	15 324 376,00	14 962 190,00
12	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	1	Шт	24 339 769,00	24 228 200,00
13	Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6	1	Шт	37 018 527,00	36 886 710,00
14	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на верхнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.6	1	Шт	23 345 972,00	23 227 585,00
15	Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное	1	Шт	37 018 527,00	36 886 710,00
16	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное	1	Шт	24 339 769,00	24 228 200,00
17	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10	1	Шт	24 339 769,00	24 228 200,00
18	Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.10	1	Шт	25 699 989,00	25 588 420,00
19	Текущий ремонт токарная обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4	1	Шт	15 729 791,00	15 571 115,00
20	Текущий ремонт токарная обработка вала типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное	1	Шт	59 633 202,00	59 449 940,00
21	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5	1	Шт	26 194 471,00	26 037 035,00
22	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	1	Шт	26 194 471,00	26 037 035,00

3.2. В заключении договора по калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1».
2. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.1».
3. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.1».
4. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
5. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
6. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.2».
7. «Текущий ремонт большой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.2».
8. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».
9. «Текущий ремонт, токарная обработка под размер защитного кольца на малую крышку типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».
10. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
11. «Текущий ремонт малой крышки типа 82 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
12. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
13. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.6».
14. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на верхнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.6».
15. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного нижнего типа 82 В 17 на рабочее колесо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное».
16. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.оборотное».
17. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца типа 82 В 17 под уплотнительное кольцо на н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.10».
18. «Текущий ремонт, модификация упорного кольца под уплотнение типа 82 В 17 на нижнее защитное кольцо на рабочее колесо типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.10».
19. «Текущий ремонт токарная обработка и полное восстановление втулки типа 82 В 17 на н/станцию Аму-Бухоро-2 агр.4».
20. «Текущий ремонт токарная обработка вала типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.оборотное».
21. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.5».
22. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственного себестоимости стоимость изготовленной продукции для строительства носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.

3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт :



Мавлонова М.