

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги  
Давлат бошқаруви академияси,




*X. Саидакбаров*

«*10*» *Октябрь* 2022 йил


**Дефектный акт.**

**1. Лифт № 1.**


1. Отсутствует плата DPP-130/131.




2. Отсутствует плата PB LG 30EQR4.




6. Отсутствует плата DPC-121




7. Отсутствует батарея 3,6 В




8. Отсутствует инкодер LG OTIS




3. Отсутствует плата DOA 100



4. Отсутствует плата DOR-230/231




5. Отсутствует плата DOC-200/211




9. Отсутствует плата инкодерная дверная




10. Отсутствует реле R7CF




11. Отсутствует батарея на кабине лифта




12. Отсутствует дверная силовая плата DCC-210 на кабине лифта




13. Отсутствует дверная плата на кабине лифта



14. Отсутствует блок питания дверного механизма на кабине лифта



15. Отсутствуют 3 «П» образных датчика на кабине лифта



16. Отсутствует куллер охлаждения станции.


17. Отсутствуют маслѐнки на кабине лифта.

18. Необходимо рихтовать верхнюю балку дверей кабины


19. Необходимо рихтовать верхнюю балку кабины

2. Лифт № 4


1. Отсутствует плата DPP-130/131.




2. Отсутствует плата DOR-230/231




3. Отсутствует плата DOC-200/211



4. Отсутствует плата DPC-121




5. Отсутствует плата PB LG 30EQR4.



6. Отсутствуют реле R7CF, R5SC, R2LD.



7. Отсутствует транзисторный модуль




8. Отсутствует инкодер LG OTIS






9. Отсутствует блок питания 110В




10. Отсутствует дверная силовая плата DCC-210 на кабине лифта




11. Отсутствует дверная плата на кабине лифта



12. Отсутствует блок питания дверного механизма на кабине лифта



13. Отсутствуют 3 «П» образных датчика на кабине лифта



14. Отсутствует приказная кнопка «Открытие дверей»

15. Отсутствуют маслѐнки на кабине лифта

16. Необходимо рихтовать верхнюю балку дверей кабины

17. Необходимо рихтовать верхнюю балку кабины

18. Отсутствует проводка панели приказа внутри кабины лифта

Бош энергетик

А.Кувнаков

Электрик

Ў.Каримов

Электрик

Ш.Абазов

Таъминотчи

Н.Худойбердиев

Бош ҳисобчи ўринбосари

Д.Асламов