



Норин туман халқ таълими бўлими тасарруфидаги умумтаълим  
мактабларидаги мавжуд иситиш қозонлари бўйича

### НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМА

2022 -2023 йиллар куз-киш мавсумини беталофат ўтказиш юзасидан умумтаълим мактабларидаги иситиш қозонларини ҳолати ўрганилганда қуйидагилар аниқланди:

-6-умумтаълим мактабидаги 2012 йилда ўрнатилган 1 та КВТ -50 қозоннинг ички иситиш  $d=25$  труба неча йиллардан ишлаш натижасида ички томонидан қуйиб чириб кетган, синовдан ўтказилганда барча ички трубаларидан сув оқиб кетди. Қозон яроқсиз деб топилди.

**Мактабга янги 1 та КВТ -80 энерго тежамкор қозон ўрнатиш лозим.**

-7-умумтаълим мактабидаги 2014 йилда бошланғич синф корпусига ўрнатилган қўлбола печи яроқсиз бўлиб, қозонининг ички томони чириб яроқсиз ҳолга келиб қолган.

**Мактабга янги 1 та КВТ -80 энерго тежамкор қозон ўрнатиш лозим.**

-10-умумтаълим мактабининг асосий ўқув биносидаги қозон яроқсиз бўлиб, қозоннинг ички трубаларидан сув оқмоқда.

**Мактабга янги 1 та КВТ -80 иситиш қозон ўрнатиш лозим.**

-15-умумтаълим мактабга 14 йилда ўрнатилган 4 та КВТ -30 ли қозонлар ички иситиш трубалари ҳамда трубаларнинг карозияга учраганлиги сабабли яроқсиз ҳолга келиб қолган.

**Мактабга янги 2 та КВТ -80 ва 1 та КВТ -50 янги энергия тежамкор иситиш қозонини ўрнатиш лозим.**

16-умумтаълим мактабининг спорт зали 30x18 бўлиб, иситиш учун қозон мавжуд эмас, спорт зални иссиқлик билан таъминлаш учун 1та КВТ -100 таъминлан лозим.

-22-мактаб 2016 йилда ўрнатилган 4 та қозонлар чириб, ички трубаларидан сув оқиб яроқсиз ҳолга келган.

**Мактабга 3 та янги КВТ -80 энергия тежамкор иситиш қозонини ўрнатиш талаб этилади.**

23-умумтаълим мактабининг бошланғич синф биносидаги қозон яроқсиз бўлиб, қозоннинг ички трубаларидан сув оқмоқда.

**Мақтабга янги 1 та КВТ -50 иситиш қозон ўрнатиш лозим.**

24-умумтаълим мактабидаги 3 та КВТ -16 қозон 2016 йилда ўрнатилган бўлиб, 2 та КВТ -30 қозон яроқсиз бўлиб, синф хоналарда умуман иссиқлик мавжуд эмас.

**Мақтабга 2 та КВТ -50 энерго тежамкор қозон ўрнатиш лозим.**

28-умумтаълим мактабининг спорт зали 30x18 бўлиб, иситиш қозон ички трубалари тешилиб, яроқсиз холга келиб қолган.

**Спорт зални иссиқлик билан таъминлаш учун 1та КВТ -100 таъминлан лозим.**

30-умумтаълим мактабида 2015 йилда ўрнатилган хозирда яроқсиз бўлган 4 та қозон ўрнига

**1 та КВТ -80 янги энергия тежамкор иситиш қозонини ўрнатиш лозим.**

**Нуқсон далолатнома тўғри деб :**

**Махсус таъмирлаш ва эксплуатация**

**хизмати бўлими мухандиси**



**Б. Болтабоев**

**Қозонлар бўйича мутахассис**



**С. Холіқов**

**Таъминотчи**



**Х. Махкамов**