

«ТАСДИКЛАЙМАН»
«Ок-сув» ирригация тизими
бошкармаси бошлиги



У. ХУРРАМОВ
7 Апрель 2021 йил

“Қашқадарё вилояти Шахрисабз туманинаги Қашқадарё дарёсидан
сув олувчи “Қорахўжа-2” канали бош қисми иншоотини қуриш”
(2-босқич) объектига
НУКСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

Бизлар ким куйида далолатнома тузиб имзо чекувчилар: «Ок-сув» ирригация тизими бошкармаси ТИТЭ ва М булими бош мутахасиси Ж. Холматов, мутахассис Д. Тураев, Бош гидрометр М. Аликулов, Қорахўжа-2 канали бошлиги С. Эгамбердиев ва техник мухандис С. Юсуповлар Шахрисабз туманинаги Қашқадарё дарёсидан сув олувчи “Қорахўжа-2” канали бош қисми дамбаси ва каналдаги гидротехник иншоотларни жойида кўриб чикиб ўрганилганда қуидагилар аниqlанди:

Шахрисабз туманинаги “Қорахўжа-2” канали 1980 йилда фойдаланишга топширилган бўлиб, умумий узунлиги 2,5 км, ер узанли каналнинг сув ўтказиш кобиляти $-10,0 \text{ м}^3/\text{сек}$, сув олиш манбаи “Қашқадарё” дарёси. “Қорахўжа-2” канали оркали “Сандал” каналига сув ташланиб, Шахрисабз -149,0 га, Яккабоғ -8280,0 га, Чирокчи -1631,0 га ва Қамаши туманларининг -2889,0 га, жами бўлиб 955 та фермер хўжаликларида 12949,0 гектар ер майдонларининг сув билан таъминлаш учун хизмат қилади.

1.“Қорахўжа-2” каналининг ПК0+00 даги Қашқадарё дарёсидан сув олиш учун қурилган гидротехник иншооти сел-тошқин сувлари келиши натижасида гидротехник иншоот яроқсиз ҳолда келиб, $2,0 \times 2,0$ улчамли 2 дона дарвоза (затвор) ағдарилиб кетган.

2. Қашқадарё дарёсига сел сувлари кўп микдорда келиши оқибатида дарё ўзани 2-3 метргача чуқурлашиб, мавжуд дарёдаги иншоот (парог) ни сел ювиб кетган, натижада иншоот яроқсиз ҳолда келиб қолган ва дарёдан каналга сув олиш имконияти йўқолган.

3. Канални ПК11+50 даги мавжуд 2 дона сув ташлама иншоотларини чикиш кисмларини бетон копламасини ва тупрок дамбасини сел сувлари ювиб кетиши натижасида иншоот ишсиз (авария) ҳолатда келиб қолган.

4. Куз ва баҳор ойларида дарё ва каналга сел сувлари келиб, ювиб кетиши натижасида дарё ва каналнинг ўзани емирилиб, сув сатҳи тушиб кетган. Шу сабабли каналнинг ПК11+60 да мавжуд (дюкер) иншооти канал сув сатҳидан 1 метргача баландликда колиб кетган, натижада иншоот (дюкер) дан керакли микдорда сув ўтказиш қобилияти йўқолиб, ортиқча сув сарф этилмоқда.

5. Қорахужа-2 каналини 0+00 дан ПК 10+00 гача булган кисми дамбасини Кашкадарё дарёси билан паралел утган, канални оким буйича унг томон кисми дамбасини дарёдан келган сел-тошキン сувлари ювиб кетиб, канални дамбаси авария холатга келиб колмокда.

6. Қорахужа-2 каналини ПК 12+30, 16+10, 18+50 лардаги 3 дона куприкларни тиргак бетон устунлари чукиб, канални юзасини (сечиниясини) кичрайтириб, каналдан лойихадаги сувни утказиш имконияти йўқолган.

7. Каналнинг умумий узунлиги 2,5 км бўлиб, шундан айрим қисмлари таъмир талаб аҳволда келиб қолган, натижада “Қорахўжа-2” канали орқали сув билан таъминланадиган Шахрисабз – 149 га, Яккабоғ – 8280 га, Чироқчи – 1631 га ва Қамаши туманларининг – 2889 га, жами бўлиб 12 949 гектар ер майдонларини сув билан таъминлаш имконияти йўқолиб, фойдали иш коэффициенти камайиб кетган.

“Қорахўжа-2” каналини техник холатини тиклаш учун, канални ПК 0+00 да Қашкадарё дарёси узанига қайтадан тусувчи иншоот (парог) ни куриш, ПК 11+50 даги мавжуд 2 дона сув ташлама иншоотларини чикиш қисмларини тиклаб бетон ишлари, ПК11+60 да мавжуд (дюкер) иншоотини демонтаж қилиб, 1 метр сатхда тушириб қайтадан куриш, канални 0+00 дан ПК 10+00 гача булган кисми дамбасини химоялаш ва дарё узанини уртадан икки томонга ёриш, ПК 12+30, 16+10, 18+50 лардаги 3 дона куприкларни демонтаж қилиб қайтадан куриш ишларини бажариш талаб этилади.

Юқоридагиларни туғри деб тасдиқлаб имзо чекувчилар:

ТИТЭ ва М булими бош мутахасиси

Ж. Холматов

Мутахасис

Д. Тураев

Бош гидрометр

М. Аликулов

Караҳужа-2 канали бошлиги

С. Эгамбердиев

Техник мухандис

С. Юсупов