

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД
ЙХХХ бошлигининг ўринбосари,
хайъат раиси, полковник

Э.Х.Бозоров

2021 йил «11» 05

МУХОКАМА БАЁННОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХга карашли планшетларни жорий таъмирлаш учун Etender.uzex.uz порталида 25.04.2022-йил 22110012076862-лот рақам билан жойланган эълон бўйича 06.05.2022-йил 76862-сонли электрон баённома расмийлаштирилди. Ушбу баённомага кўра кўрсатилган хизмат турлари бўйича жами 598 568 100 (беш юз тўқсон саккиз миллион беш юз олтимиш саккиз минг юз) сўм таклиф билан МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” ғолиб бўлди. Шунингдек захира етказиб берувчи сифатида кўрсатилган хизмат турлари бўйича 620 980 000 (олтиюз йигирма миллион тўққиз юз саксон минг) сўм таклиф билан МЧЖ “INNOVA-GRAND-SERVICE” ҳам баённомамиз шарҳида келтирилган эди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” раҳбари А.Р.Рахимов ҳамма шартнома шартларига тўлиқ рози эканлиги ва башқа ташкилот ёки корхоналардан 06.05.2022-йилдаги 76862-сон электрон баённома юзасидан ҳеч қандай эътироз ва таклифлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ бўлиши бир овоздан келишилди.

Хайъат аъзолари:

ИИВ ЖХД ЙХХХ Ахборот хизмати
бошлиғи



А.Муродов

ИИВ ЖХД ЙХХХ Ташкилий бўлими
бошлиғи капитан



Ф.Ташкенбаев

ИИВ ЖХД ЙХХХ МваМТТБ бошлиғи
Подполковник



Б.Расулов

ИИВ ЖХД ЙХХХ РвайОИТванҚБ
бошлиғи подполковник



М.Шерлиев

хайъат котиби

ИИВ ЖХД ЙХХХ старшинаси
Сержант



Т.Намуратов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 76862 на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш

Способ проведения электронный

Дата 06.05.2022

Время рассмотрения 06.05.2022 09:53

Конкурсная комиссия ГУБДД МВД РУз, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Заместитель начальника СБДД ДОБ МВД	СБДД ДОБ МВД
Секретарь комиссии	NAMURATOV TULKIN NAJIMOVICH	Старшина	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Начальник службы	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Начальник управления	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.05.2022 года № лота 76862.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модульни алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	286.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 800 000.00
Стартовая сумма	514 800 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	58.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	240 000.00

Стартовая сумма	13 920 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	5.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	170 000.00
Стартовая сумма	850 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	34.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	355 000.00
Стартовая сумма	12 070 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни материнская платасини алмашириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	4.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 800 000.00
Стартовая сумма	11 200 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	26.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	1 050 000.00
Стартовая сумма	27 300 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	26.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 700 000.00
Стартовая сумма	44 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи томонидан коррупция куринишларига йул қуймаслик буйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Ариза талаб этилади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	4	4	2	Экспертная		
INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ	4	4	2	Экспертная		
TOOLSOF SPECIAL MCHJ	4	4	2	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги туғрисида солиқ органидан олинган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарзи йуқлиги туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	4	4	4	Экспертная		
INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ	4	4	4	Экспертная		
TOOLSOF SPECIAL MCHJ	4	4	4	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг умумий маълумоти ва тажрибаси ҳақида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Бор/Йуқ (Иштирокчининг маълумотномасига асосида баҳоланади) тажрибага эга 3-балл, тажрибаси 6 ойдан кам бўлса 1-балл, тажрибага эга эмас 0-балл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	3	3	3	Экспертная		
INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ	3	3	3	Экспертная		
TOOLSOF SPECIAL MCHJ	3	3	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 Техник топшириқ талабларига мувофиқ тақдим этилган хизмат намунаси сифатига кура, ҳамда хизмат кўрсатиш муддатига кура энг юқори балл билан баҳоланади

Тип: Текстовое значение

Описание: Тулиқ маълумотлар берилиши суралади. Баллаш меъзони шунга кура.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	70	70	45	Экспертная		
INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ	70	70	45	Экспертная		
TOOLSOF SPECIAL MCHJ	70	70	45	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш иштирокчиси қайта ташкил этиш, тугатилиш ёки банкротлик босқида, буюртмачи билан суд жараёни ёки арбитаж ҳолатида, инсофси иштирокчиларнинг ягона реестрда мавжуд эмаслиги ҳақида шунингдек илгари бажарилмаган мажбуриятларнинг йўқлиги туғрисида кафолат хати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Хар бир талаб бўйича маълумотнома тақдим қилишингиз мақсадга мувофиқ.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	4	4	2	Экспертная		
INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ	4	4	2	Экспертная		
TOOLSOF SPECIAL MCHJ	4	4	2	Экспертная		

Критерий №6 Нарх қисми бўйича маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: Нархлар буйича таклиф(калькуляция билан биргаликда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	15	15	12	Экспертная		
INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ	15	15	5	Экспертная		
TOOLSOF SPECIAL MCHJ	15	15	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	624 340 000.00	598 568 100.00	30.04.2022 21:31:14	15.00
INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ	624 340 000.00	620 980 800.00	05.05.2022 10:57:38	14.46

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	57.8	15	72.8
TOOLSOF SPECIAL MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ	51.85	14.46	66.31

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 76862 от 06.05.2022 года на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш определила победителем:

SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ
309192071

и резервный исполнитель: INNOVA-GRAND-SERVICE MCHJ (309087597)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“SHANDONG ELECTRONICS TABLET ” МЧЖ кейинги ўринларда “ИЖРОЧИ” деб аталувчи директори А.Р.Рахимов номидан низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб номланади О.Ч.Саидов номидан, устав асосида, иш юритувчи иккинчи томондан, биргаликда томонлар деб юритилувчилар куйдагилар ҳақида мазкур шартномани туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. “Ижрочи” ушбу шартноманинг иловасида кўрсатилган спецификацияга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ томонидан 25 апрел 2022 йилда эълон қилинган №22110012076862 сонли лот бўйича кўрсатилган техник топшириқлар асосан сифатли хизмат кўрсатиш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” ушбу хизматларни кўриб чиқиб қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади. Кўрсатиладиган хизматларнинг катъий турлари, миқдори ва баҳоси ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлган спецификацияда келтирилади.

2. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУКЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. Буюртмачининг ҳуқуқлари:

2.1.1. Бажарувчидан техник шартларга лозим даражадаги хизматларни кўрсатишни талаб қилиш;

2.1.2. Лозим даражадаги сифатда хизмат кўрсатилмаган тақдирда, ўз хоҳишига кўра куйдагиларни талаб қилиш:

2.1.3. Камчиликларни бепул бартараф этиш ёки Буюртмачининг ёки учинчи шахснинг камчиликларни бартараф этишга доир харажатларини қоплаш;

2.1.4. Шартнома шартларининг бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

2.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2.1. Ушбу Шартнома шартларига мувофиқ кўрсатилган хизматларни қабул қилиш;

2.2.2. Ушбу Шартноманинг 3.1 ва 3.2-бандларига мувофиқ кўрсатилган хизматлар учун тўловларни амалга ошириш.

2.3. Ижрочининг ҳуқуқлари:

2.3.1. Буюртмачидан амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ва ҳажмда кўрсатилган хизматлар учун олдиндан тўлов ва якуний ҳисоб-китобларни амалга оширишни талаб қилиш;

2.3.2. Буюртмачидан бажарилган ишни қабул қилишни асоссиз равишда рад этиш натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;

2.4. Ижрочининг мажбуриятлари:

2.4.1. Ушбу шартномага мувофиқ Буюртмачи белгиланган тартибда у томонидан тақдим этилган техник топшириққа биноан хизматларни белгиланган муддат, миқдор ва сифатлар бўйича кўрсатиш;

2.4.2. Ижрочи тақдим этилган техник топшириқларга биноан Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ балансида мавжуд планшет қурилмаларини 5 иш куни мобайнида хизмат кўрсатиб бериш мажбуриятини ўз бўйига олади.

2.4.3. Ижрочи ўз зимасидаги вазифаларни 2.4.2 бандда кўрсатилган муддатда бажара олмаса, муддатдан ўтган ҳар 1 кун учун шартноманинг умумий миқдоридан 0.04% тўловни Буюртмачининг ҳисобига қайтаради.

3. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Ушбу шартноманинг баҳоси 598 568 100 (Беш юз тўқсон саккиз миллион беш юз олтмиш саккиз минг бир юз) сўм, **ККССиз (без НДС)**. Кўрсатиладиган хизматларнинг баҳоси ушбу шартноманинг 1-илоvasида кўрсатилади.

3.2. Буюртмачи тақдим этиладиган хизматнинг 30 % миқдоридан олдиндан тўловни амалга оширади ва маблағ Ижрочининг ҳисобрақамига келиб тушган санадан бошлаб ушбу шартноманинг мажбуриятлари бажарилиши бошланади. Хизмат кўрсатаётган планшет қурилмаларини тулов ҳисоб-китоблари счет-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаси имзолангандан сунг Буюртмачи қолган 70% тўловни уч иш куни ичида амалга оширади.

4. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИШ

4.1. Шартнома шартлари ушбу шартнома ва қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

4.2. Агар томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган бўлса, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.3. Буюртмачи томондан белгиланган 2.4.3. банддаги муддатни ИЖРОЧИ томондан бажара олмаган ҳолда кўрсатилган хизматни Буюртмачи қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

5. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш юзасидан келиб чиқадиган барча келишмовчиликлар тарафлар томонидан музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади. Агар тарафлар ўзаро муросага кела олмасалар, низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда “Ижрочи” жойлашган жойдаги судга муурожаат этиш йўли билан ҳал этилади.

5.2. Мазкур шартномада қайд этилмаган ҳолатлар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа тегишли қонун ҳужжатларида белгиланган меъёрлар асосида ҳал этилади.

6. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома тузилгандан сунг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тулик ёки қисман тўғри бажаришига тўсқинлик қиладиган ҳолатлар юзага келса ва агар бундай ҳолатлар, яъни ёнғин, тошқин, зилзила, бошқа табиий офатлар, экспорт ёки импортга тўсиқлар ёки эмбарголар, уруш, жанговар ҳаракатлар, террористик ҳаракатлар, иш ташлашлар (томонлар ишчиларининг иш ташлашларидан ташқари), пандемия, амалдаги қонунчиликдаги ўзгаришлар, давлат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган умумий характердаги қарорлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

6.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, енгиб бўлмас куч таъсирида зарар етказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

6.3. Хабарномада кўрсатилган фактлар расмий манбалар томонидан берилган ҳужжатлар билан тасдиқланиши керак, шу жумладан, пресс-релизлар, бироқ улар билан чекланмаслик лозим. Бундай хабарноманинг йўқлиги, шунингдек тегишли далилларнинг йўқлиги ушбу томонни шартнома мажбуриятларини бажаришдан озод қилинишига асос сифатида юқоридаги ҳолатларни келтириш ҳуқуқидан маҳрум қилади.

6.4. Фавқулодда вазиятлар юзага келган тақдирда, томонлар зудлик билан ўзаро музокаралар олиб борадилар ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ёки бартараф этиш мақсадида қуриладиган чоралар тўғрисида келишиб оладилар.

6.5. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг қутилаётган санасидан 10 (ун) иш куни олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Ижрочичи бажарилмаган мажбуриятлари учун Буюртмачидан олинган барча тўловларни Буюртмачига қайтаради ва Буюртмачи Ижрочининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлик тўлайди.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ

7.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний устунликларга ёки бошқа ноқонуний мақсадларга эришиш учун бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки қимматликларни тўлашни амалга оширмайди.

7.2. Ушбу Шартнома мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари пора бериш/олиш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатларнинг талабларини бузадиган ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга оид халқаро ҳужжатлар талабларини бузилиши каби ҳаракатларни амалга оширмайди.

7.3. Ушбу Шартнома Томонларининг ҳар бири бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул маблағлари, совғалар бериш, уларга иш (хизматлар)ни бепул бажариши ва ушбу бандда кўрсатилмаган бошқа усуллар билан ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатларни содир этишдан бош тортади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

8.1. Мазкур шартнома икки тарафлама имзоланган кундан бошлаб қонуний кучга киради.

8.2. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

8.3. Мазкур шартноманинг 4.2.-бандида қайд этилган талаблар “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида бажарилмаган тақдирда, мазкур шартнома ўз кучини йўқотган ҳисобланади.

8.4. Шартнома ҳар икки томон учун бир хил қонуний кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

9. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага киритилган барча ўзгартиришлар ва қўшимчалар Томонларнинг имзолари ва муҳри билан қўшимча қилишув тузилади.

9.2. Агар томонларнинг реқвизитлари ўзгарган ҳолларда 3 иш куни ичида хабардор қилиб хат орқали муурожаат қилиши шарт.

9.3. Шартноманинг 8.2. бандига қўра қўшимча келишув 2 нусхада тузилиб шартноманинг ажралмас

қисми ҳисобланади.

10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР



10.1. Ушбу Шартнома томонларнинг келишуви билан ёки Томонлардан бирининг талабига биноан, бошқа томон томонидан шартнома шартлари лозим даражада бажармаган тақдирда суд томонидан бекор қилиниши мумкин.

10.2. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар фақат ёзма равишда тузилган ва тарафларнинг тегишли ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирда амал қилади.

10.3. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

10.4. Ушбу шартнома, унга киритилган ўзгартиришлар (қўшимчалар) томонлар томонидан имзоланган пайдан бошлаб оширилади.

11. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

ИЖРОЧИ:	БЮРТМАЧИ:
<p>“SHANDONG ELECTRONICS TABLET” МЧЖ Манзил: Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани 16-мавзе 15 хонадон Тел; +998(99) 813-15-55 Банк: Ипак йўли Банк Чилонзор филиали Р/с: 2020 8000 2054 8097 7001 МФО:01067 ИНН:309 192 071 ОКЭД: 1726294</p>  <p>Директор: _____ Рахимов А.Р</p>	<p>Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙХХХ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p>O'z. Res. IIV JXD YHXX Toshkent sh., Mustaqillik shoh ko'chasi, 71 Sh.g'x: 401010860262697031101179001 H/R: 2340 2000 3001 0000 1010 Markaziy Bankning Toshkent sh. ХККМ MFO: 00 014 INN: 202 522 965</p></div>  <p>Бошлик: _____ О.Ч.Саидов</p>

Хориста Амураева 2
Амр
Амр

Товарларнинг нарх жадвали

т/р	Махсулот (хизмат) номи	Улчов бирлиги	Сони	Бир донасининг нархи	Умумий нархи
1	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модулни алмаштириш	хизмат курсатиш	286	1734200	495981200
2	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш	хизмат курсатиш	26	1644500	42757000
3	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш	хизмат курсатиш	26	956800	24876800
4	Планшет (PAD 6000M)ни материнская платасини алмаштириш	хизмат курсатиш	4	2720900	10883600
5	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулни алмаштириш	хизмат курсатиш	34	328900	11182600
6	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулни алмаштириш	хизмат курсатиш	5	149500	747500
7	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш	хизмат курсатиш	58	209300	12139400
Жами:					598 568 100

Етказиб берилётган товарларнинг умумий қиймати жами: **598 568 100** (Беш юз тўқсон саккиз миллион беш юз олтиш саккиз минг бир юз) сум. (без НДС)



БЮРТМАЧИ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

К договору № 30/04 от 12 мая 2022 гг

№№	Наименование работ, услуг	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу, сум	Общая стоимость, сум
Замена модуля отпечатка пальца					
1	Диагностика (технический осмотр и разборка-зборка планшета)	шт	1	75 000	75 000
2	Модуль сканирование отпечатки пальца для PAD-6000M	шт	1	1 375 000	1 375 000
3	Обновить версию защита от вирусов	шт	1	0	0
4	Защитник отпечаток пальцем	шт	1	0	0
	Расход на материалов и технический осмотр итого:				1 450 000
	Не предусмотренные прочие расходи 4% от стоимости РМ+ТО:				58 000
	Прибыль 15% от (РМ+ТО+ПР) с учетом налога и налога облажения				226 200
Итого за Замена модуля отпечатка пальца :					1 734 200

Замена экрана					
1	Диагностика (технический осмотр и разборка-зборка планшета)	шт	1	75 000	75 000
2	Экран для для PAD-6000M	шт	1	1 250 000	1 250 000
3	Обновить версию защита от вирусов	шт	1	0	0
4	Замена подцветка на экрана	шт	1	50 000	50 000
	Расход на материалов и технический осмотр итого:				1 375 000
	Не предусмотренные прочие расходи 4% от стоимости РМ+ТО:				55 000
	Прибыль 15% от (РМ+ТО+ПР) с учетом налога и налога облажения				214 500
Итого за Замена экрана:					1 644 500

Замена сенсора					
1	Диагностика (технический осмотр и разборка-зборка планшета)	шт	1	75 000	75 000
2	Сенсора для PAD-6000M	шт	1	700 000	700 000
3	Обновить версию защита от вирусов	шт	1	0	0
4	Защитная плёнка	шт	1	25 000	25 000
	Расход на материалов и технический осмотр итого:				800 000
	Не предусмотренные прочие расходи 4% от стоимости РМ+ТО:				32 000
	Прибыль 15% от (РМ+ТО+ПР) с учетом налога и налога облажения				124 800
Итого за Замена сенсора:					956 800

Замена материнской платы					
1	Диагностика (технический осмотр и разборка-зборка планшета)	шт	1	75 000	75 000
2	Материнская плата длч для PAD-6000M	шт	1	2 200 000	2 200 000
3	Обновить версию защита от вирусов	шт	1	0	0
4	Установка програмное обипичение	шт	1	0	0
	Расход на материалов и технический осмотр итого:				2 275 000
	Не предусмотренные прочие расходи 4% от стоимости РМ+ТО:				91 000
	Прибыль 15% от (РМ+ТО+ПР) с учетом налога и налога облажения				354 900
Итого за Замена материнской платы:					2 720 900

Замена NFC модуля					
1	Диагностика (технический осмотр и разборка-зборка планшета)	шт	1	75 000	75 000
2	NFC для PAD-6000M	шт	1	200 000	200 000
3	Обновить версию защита от вирусов	шт	1	0	0
	Расход на материалов и технический осмотр итого:				275 000
	Не предусмотренные прочие расходи 4% от стоимости РМ+ТО:				11 000
	Прибыль 15% от (РМ+ТО+ПР) с учетом налога и налога облажения				42 900
Итого за Замена NFC					328 900

Замена GPS модуля					
1	Диагностика (технический осмотр и разборка-зборка планшета)	шт	1	75 000	75 000
2	GPS модуль для PAD-6000M	шт	1	50 000	50 000
3	Обновить версию защита от вирусов	шт	1	0	0
Расход на материалов и технический осмотр итого:					125 000
Не предусмотренные прочие расходи 4% от стоимости PM+TO:					5 000
Прибыль 15% от (PM+TO+ПП) с учетом налога и налога облажения					19 500
Итого за Замена GPS модуля:					149 500

Замена ручного ремена					
1	Диагностика (технический осмотр и разборка-зборка планшета)	шт	1	75 000	75 000
2	Замена ручного ремена	шт	1	100 000	100 000
3	Обновить версию защита от вирусов	шт	1	0	0
Расход на материалов и технический осмотр итого:					175 000
Не предусмотренные прочие расходи 4% от стоимости PM+TO:					7 000
Прибыль 15% от (PM+TO+ПП) с учетом налога и налога облажения					27 300
Итого за Замена корпуса и заглушки:					209 300





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHANDONG ELECTRONICS TABLET" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHANDONG ELECTRONICS TABLET" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.01.2022

1083269

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

309192071

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, 16-mavze, 15-uy, 18-do`kon,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юритиш тартиби тўғрисидаги
низомига 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ КҮМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тулиқ номи:
Полное наименование:

"SHANDONG ELECTRONICS TABLET"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Қисқача номи:
Краткое наименование:

"SHANDONG ELECTRONICS TABLET"
MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга олинди ва унга куйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

309192071

СТИР берилган сана: 12.01.2022
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Чилонзор тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ кўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

30.04.2022 18:56:46



Дефектный АКТ

2022 год 20 . 04

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО «GLOBAL TECHNOLOGIES» провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

ТАШКЕНТ

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020872851	предлагается к ремонту
2	PAD 6000 M	867613020907145	предлагается к ремонту
3	PAD 6000 M	867613020875300	предлагается к ремонту
4	PAD 6000 M	867613020917276	предлагается к ремонту
5	PAD 6000 M	867613020845394	предлагается к ремонту
6	PAD 6000 M	867613020888444	предлагается к ремонту
7	PAD 6000 M	867613020898203	предлагается к ремонту
8	PAD 6000 M	867613020928299	предлагается к ремонту
9	PAD 6000 M	867613020826043	предлагается к ремонту
10	PAD 6000 M	867613020831691	предлагается к ремонту
11	PAD 6000 M	867613020882777	предлагается к ремонту
12	PAD 6000 M	867613020885044	предлагается к ремонту
13	PAD 6000 M	867613020914448	предлагается к ремонту
14	PAD 6000 M	867613020905289	предлагается к ремонту
15	PAD 6000 M	867613020903243	предлагается к ремонту
16	PAD 6000 M	867613020920866	предлагается к ремонту
17	PAD 6000 M	867613020930162	предлагается к ремонту
18	PAD 6000 M	867613020911766	предлагается к ремонту
19	PAD 6000 M	867613020919355	предлагается к ремонту
20	PAD 6000 M	867613020892834	предлагается к ремонту
21	PAD 6000 M	867613020836377	предлагается к ремонту
22	PAD 6000 M	867613020911857	предлагается к ремонту
23	PAD 6000 M	867613020898104	предлагается к ремонту
24	PAD 6000 M	867613020841799	предлагается к ремонту
25	PAD 6000 M	867613020838399	предлагается к ремонту
26	PAD 6000 M	867613020837037	предлагается к ремонту
27	PAD 6000 M	867613020918621	предлагается к ремонту
28	PAD 6000 M	867613020903235	предлагается к ремонту
29	PAD 6000 M	867613020930172	предлагается к ремонту
30	PAD 6000 M	867613020844421	предлагается к ремонту
31	PAD 6000 M	867613020900728	предлагается к ремонту
32	PAD 6000 M	867613020895308	предлагается к ремонту
33	PAD 6000 M	867613020914174	предлагается к ремонту
34	PAD 6000 M	867613020868529	предлагается к ремонту
35	PAD 6000 M	869703025188995	предлагается к ремонту
36	PAD 6000 M	867613020881993	предлагается к ремонту
37	PAD 6000 M	867613020935005	предлагается к ремонту
38	PAD 6000 M	867613020920999	предлагается к ремонту
39	PAD 6000 M	867613020905156	предлагается к ремонту
40	PAD 6000 M	867613020869188	предлагается к ремонту

41	PAD 6000 M	867613020933778	предлагается к ремонту
42	PAD 6000 M	867613020879666	предлагается к ремонту
43	PAD 6000 M	867613020912426	предлагается к ремонту
44	PAD 6000 M	867613020908507	предлагается к ремонту
45	PAD 6000 M	867613020881068	предлагается к ремонту
46	PAD 6000 M	867613020845279	предлагается к ремонту
47	PAD 6000 M	867613020880300	предлагается к ремонту
48	PAD 6000 M	867613020847010	предлагается к ремонту
49	PAD 6000 M	867613020846491	предлагается к ремонту
50	PAD 6000 M	867613020878445	предлагается к ремонту
51	PAD 6000 M	867613020831394	предлагается к ремонту
52	PAD 6000 M	867613020907897	предлагается к ремонту
53	PAD 6000 M	867613020909042	предлагается к ремонту
54	PAD 6000 M	867613020873875	предлагается к ремонту
55	PAD 6000 M	867613020890705	предлагается к ремонту
56	PAD 6000 M	867613020916211	предлагается к ремонту
57	PAD 6000 M	867613020925865	предлагается к ремонту
58	PAD 6000 M	867613020832889	предлагается к ремонту
59	PAD 6000 M	867613020921799	предлагается к ремонту
60	PAD 6000 M	867613020934917	предлагается к ремонту
61	PAD 6000 M	867613020896959	предлагается к ремонту
62	PAD 6000 M	867613020905586	предлагается к ремонту
63	PAD 6000 M	867613020925451	предлагается к ремонту
64	PAD 6000 M	867613020897353	предлагается к ремонту
65	PAD 6000 M	867613020847317	предлагается к ремонту
66	PAD 6000 M	867613020880565	предлагается к ремонту
67	PAD 6000 M	867613020931921	предлагается к ремонту
68	PAD 6000 M	867613020918670	предлагается к ремонту
69	PAD 6000 M	867613020909463	предлагается к ремонту
70	PAD 6000 M	867613020871697	предлагается к ремонту
71	PAD 6000 M	867613020883114	предлагается к ремонту
72	PAD 6000 M	867613020916203	предлагается к ремонту
73	PAD 6000 M	867613020915486	предлагается к ремонту
74	PAD 6000 M	867613020933729	предлагается к ремонту
75	PAD 6000 M	867613020921633	предлагается к ремонту
76	PAD 6000 M	867613020834299	предлагается к ремонту
77	PAD 6000 M	867613020873610	предлагается к ремонту
78	PAD 6000 M	867613020910024	предлагается к ремонту
79	PAD 6000 M	867613020909414	предлагается к ремонту
80	PAD 6000 M	867613020833333	предлагается к ремонту
81	PAD 6000 M	867613020845246	предлагается к ремонту
82	PAD 6000 M	867613020833473	предлагается к ремонту
83	PAD 6000 M	867613020871903	предлагается к ремонту
84	PAD 6000 M	867613020930220	предлагается к ремонту
85	PAD 6000 M	867613020871267	предлагается к ремонту
86	PAD 6000 M	867613020840270	предлагается к ремонту
87	PAD 6000 M	867613020878833	предлагается к ремонту
88	PAD 6000 M	867613020877264	предлагается к ремонту
89	PAD 6000 M	867613020844587	предлагается к ремонту
90	PAD 6000 M	867613020909828	предлагается к ремонту
91	PAD 6000 M	867613020915825	предлагается к ремонту
92	PAD 6000 M	867613020910123	предлагается к ремонту

93	PAD 6000 M	867613020907871	предлагается к ремонту
94	PAD 6000 M	867613020904894	предлагается к ремонту
95	PAD 6000 M	867613020886486	предлагается к ремонту
96	PAD 6000 M	867613020910818	предлагается к ремонту
97	PAD 6000 M	867613020838738	предлагается к ремонту
98	PAD 6000 M	867613020916625	предлагается к ремонту
99	PAD 6000 M	867613020899383	предлагается к ремонту
100	PAD 6000 M	867613020900066	предлагается к ремонту
101	PAD 6000 M	867613020931426	предлагается к ремонту
102	PAD 6000 M	867613020838613	предлагается к ремонту
103	PAD 6000 M	867613020902161	предлагается к ремонту
104	PAD 6000 M	867613020846160	предлагается к ремонту
105	PAD 6000 M	867613020933430	предлагается к ремонту
106	PAD 6000 M	867613020929305	предлагается к ремонту
107	PAD 6000 M	867613020913580	предлагается к ремонту
108	PAD 6000 M	867613020901387	предлагается к ремонту
109	PAD 6000 M	867613020895373	предлагается к ремонту
110	PAD 6000 M	867613020901866	предлагается к ремонту
111	PAD 6000 M	867613020836294	предлагается к ремонту
112	PAD 6000 M	867613020903516	предлагается к ремонту
113	PAD 6000 M	867613020928141	предлагается к ремонту
114	PAD 6000 M	867613020927283	предлагается к ремонту
115	PAD 6000 M	867613020892685	предлагается к ремонту
116	PAD 6000 M	867613020905172	предлагается к ремонту
117	PAD 6000 M	867613020897247	предлагается к ремонту
118	PAD 6000 M	867613020929693	предлагается к ремонту
119	PAD 6000 M	867613020842995	предлагается к ремонту
120	PAD 6000 M	867613020888113	предлагается к ремонту
121	PAD 6000 M	867613020927515	предлагается к ремонту
122	PAD 6000 M	867613020935625	предлагается к ремонту
123	PAD 6000 M	867613020846970	предлагается к ремонту
124	PAD 6000 M	867613020837052	предлагается к ремонту
125	PAD 6000 M	867613020922458	предлагается к ремонту
126	PAD 6000 M	867613020882967	предлагается к ремонту
127	PAD 6000 M	867613020889749	предлагается к ремонту
128	PAD 6000 M	867613020893188	предлагается к ремонту
129	PAD 6000 M	867613020907152	предлагается к ремонту
130	PAD 6000 M	867613020923324	предлагается к ремонту
131	PAD 6000 M	867613020870004	предлагается к ремонту
132	PAD 6000 M	867613020929727	предлагается к ремонту
133	PAD 6000 M	867613020932606	предлагается к ремонту
134	PAD 6000 M	867613020927762	предлагается к ремонту
135	PAD 6000 M	867613020915882	предлагается к ремонту
136	PAD 6000 M	867613020875979	предлагается к ремонту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем

сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.

2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----136

Требуется замена экран -----8

Требуется замена сенсора ----- 5

Требуется замена NFC ----- 17

Установить защитник отпечаток пальцем----- 136

Обновить программное обеспечение-----136

Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата.....4

Требуется замена ручной ремень.....15

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович



Дефектный АКТ

2022 год 20 04

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Ташкентская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020916401	Требуется ремонт
2	PAD 6000 M	867613020833564	Требуется ремонт
3	PAD 6000 M	867613020830966	Требуется ремонт
4	PAD 6000 M	867613020830354	Требуется ремонт
5	PAD 6000 M	867613020 830644	Требуется ремонт
6	PAD 6000 M	867613020845782	Требуется ремонт
7	PAD 6000 M	867613020841765	Требуется ремонт
8	PAD 6000 M	867613020929966	Требуется ремонт
9	PAD 6000 M	867613020925097	Требуется ремонт
10	PAD 6000 M	867613020831055	Требуется ремонт
11	PAD 6000 M	867613020845501	Требуется ремонт
12	PAD 6000 M	867613020843696	Требуется ремонт
13	PAD 6000 M	867613020836906	Требуется ремонт
14	PAD 6000 M	867613020875920	Требуется ремонт
15	PAD 6000 M	867613020889780	Требуется ремонт
16	PAD 6000 M	867613020901486	Требуется ремонт
17	PAD 6000 M	867613020900272	Требуется ремонт
18	PAD 6000 M	867613020905636	Требуется ремонт
19	PAD 6000 M	867613020905990	Требуется ремонт
20	PAD 6000 M	867613020895290	Требуется ремонт
21	PAD 6000 M	867613020832863	Требуется ремонт
22	PAD 6000 M	867613020899854	Требуется ремонт
23	PAD 6000 M	867613020914265	Требуется ремонт
24	PAD 6000 M	867613020834372	Требуется ремонт
25	PAD 6000 M	867613020900306	Требуется ремонт
26	PAD 6000 M	867613020933851	Требуется ремонт
27	PAD 6000 M	867613020914125	Требуется ремонт
28	PAD 6000 M	867613020891935	Требуется ремонт
29	PAD 6000 M	867613020834000	Требуется ремонт
30	PAD 6000 M	867613020837508	Требуется ремонт
31	PAD 6000 M	867613020845915	Требуется ремонт
32	PAD 6000 M	867613020889780	Требуется ремонт
33	PAD 6000 M	867613020901486	Требуется ремонт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные

глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.

2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемамы NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----33

Требуется замена экран -----3

Требуется замена сенсора ----- 4

Требуется замена NFC ----- 1

Установить защитник отпечаток пальцем----- 33

Обновить программное обеспечение-----33

Требуется замена РУЧНОЙ ремень-----8

Требуется замена GPS-----5

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович



Дефектный АКТ

2022 год 20 04

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Ферганская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020930238	Требуется ремонт
2	PAD 6000 M	867613020905396	Требуется ремонт
3	PAD 6000 M	867613020889228	Требуется ремонт
4	PAD 6000 M	867613020868438	Требуется ремонт
5	PAD 6000 M	867613020 842474	Требуется ремонт
6	PAD 6000 M	867613020888428	Требуется ремонт
7	PAD 6000 M	867613020893683	Требуется ремонт
8	PAD 6000 M	867613020903706	Требуется ремонт
9	PAD 6000 M	867613020925121	Требуется ремонт
10	PAD 6000 M	867613020833655	Требуется ремонт
11	PAD 6000 M	867613020930493	Требуется ремонт
12	PAD 6000 M	867613020906071	Требуется ремонт
13	PAD 6000 M	867613020845345	Требуется ремонт
14	PAD 6000 M	867613020918712	Требуется ремонт
15	PAD 6000 M	867613020839744	Требуется ремонт
16	PAD 6000 M	867613020832764	Требуется ремонт
17	PAD 6000 M	867613020925188	Требуется ремонт
18	PAD 6000 M	867613020 877256	Требуется ремонт
18	PAD 6000 M	867613020874964	Требуется ремонт
20	PAD 6000 M	867613020835403	Требуется ремонт
21	PAD 6000 M	867613020881373	Требуется ремонт
22	PAD 6000 M	867613020888477	Требуется ремонт
23	PAD 6000 M	867613020903458	Требуется ремонт
24	PAD 6000 M	867613020889954	Требуется ремонт
25	PAD 6000 M	867613020931152	Требуется ремонт
26	PAD 6000 M	867613020913721	Требуется ремонт
27	PAD 6000 M	867613020870723	Требуется ремонт
28	PAD 6000 M	867613020869659	Требуется ремонт
29	PAD 6000 M	867613020873479	Требуется ремонт
30	PAD 6000 M	867613020933406	Требуется ремонт
31	PAD 6000 M	867613020913606	Требуется ремонт
32	PAD 6000 M	867613020879781	Требуется ремонт
33	PAD 6000 M	867613020895019	Требуется ремонт
34	PAD 6000 M	867613020900629	Требуется ремонт
35	PAD 6000 M	867613020917680	Требуется ремонт
36	PAD 6000 M	867613020897809	Требуется ремонт
37	PAD 6000 M	867613020877173	Требуется ремонт
38	PAD 6000 M	867613020878023	Требуется ремонт
39	PAD 6000 M	867613020899953	Требуется ремонт
40	PAD 6000 M	867613020834083	Требуется ремонт

41	PAD 6000 M	867613020900322	Требуется ремонт
42	PAD 6000 M	867613020918761	Требуется ремонт
43	PAD 6000 M	867613020910255	Требуется ремонт
44	PAD 6000 M	867613020912921	Требуется ремонт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----44

Требуется замена экран -----8

Требуется замена сенсора ----- 9

Требуется замена NFC ----- 7

Установить защитник отпечаток пальцем----- 44

Обновить программное обеспечение-----44

Требуется замена РУЧНОЙ ремень----- 15

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович



(Handwritten signature)

Дефектный АКТ

2022 год 20 . 04

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Бухарской области

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020911386	предлагается к ремонту
2	PAD 6000 M	867613020934248	предлагается к ремонту
3	PAD 6000 M	867613020900892	предлагается к ремонту
4	PAD 6000 M	867613020930931	предлагается к ремонту
5	PAD 6000 M	867613020918274	предлагается к ремонту
6	PAD 6000 M	867613020929545	предлагается к ремонту
7	PAD 6000 M	867613020904845	предлагается к ремонту
8	PAD 6000 M	867613020904019	предлагается к ремонту
9	PAD 6000 M	867613020915007	предлагается к ремонту
10	PAD 6000 M	867613020912087	предлагается к ремонту
11	PAD 6000 M	867613020899474	предлагается к ремонту
12	PAD 6000 M	867613020907624	предлагается к ремонту
13	PAD 6000 M	867613020913200	предлагается к ремонту
14	PAD 6000 M	867613020930436	предлагается к ремонту
15	PAD 6000 M	867613020876035	предлагается к ремонту
16	PAD 6000 M	867613020900702	предлагается к ремонту
17	PAD 6000 M	867613020916674	предлагается к ремонту
18	PAD 6000 M	867613020932192	предлагается к ремонту
18	PAD 6000 M	867613020891893	предлагается к ремонту
20	PAD 6000 M	867613020899243	предлагается к ремонту
21	PAD 6000 M	867613020924231	предлагается к ремонту
22	PAD 6000 M	867613020901551	предлагается к ремонту
23	PAD 6000 M	867613020928273	предлагается к ремонту
24	PAD 6000 M	867613020927077	предлагается к ремонту
25	PAD 6000 M	867613020904027	предлагается к ремонту
26	PAD 6000 M	867613020872182	предлагается к ремонту
27	PAD 6000 M	867613020929388	предлагается к ремонту
28	PAD 6000 M	867613020929990	предлагается к ремонту
29	PAD 6000 M	867613020928547	предлагается к ремонту
30	PAD 6000 M	867613020902351	предлагается к ремонту
31	PAD 6000 M	867613020897650	предлагается к ремонту
32	PAD 6000 M	867613020833739	предлагается к ремонту
33	PAD 6000 M	867613020904613	предлагается к ремонту
34	PAD 6000 M	867613020904985	предлагается к ремонту
35	PAD 6000 M	867613020935880	предлагается к ремонту
36	PAD 6000 M	867613020900967	предлагается к ремонту
37	PAD 6000 M	867613020930980	предлагается к ремонту
38	PAD 6000 M	867613020901445	предлагается к ремонту
39	PAD 6000 M	867613020929933	предлагается к ремонту
40	PAD 6000 M	867613020884815	предлагается к ремонту

41	PAD 6000 M	867613020904308	предлагается к ремонту
42	PAD 6000 M	867613020909612	предлагается к ремонту
43	PAD 6000 M	867613020902757	предлагается к ремонту
44	PAD 6000 M	867613020907459	предлагается к ремонту
45	PAD 6000 M	867613020910990	предлагается к ремонту
46	PAD 6000 M	867613020882181	предлагается к ремонту
47	PAD 6000 M	867613020929784	предлагается к ремонту
48	PAD 6000 M	867613020346726	предлагается к ремонту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----48

Требуется замена экран -----4

Требуется замена сенсора ----- 6

Требуется замена NFC ----- 8

Установить защитник отпечаток пальцем----- 48

Обновить программное обеспечение-----48

Установить ручной ремень15

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович



(Handwritten signature)

Дефектный АКТ

2022 год 20 . 04

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Андижанская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020934263	предлагается к ремонту
2	PAD 6000 M	867613020903169	предлагается к ремонту
3	PAD 6000 M	867613020935641	предлагается к ремонту
4	PAD 6000 M	867613020893477	предлагается к ремонту
5	PAD 6000 M	867613020876522	предлагается к ремонту
6	PAD 6000 M	867613000888782	предлагается к ремонту
7	PAD 6000 M	867613020874014	предлагается к ремонту
8	PAD 6000 M	867613020886281	предлагается к ремонту
9	PAD 6000 M	867613020913879	предлагается к ремонту
10	PAD 6000 M	867613020903466	предлагается к ремонту
11	PAD 6000 M	867613020868917	предлагается к ремонту
12	PAD 6000 M	867613020925592	предлагается к ремонту
13	PAD 6000 M	867613020910933	предлагается к ремонту
14	PAD 6000 M	867613020869683	предлагается к ремонту
15	PAD 6000 M	867613020933992	предлагается к ремонту
16	PAD 6000 M	867613020933976	предлагается к ремонту
17	PAD 6000 M	867613020903177	предлагается к ремонту
18	PAD 6000 M	867613020911345	предлагается к ремонту
19	PAD 6000 M	867613020930329	предлагается к ремонту
20	PAD 6000 M	867613020913515	предлагается к ремонту
21	PAD 6000 M	867613020911931	предлагается к ремонту
22	PAD 6000 M	867613020900041	предлагается к ремонту
23	PAD 6000 M	867613020915148	предлагается к ремонту
24	PAD 6000 M	867613020842516	предлагается к ремонту
25	PAD 6000 M	8676130209233449	предлагается к ремонту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.

3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----25

Требуется замена экран -----3

Требуется замена сенсора ----- 2

Требуется замена NFC ----- 1

Установить защитник отпечаток пальцем----- 25

Обновить программное обеспечение-----25

Требуется замена РУЧНОЙ ремень.....5

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович

