

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД
ЙХХХ бошлигининг ўринбосари,
хайъат раиси, полковник

Э.Х.Бозоров

2022 йил «28» 05

МУХОКАМА БАЁННОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХга қарашли планшетларни жорий таъмирлаш учун Etender.uzex.uz порталида 25.04.2022-йил 22110012076862-лот рақам билан жойланган эълон бўйича 25.05.2022-йил 88979-сонли электрон баённома расмийлаштирилди. Ушбу баённомага кўра кўрсатилган хизмат турлари бўйича жами 424 370 700 (тўрт юз йигирма тўрт миллион уч юз етмиш минг етти юз) сўм таклиф билан МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” ғолиб бўлди. Шунингдек захира етказиб берувчи сифатида кўрсатилган хизмат турлари бўйича 429 270 000 (тўрт юз йигирма тўққиз миллион икки юз етмиш минг) сўм таклиф билан МЧЖ “UNIVER-KOM” ҳам баённомамиз шарҳида келтирилган эди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” раҳбари А.Р.Рахимов ҳамма шартнома шартларига тўлиқ рози эканлиги ва башқа ташкилот ёки корхоналардан 25.05.2022-йилдаги 88979-сон электрон баённома юзасидан ҳеч қандай эътироз ва таклифлар келиб тушмаганлигини инобатга олиб МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ бўлиши бир овоздан келишилди.

Ҳайъат аъзолари:

ИИВ ЖХД ЙХХХ Ахборот хизмати
бошлиғи

А.Муродов

ИИВ ЖХД ЙХХХ Ташкилий бўлими
бошлиғи капитан

Ф.Ташкенбаев

ИИВ ЖХД ЙХХХ МваМТТБ бошлиғи
Подполковник

Б.Расулов

ИИВ ЖХД ЙХХХ РвайОИТваНҚБ
бошлиғи подполковник

М.Шерлиев

хайъат котиби

ИИВ ЖХД ЙХХХ старшинаси
Сержант

Т.Намуратов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 88979 на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш

Способ проведения электронный

Дата 25.05.2022

Время рассмотрения 25.05.2022 13:37

Конкурсная комиссия ГУБДД МВД РУз, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Заместитель начальника СБДД ДОБ МВД	СБДД ДОБ МВД
Секретарь комиссии	NAMURATOV TULKIN NALIMOVICH	Старшина	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Начальник службы	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Начальник управления	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.05.2022 года № лота 88979.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модульни алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	207.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 800 000.00
Стартовая сумма	372 600 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	52.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	240 000.00

Стартовая сумма	12 480 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	5.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	170 000.00
Стартовая сумма	850 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	26.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	355 000.00
Стартовая сумма	9 230 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни материнская платасини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	5.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 800 000.00
Стартовая сумма	14 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	9.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	1 700 000.00
Стартовая сумма	15 300 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	17.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 050 000.00
Стартовая сумма	17 850 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Планшет (PAD 6000M)ни кувват модулини алмаштириш. Танлов шартларига қатий риоя қилинсин техник топшириқларга асосан таклифлар қабул қилинади.
Количество товара	2.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	290 000.00
Стартовая сумма	580 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: тех документацияда намуна мавжуд

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	10	10	10	Экспертная		
UNIVER-KOM MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Техник топшириқ талабларига мувофиқ тақдим этилган хизмат намунаси сифатига кўра

Тип: Текстовое значение

Описание: тех хизмат кўрсатиш мuddатига кўра энг юқори балл билан баҳоланади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	40	40	40	Экспертная		
UNIVER-KOM MCHJ	40	40	30	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчиси қайта ташкил этиш, тугатилиш ёки банкротлик босқичида, буюртмачи билан суд жараёни ёки арбитраж ҳолатида, инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслиги ҳақида

Тип: Текстовое значение

Описание: илгари тузилган шартномалар бўйича зарур даражада бажарилмаган мажбуриятларнинг йўқлиги тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	10	10	10	Экспертная		
UNIVER-KOM MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг умумий маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: тажрибаси ҳақида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	10	10	5	Экспертная		
UNIVER-KOM MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: солиқ органидан олинган маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	10	10	10	Экспертная		
UNIVER-KOM MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
UNIVER-KOM MCHJ	442 890 000.00	429 270 000.00	24.05.2022 19:03:54	19.77
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	442 890 000.00	424 370 700.00	23.05.2022 23:16:25	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
UNIVER-KOM MCHJ	70	19.77	89.77
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	75	20	95

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 88979 от 25.05.2022 года на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш определила победителем:

SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ
309192071

и резервный исполнитель: UNIVER-KOM MCHJ (306815333)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“SHANDONG ELECTRONICS TABLET ” МЧЖ кейинги ўринларда “ИЖРОЧИ” деб аталувчи директори А.Р.Рахимов номидан низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙХХХ кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб номланади О.Ч.Саидов номидан, устав асосида, иш юритувчи иккинчи томондан, биргаликда томонлар деб юритилувчилар куйдагилар ҳақида мазкур шартномани туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. “Ижрочи” ушбу шартноманинг иловасида кўрсатилган спецификацияга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙХХХ томонидан 18 май 2022 йилда эълон қилинган №22110012088979 сонли лот бўйича кўрсатилган техник топшириқлар асосан сифатли хизмат кўрсатиш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” ушбу хизматларни кўриб чиқиб қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади. Кўрсатиладиган хизматларнинг катъий турлари, миқдори ва баҳоси ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлган спецификацияда келтирилади.

2. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУКЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. Буюртмачининг ҳуқуқлари:

2.1.1. Бажарувчидан техник шартларга лозим даражадаги хизматларни кўрсатишни талаб қилиш;

2.1.2. Лозим даражадаги сифатда хизмат кўрсатилмаган тақдирда, ўз хохишига кўра куйдагиларни талаб қилиш:

2.1.3. Камчиликларни бепул бартараф этиш ёки Буюртмачининг ёки учинчи шахснинг камчиликларни бартараф этишга доир харажатларини қоплаш;

2.1.4. Шартнома шартларининг бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги нагизасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

2.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2.1. Ушбу Шартнома шартларига мувофиқ кўрсатилган хизматларни қабул қилиш;

2.2.2. Ушбу Шартноманинг 3.1 ва 3.2-бандларига мувофиқ кўрсатилган хизматлар учун тўловларни амалга ошириш.

2.3. Ижрочининг ҳуқуқлари:

2.3.1. Буюртмачидан амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ва ҳажмда кўрсатилган хизматлар учун олдиндан тўлов ва якуний ҳисоб-китобларни амалга оширишни талаб қилиш;

2.3.2. Буюртмачидан бажарилган ишни қабул қилишни асоссиз равишда рад этиш натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;

2.4. Ижрочининг мажбуриятлари:

2.4.1. Ушбу шартномага мувофиқ Буюртмачи белгиланган тартибда у томонидан тақдим этилган техник топшириққа биноан хизматларни белгиланган муддат, миқдор ва сифатлар бўйича кўрсатиш;

2.4.2. Ижрочи тақдим этилган техник топшириқларга биноан Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙХХХ балансида мавжуд планшет қурилмаларини 5 иш куни мобайнида хизмат кўрсатиб бериш мажбуриятини ўз бўйнига олади.

2.4.3. Ижрочи ўз зимасидаги вазифаларни 2.4.2 бандда кўрсатилган муддатда бажара олмаса, муддатдан ўтган ҳар 1 кун учун шартноманинг умумий миқдоридан 0.04% тўловни Буюртмачининг ҳисобига қайтаради.

3. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Ушбу шартноманинг баҳоси 424 370 700 (Тўрт юз йигирма тўрт миллион уч юз етмиш минг етти юз) сўм, **ҚҚСиз (без НДС)**. Кўрсатиладиган хизматларнинг баҳоси ушбу шартноманинг 1-илоvasида кўрсатилади.

3.2. Буюртмачи тақдим этиладиган хизматнинг 30 % миқдоридан олдиндан тўловни амалга оширади ва маблағ Ижрочининг ҳисобрақамига келиб тушган санадан бошлаб ушбу шартноманинг мажбуриятлари бажарилиши бошланади. Хизмат кўрсатаётган планшет қурилмаларини тулов ҳисоб-китоблари счет-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаси имзолангандан сунг Буюртмачи қолган 70% тўловни уч иш куни ичида амалга оширади.

4. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИШ

4.1. Шартнома шартлари ушбу шартнома ва қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

4.2. Агар томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган бўлса, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.3. Буюртмачи томондан белгиланган 2.4.3. банддаги мудатни ИЖРОЧИ томондан бажара олмаган ҳолда кўрсатилган хизматни Буюртмачи қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

5. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш юзасидан келиб чиқадиган барча келишмовчиликлар тарафлар томонидан музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади. Агар тарафлар ўзаро муросага кела олмабсалар, низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда “Ижрочи” жойлашган жойдаги судга муурожаат этиш йўли билан ҳал этилади.

5.2. Мазкур шартномада қайд этилмаган ҳолатлар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа тегишли қонун ҳужжатларида белгиланган меъёрлар асосида ҳал этилади.

6. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома тузилгандан сўнг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тўлиқ ёки қисман тўғри бажаришига тўсқинлик қиладиган ҳолатлар юзага келса ва агар бундай ҳолатлар, яъни ёнғин, тошқин, зилзила, бошқа табиий офатлар, экспорт ёки импортга тўсиқлар ёки эмбарголар, уруш, жанговар ҳаракатлар, террористик ҳаракатлар, иш ташлашлар (томонлар ишчиларининг иш ташлашларидан ташқари), пандемия, амалдаги қонунчиликдаги ўзгаришлар, давлат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган умумий характердаги қарорлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

6.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, енгиб бўлмас куч таъсирида зарар етказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

6.3. Хабарномада кўрсатилган фактлар расмий манбалар томонидан берилган ҳужжатлар билан тасдиқланиши керак, шу жумладан, пресс-релизлар, бироқ улар билан чекланмаслик лозим. Бундай хабарноманинг йўқлиги, шунингдек тегишли далилларнинг йўқлиги ушбу томонни шартнома мажбуриятларини бажаришдан озод қилинишига асос сифатида юқоридаги ҳолатларни келтириш ҳуқуқидан маҳрум қиладди.

6.4. Фавқулодда вазиятлар юзага келган тақдирда, томонлар зудлик билан ўзаро музокаралар олиб борадилар ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ёки бартараф этиш мақсадида кўриладиган чоралар тўғрисида келишиб оладилар.

6.5. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг қутилаётган санасидан 10 (ўн) иш куни олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Ижрочичи бажарилмаган мажбуриятлари учун Буюртмачидан олинган барча тўловларни Буюртмачига қайтаради ва Буюртмачи Ижрочининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлиқ тўлайди.

7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ

7.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний устунликларга ёки бошқа ноқонуний мақсадларга эришиш учун бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки қимматликларни тўлашни амалга оширмайди.

7.2. Ушбу Шартнома мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари пора бериш/олиш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатларнинг талабларини бузадиган ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга оид халқаро ҳужжатлар талабларини бузилиши каби ҳаракатларни амалга оширмайди.

7.3. Ушбу Шартнома Томонларининг ҳар бири бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул маблағлари, совғалар бериш, уларга иш (хизматлар)ни бепул бажариши ва ушбу бандда кўрсатилмаган бошқа усуллар билан ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатларни содир этишдан бош тортади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

8.1. Мазкур шартнома икки тарафлама имзоланган кундан бошлаб қонуний кучга қиради.

8.2. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

8.3. Мазкур шартноманинг 4.2.-бандида қайд этилган талаблар “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида бажарилмаган тақдирда, мазкур шартнома ўз қучини йўқотган ҳисобланади.

8.4. Шартнома ҳар икки томон учун бир хил қонуний кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

9. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага киритилган барча ўзгартиришлар ва қўшимчалар Томонларнинг имзолари ва муҳри билан қўшимча қилишув тузилади.

9.2. Агар томонларнинг реквизи́тлари ўзгарган ҳолларда 3 иш куни ичида хабардор қилиб хат орқали муурожаат қилиши шарт.

9.3. Шартноманинг 8.2. бандига кўра қўшимча қилишув 2 нусхада тузилиб шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. Ушбу Шартнома томонларнинг келишуви билан ёки Томонлардан бирининг талабига биноан, бошқа томон томонидан шартнома шартлари лозим даражада бажармаган тақдирда суд томонидан бекор қилиниши мумкин.

10.2. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар фақат ёзма равишда тузилган ва тарафларнинг тегишли ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирда амал қилади.

10.3. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусxada тузилди.

10.4. Ушбу шартнома, унга киритилган ўзгартиришлар (қўшимчалар) томонлар томонидан имзоланган пайтдан бошлаб оширилади.

11. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

ИЖРОЧИ:	БЮРТМАЧИ:
<p>“SHANDONG ELECTRONICS TABLET” МЧЖ Манзил: Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани 16-мавзе 15 хонадон Тел: +998(99) 813-15-55 Банк: Ипак йўли Банк Чилонзор филиали P/c: 2020 8000 2054 8097 7001 МФО:01067 ИНН:309192071 ОКЭД: 1726294</p> <p>Директор:  Рахимов А.Р.</p> 	<p>Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙХХХ -</p> <p>O'z. Res. IIV JXD YHXX Toshkent sh., Mustaqillik shoh ko'chasi, 71 Sh.g'x: 401010860262697031101179001 H/R: 2340 2000 3001 0000 1010 Markaziy Bankning Toshkent sh. ХККМ MFO: 00 014 INN: 202 522 965</p> <p>Бошлик:  О.Ч. Саидов</p> 

Товарларнинг нарх жадвали

т/р	Маҳсулот (хизмат) номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Бир донасининг нархи	Умумий нархи
1	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модульни алмаштириш	хизмат кўрсатиш	207	1734200	358979400
2	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	9	1644500	14800500
3	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	17	956800	16265600
4	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	26	328900	8551400
5	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	52	209300	10883600
6	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	5	149500	747500
7	Планшет (PAD 6000M)ни материнская платасини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	5	2720900	13604500
8	Планшет (PAD 6000M)ни қувватлагич модулини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	2	269100	538200
Жами:					424 370 700

Етказиб берилётган товарларнинг умумий киймати жами: 424 370 700 ((Тўрт юз йигирма тўрт миллион уч юз етмиш минг етти юз) сўм. (без НДС)



БЮРТМАЧИ

(Handwritten signature)

Солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги
маълумотлар базасини шакллантириш ва
юритиш тартиби тўғрисидаги
низомга 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга
олинганлиги ва унга идентификация рақами берилганлиги тўғрисида
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:
Полное наименование:

"SHANDONG ELECTRONICS TABLET"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Қискача номи:
Краткое наименование:

"SHANDONG ELECTRONICS TABLET"
MCHJ

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги
солиқ тўловчи идентификация рақами (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

309192071

СТИР берилган сана: 12.01.2022
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:
Зарегистрирован в ГНИ:

Чилонзор тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ қўмитасининг интернетдаги расмий сайти
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:
Дата распечатки удостоверения:

30.05.2022 09:46:56

Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Сурхандарьинская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020878098	Требуется Замена датчика пальца
2	PAD 6000 M	867613020837722	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора, замена ручной ремень, замена экрана
3	PAD 6000 M	867613020839959	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
4	PAD 6000 M	867613020901304	Требуется Замена датчика пальца
5	PAD 6000 M	867613020939645	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
6	PAD 6000 M	867613020883387	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
7	PAD 6000 M	867613020839041	Требуется Замена датчика пальца
8	PAD 6000 M	867613020831766	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020920650	Требуется Замена датчика пальца
10	PAD 6000 M	867613020929123	Требуется Замена датчика пальца,
11	PAD 6000 M	867613020925253	Требуется Замена датчика, пальца, замена NFC модуль
12	PAD 6000 M	867613020868842	Требуется Замена датчика пальца, замена экрана
13	PAD 6000 M	867613020884203	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
14	PAD 6000 M	867613020906493	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
15	PAD 6000 M	867613020907392	Требуется Замена датчика пальца
16	PAD 6000 M	867613020913648	Требуется Замена датчика пальца, замена зарядка устройства модуль
17	PAD 6000 M	867613020874931	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
18	PAD 6000 M	867613020915221	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS модуль
18	PAD 6000 M	867613020917193	Требуется Замена датчика пальца
20	PAD 6000 M	867613020832848	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS модуль
21	PAD 6000 M	867613020845550	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора модуль
22	PAD 6000 M	867613020893725	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора модуль, замена экрана
23	PAD 6000 M	867613020914620	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
24	PAD 6000 M	867613020833903	Требуется Замена датчика пальца
25	PAD 6000 M	867613020885028	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS модуль

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----25 ✓

Требуется замена экран -----3 ✓

Требуется замена сенсора ----- 3 ✓

Требуется замена NFC ----- 5 ✓

Установить защитник отпечаток пальцем----- 25

Обновить программное обеспечение-----25

Требуется замена РУЧНОЙ ремень.....5 ✓

Требуется замена GPS модуль.....3 ✓

Требуется замена зарядное устройство модуль..... 1 ✓

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исмагуллаевич

Представитель УБДД МВД РУз: Марахимов Ахаджон Арслонович



Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Сырдарьинская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020923936	Требуется Замена датчика пальца
2	PAD 6000 M	867613020893048	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
3	PAD 6000 M	867613020884229	Требуется Замена датчика пальца
4	PAD 6000 M	867613020845543	Требуется Замена датчика пальца
5	PAD 6000 M	867613020840874	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	867613020924389	Требуется Замена датчика пальца
7	PAD 6000 M	867613020923704	Требуется Замена датчика пальца
8	PAD 6000 M	867613020918530	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
9	PAD 6000 M	867613020921286	Требуется Замена датчика пальца
10	PAD 6000 M	867613020881282	Требуется Замена датчика пальца
11	PAD 6000 M	867613020897460	Требуется Замена датчика пальца
12	PAD 6000 M	867613020929073	Требуется Замена датчика пальца
13	PAD 6000 M	867613020904415	Требуется Замена датчика пальца
14	PAD 6000 M	867613020846319	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
15	PAD 6000 M	867613020901098	Требуется Замена датчика пальца
16	PAD 6000 M	867613020886737	Требуется Замена датчика пальца
17	PAD 6000 M	867613020923373	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
18	PAD 6000 M	867613020916815	Требуется Замена датчика пальца
18	PAD 6000 M	867613020928372	Требуется Замена датчика пальца
20	PAD 6000 M	867613020918753	Требуется Замена датчика пальца
21	PAD 6000 M	867613020933208	Требуется Замена датчика пальца
22	PAD 6000 M	867613020832277	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
23	PAD 6000 M	867613020923944	Требуется Замена датчика пальца
24	PAD 6000 M	867613020921591	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора
25	PAD 6000 M	867613020916880	Требуется Замена датчика пальца
26	PAD 6000 M	867613020911220	Требуется Замена датчика пальца
27	PAD 6000 M	867613020875565	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
28	PAD 6000 M	867613020881472	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
29	PAD 6000 M	867613020928182	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора
30	PAD 6000 M	867613020916922	Требуется Замена датчика пальца
31	PAD 6000 M	867613020902914	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
32	PAD 6000 M	867613020921021	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, замена NFC модуль

33	PAD 6000 M	867613020895472	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
----	------------	-----------------	----------------------------------------------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слойки на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----33 ✓

Требуется замена экран -----0 ✓

Требуется замена сенсора -----2 ✓

Требуется замена NFC ----- 6 ✓

Установить защитник отпечаток пальцем----- 33

Обновить программное обеспечение-----33

Требуется замена РУЧНОЙ ремень-----6 ✓

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович



Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 18.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Ферганский область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020913218	Требуется Замена датчика пальца , замена NFC модуль
2	PAD 6000 M	867613020927598	Требуется Замена датчика пальца,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----2

Требуется замена экран -----0

Требуется замена сенсора ----- 0

Требуется замена NFC ----- 1

Требуется замена GPS модуль.....0

Установить защитник отпечаток пальцем-----2

Обновить программное обеспечение-----2

Требуется замена РУЧНОЙ ремень-----0

Требуется замена материнская плата..... 0

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Orziqulov", written over a horizontal line.

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович

A horizontal line intended for a signature, currently blank.

Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Наманганская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020842482	Требуется Замена датчика пальца
2	PAD 6000 M	867613020895639	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	867613020922003	Требуется Замена датчика пальца
4	PAD 6000 M	867613020916054	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень
5	PAD 6000 M	867613020913499	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
6	PAD 6000 M	867613020916070	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020830255	Требуется Замена датчика пальца
8	PAD 6000 M	869703025189233	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020890424	Требуется Замена датчика пальца
10	PAD 6000 M	867613020896256	Требуется Замена датчика пальца
11	PAD 6000 M	867613020934818	Требуется Замена датчика пальца
12	PAD 6000 M	867613020892776	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень
13	PAD 6000 M	867613020882306	Требуется Замена датчика пальца
14	PAD 6000 M	867613020835171	Требуется Замена датчика пальца
15	PAD 6000 M	867613020912111	Требуется Замена датчика пальца
16	PAD 6000 M	867613020934255	Требуется Замена датчика пальца
17	PAD 6000 M	867613020845022	Требуется Замена датчика пальца
18	PAD 6000 M	867613020880961	Требуется Замена датчика пальца
18	PAD 6000 M	867613020879112	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень
20	PAD 6000 M	867613020874881	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень
21	PAD 6000 M	867613020888451	Требуется Замена датчика пальца
22	PAD 6000 M	867613020906725	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
23	PAD 6000 M	867613020924322	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора
24	PAD 6000 M	867613020846525	Требуется Замена датчика пальца
25	PAD 6000 M	867613020904225	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора
26	PAD 6000 M	867613020932655	Требуется Замена датчика пальца
27	PAD 6000 M	867613020886117	Требуется Замена датчика пальца
28	PAD 6000 M	867613020880292	Требуется Замена датчика пальца, замена экрана
29	PAD 6000 M	867613020871036	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень
30	PAD 6000 M	867613020831147	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень, замена NFC модуль
31	PAD 6000 M	867613020881233	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора
32	PAD 6000 M	867613020907608	Требуется Замена датчика пальца

33	PAD 6000 M	867613020845386	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора
34	PAD 6000 M	867613020836302	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень, замена NFC модуль

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----34 ✓✓

Требуется замена экран -----1 ✓✓

Требуется замена сенсора -----4 ✓✓

Требуется замена NFC -----X ✓ 3 ✓

Установить защитник отпечаток пальцем -----34

Обновить программное обеспечение -----34

Требуется замена РУЧНОЙ ремень -----10 X ✓ 12

Замена GPS модуля 1

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters.

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович

Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Навоийская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020900264	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, замена NFC модуль
2	PAD 6000 M	867613020845808	Требуется Замена датчика пальца, замена материн плата
3	PAD 6000 M	867613020882298	Требуется Замена датчика пальца
4	PAD 6000 M	867613020894996	Требуется Замена датчика пальца
5	PAD 6000 M	867613020881035	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS модуль
6	PAD 6000 M	867613020915353	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
7	PAD 6000 M	867613020836435	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
8	PAD 6000 M	867613020914570	Требуется Замена датчика пальца
9	PAD 6000 M	867613020913036	Требуется Замена датчика пальца, замена материн плата
10	PAD 6000 M	867613020892677	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
11	PAD 6000 M	867613020898948	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
12	PAD 6000 M	867613020877447	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
13	PAD 6000 M	867613020834771	Требуется Замена датчика пальца
14	PAD 6000 M	867613020931244	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
15	PAD 6000 M	867613020923761	Требуется Замена датчика пальца
16	PAD 6000 M	867613020846897	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
17	PAD 6000 M	867613020902781	Требуется Замена датчика пальца
18	PAD 6000 M	867613020843688	Требуется Замена датчика пальца
18	PAD 6000 M	867613020834695	Требуется Замена датчика пальца
20	PAD 6000 M	867613020922011	Требуется Замена датчика пальца
21	PAD 6000 M	867613020907079	Требуется Замена датчика пальца
22	PAD 6000 M	867613020890200	Требуется Замена датчика пальца
23	PAD 6000 M	867613020842789	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слойки на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.

2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----23 ✓

Требуется замена экран -----0

Требуется замена сенсора ----- 0

Требуется замена NFC ----- 2 ✓

Требуется замена GPS модуль.....1 ✓

Установить защитник отпечаток пальцем-----23

Обновить программное обеспечение-----23

Требуется замена РУЧНОЙ ремень-----8 ✓

Требуется замена материнская плата..... 2

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич



[Handwritten signature]

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович

Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 18.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Республика Каракалпакстан

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020841120	Требуется Замена датчика пальца
2	PAD 6000 M	867613020846459	Требуется Замена датчика пальца
3	PAD 6000 M	867613020906311	Требуется Замена датчика пальца
4	PAD 6000 M	867613020830842	Требуется Замена датчика пальца
5	PAD 6000 M	867613020903615	Требуется Замена датчика пальца
6	PAD 6000 M	867613020906758	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020836500	Требуется Замена датчика пальца
8	PAD 6000 M	867613020842268	Требуется Замена датчика пальца
9	PAD 6000 M	867613020881530	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
10	PAD 6000 M	867613020882462	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
11	PAD 6000 M	867613020899581	Требуется Замена датчика пальца
12	PAD 6000 M	867613020846293	Требуется Замена датчика пальца
13	PAD 6000 M	867613020834836	Требуется Замена датчика пальца
14	PAD 6000 M	867613020911162	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
15	PAD 6000 M	867613020910529	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
16	PAD 6000 M	867613020913028	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
17	PAD 6000 M	867613020888212	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.

3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модул местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

- Требуется замена модуля отпечатка пальца -----17 ✓
- Требуется замена экран -----0 ✓
- Требуется замена сенсора ----- 1 ✓
- Требуется замена NFC ----- 1 ✓
- Установить защитник отпечаток пальцем----- 17
- Обновить программное обеспечение-----17
- Требуется замена РУЧНОЙ ремень.....4 ✓

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович



Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 18.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Джизакская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020930899	Требуется Замена датчика пальца,замена сенсора
2	PAD 6000 M	867613020883304	Требуется Замена датчика пальца, замена материнская плата, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	867613020871127	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020932317	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, замена зарядка устройства модуль
5	PAD 6000 M	867613020878064	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
6	PAD 6000 M	867613020928463	Требуется Замена датчика пальца
7	PAD 6000 M	867613020927523	Требуется Замена датчика пальца, замена материнская плата
8	PAD 6000 M	867613020907327	Требуется Замена датчика пальца, замена Экран
9	PAD 6000 M	867613020935179	Требуется Замена датчика пальца, замена Экрана
10	PAD 6000 M	867613020928646	Требуется Замена датчика пальца, замена Экран
11	PAD 6000 M	867613020930725	Требуется Замена датчика пальца
12	PAD 6000 M	867613020884880	Требуется Замена датчика пальца
13	PAD 6000 M	867613020902245	Требуется Замена датчика пальца
14	PAD 6000 M	867613020923613	Требуется Замена датчика пальца
15	PAD 6000 M	867613020910669	Требуется Замена датчика пальца
16	PAD 6000 M	867613020831980	Требуется Замена датчика пальца
17	PAD 6000 M	867613020928737	Требуется Замена датчика пальца
18	PAD 6000 M	867613020913259	Требуется Замена датчика пальца
19	PAD 6000 M	867613020930758	Требуется Замена датчика пальца
20	PAD 6000 M	867613020912707	Требуется Замена датчика пальца,замена сенсора
21	PAD 6000 M	867613020922177	Требуется Замена датчика пальца,
22	PAD 6000 M	867613020884534	Требуется Замена датчика пальца
23	PAD 6000 M	867613020888592	Требуется Замена датчика пальца замена материнская плата
24	PAD 6000 M	867613020889806	Требуется Замена датчика пальца
25	PAD 6000 M	867613020876837	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
26	PAD 6000 M	867613020911881	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
27	PAD 6000 M	867613020840569	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль
28	PAD 6000 M	867613020917771	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC модуль

29	PAD 6000 M	867613020930030	Требуется Замена датчика пальца, замена N модуль
30	PAD 6000 M	867613020897668	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS модуль
31	PAD 6000 M	867613020930246	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
32	PAD 6000 M	8676130209300121	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----32 ✓

Требуется замена экран -----3 ✓

Требуется замена сенсора ----- 3 ✓

Требуется замена NFC ----- 6 ✓

Установить защитник отпечаток пальцем----- 32

Обновить программное обеспечение-----32

Требуется замена ручной ремень.....7 ✓

Требуется замена материнская плата.....3 ✓

Требуется замена зарядное устройство модуль.....1 ✓

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исматуллаевич



[Handwritten signature]

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович

Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 19.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Хорезмская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020915650	Требуется Замена датчика пальца,замена экрана, замена сенсора
2	PAD 6000 M	867613020830586	Требуется Замена датчика пальца
3	PAD 6000 M	867613020886216	Требуется Замена датчика пальца
4	PAD 6000 M	867613020830800	Требуется Замена датчика пальца,замена экран,замена сенсора,замена ручной ремень
5	PAD 6000 M	867613020925428	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	867613020881498	Требуется Замена датчика пальца
7	PAD 6000 M	867613020874378	Требуется Замена датчика пальца
8	PAD 6000 M	867613020870210	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020927457	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсор
10	PAD 6000 M	867613020909984	Требуется Замена датчика пальца,замена NFC модуль
11	PAD 6000 M	867613020915478	Требуется Замена датчика пальца
12	PAD 6000 M	867613020923514	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
13	PAD 6000 M	867613020924629	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
14	PAD 6000 M	867613020926962	Требуется Замена датчика пальца
15	PAD 6000 M	867613020876175	Требуется Замена датчика пальца
16	PAD 6000 M	867613020883478	Требуется Замена датчика пальца
17	PAD 6000 M	867613020923860	Требуется Замена датчика пальца
18	PAD 6000 M	867613020917375	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
18	PAD 6000 M	867613020906196	Требуется Замена датчика пальца
20	PAD 6000 M	867613020911030	Требуется Замена датчика пальца
21	PAD 6000 M	867613020932697	Требуется Замена датчика пальца
22	PAD 6000 M	867613020839652	Требуется Замена датчика пальца
23	PAD 6000 M	867613020834224	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
24	PAD 6000 M	867613020882785	Требуется Замена датчика пальца
25	PAD 6000 M	867613020903300	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсор
26	PAD 6000 M	867613020908838	Требуется Замена датчика пальца
27	PAD 6000 M	867613020872034	Требуется Замена датчика пальца
28	PAD 6000 M	867613020874774	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
29	PAD 6000 M	867613020928190	Требуется Замена датчика пальца
30	PAD 6000 M	867613020887933	Требуется Замена датчика пальца
31	PAD 6000 M	867613020911477	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
32	PAD 6000 M	867613020887644	Требуется Замена датчика пальца

33	PAD 6000 M	867613020886711	Требуется Замена датчика пальца
34	PAD 6000 M	867613020815264	Требуется Замена датчика пальца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшетом имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорное стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.


ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----34 ✓

- Требуется замена экран -----2 ✓
- Требуется замена сенсора ----- 4 ✓
- Требуется замена NFC ----- 1 ✓
- Установить защитник отпечаток пальцем----- 34
- Обновить программное обеспечение-----34
- Установить ручной ремень..... 9 ✓

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исмагуллаевич

Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович



Дефектный АКТ

2022 год 05 05

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 18.04.2022 года,
Мы ООО « GLOBAL TECHNOLOGIES MCHJ » провели осмотр над ниже
указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Ташкентская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020923936	Требуется Замена датчика пальца
2	PAD 6000 M	867613020893048	Требуется Замена датчика пальца
3	PAD 6000 M	867613020884229	Требуется Замена датчика пальца
4	PAD 6000 M	867613020923704	Требуется Замена датчика пальца
5	PAD 6000 M	867613020902245	Требуется Замена датчика пальца
6	PAD 6000 M	867613020927747	Требуется Замена датчика пальца
7	PAD 6000 M	867613020905990	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень замена NFC модуль

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слойки на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранить проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца -----7 ✓

Требуется замена экран -----0

Требуется замена сенсора ----- 0

Требуется замена NFC ----- 1 ✓

Установить защитник отпечаток пальцем----- 7

Обновить программное обеспечение-----7

Требуется замена РУЧНОЙ ремень-----1 ✓

Требуется замена GPS-----0

Мастер сервис-центра: Орзикулов Фаррух Исмагуллаевич



Представитель УБДД МВД РУЗ: Марахимов Ахаджон Арслонович