

Дефектный АКТ

"30"

05

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26" май, 2022 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Навоийская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020914208	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
2	PAD-6000M	867613020842367	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
3	PAD-6000M	867613020904449	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень
4	PAD-6000M	867613020840114	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень
5	PAD-6000M	867613020914166	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень
6	PAD-6000M	867613020905719	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень
7	PAD-6000M	867613020892792	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
8	PAD-6000M	867613020900397	Требуется замена модуля отпечатка пальца
9	PAD-6000M	867613020900942	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
10	PAD-6000M	867613020883205	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена зарядное устройство модуля
11	PAD-6000M	867613020900165	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена зарядное устройство модуля
12	PAD-6000M	867613020840379	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля
13	PAD-6000M	867613020904209	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020875425	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля
15	PAD-6000M	867613020846640	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC, замена зарядное устройство модуля
16	PAD-6000M	867613020838225	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля
17	PAD-6000M	867613020841559	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
18	PAD-6000M	867613020911717	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
19	PAD-6000M	867613020825487	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля

20	PAD-6000M	867613020895175	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
21	PAD-6000M	867613020896785	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
22	PAD-6000M	867613020911469	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
23	PAD-6000M	867613020900827	Требуется замена модуля отпечатка пальца
24	PAD-6000M	867613020910461	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
25	PAD-6000M	867613020873891	Требуется замена модуля отпечатка пальца
26	PAD-6000M	867613020189050	Требуется замена модуля отпечатка пальца
27	PAD-6000M	867613020890069	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
28	PAD-6000M	867613020837045	Требуется замена модуля отпечатка пальца
29	PAD-6000M	867613020906469	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
30	PAD-6000M	867613020892529	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца

30 шт


Требуется замена экран	<u>8 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>6 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>6 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>4 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>30 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>30 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>9 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>5 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>

Мастер сервис-центра: _____

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз: _____

Ибрагимов Бегзод Толибоевич



Дефектный АКТ

"30" 05

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". май. 22 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Хорезмская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020830958	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
2	PAD-6000M	867613020932614	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
3	PAD-6000M	867613020885655	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
4	PAD-6000M	86761302090330	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
5	PAD-6000M	867613020880516	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
6	PAD-6000M	867613020872596	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
7	PAD-6000M	867613020894988	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
8	PAD-6000M	867613020916468	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
9	PAD-6000M	867613020879054	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
10	PAD-6000M	867613020831543	Требуется замена модуля отпечатка пальца
11	PAD-6000M	867613020895803	Требуется замена модуля отпечатка пальца
12	PAD-6000M	867613020882231	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
13	PAD-6000M	867613020884476	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020895688	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
15	PAD-6000M	867613020880060	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
16	PAD-6000M	867613020879138	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
17	PAD-6000M	867613020899540	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
18	PAD-6000M	867613020883122	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
19	PAD-6000M	867613020837649	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля

20	PAD-6000M	867613020924819	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
21	PAD-6000M	867613020901312	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
22	PAD-6000M	867613020837383	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
23	PAD-6000M	867613020919082	Требуется замена модуля отпечатка пальца
24	PAD-6000M	867613020916781	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
25	PAD-6000M	867613020831659	Требуется замена модуля отпечатка пальца
26	PAD-6000M	867613020915726	Требуется замена модуля отпечатка пальца
27	PAD-6000M	867613020887149	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
28	PAD-6000M	867613020872513	Требуется замена модуля отпечатка пальца
29	PAD-6000M	867613020881159	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
30	PAD-6000M	867613020935559	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
31	PAD-6000M	867613020914935	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
32	PAD-6000M	867613020916799	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
33	PAD-6000M	867613020895621	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
34	PAD-6000M	867613020871655	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
35	PAD-6000M	867613020873404	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.

4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>35 шт</u>
Требуется замена экран	<u>6 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>5 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>1 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>9 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>35 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>35 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>5 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>6 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>

Мастер сервис-центра:

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:



Хушбаков Гулом Мамаражабович

Ибрагимов Бегзод Толибоевич

Дефектный АКТ

"30" 05

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26" май . 2022 года, Мы ООО «GLOBAL NAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Ферганская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020869212	Требуется замена модуля отпечатка пальца
2	PAD-6000M	867613020872372	Требуется замена модуля отпечатка пальца
3	PAD-6000M	867613020910982	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
4	PAD-6000M	867613020909851	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран
5	PAD-6000M	867613020928257	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
6	PAD-6000M	867613020837789	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
7	PAD-6000M	867613020909455	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
8	PAD-6000M	867613020872793	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
9	PAD-6000M	867613020910362	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
10	PAD-6000M	867613020887255	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
11	PAD-6000M	867613020914968	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
12	PAD-6000M	867613020931988	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
13	PAD-6000M	867613020909489	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020894228	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора. замена зарядное устройство модуля
15	PAD-6000M	867613020932267	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
16	PAD-6000M	867613020833499	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
17	PAD-6000M	867613020933307	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
18	PAD-6000M	867613020834364	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
19	PAD-6000M	867613020878262	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля

20	PAD-6000M	867613020911659	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
21	PAD-6000M	867613020880946	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
22	PAD-6000M	867613020905446	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
23	PAD-6000M	867613020891877	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
24	PAD-6000M	867613020835452	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
25	PAD-6000M	867613020870798	Требуется замена модуля отпечатка пальца
26	PAD-6000M	867613020910057	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
27	PAD-6000M	867613020931525	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
28	PAD-6000M	867613020915379	Требуется замена модуля отпечатка пальца
29	PAD-6000M	867613020912814	Требуется замена модуля отпечатка пальца
30	PAD-6000M	867613020931301	Требуется замена модуля отпечатка пальца
31	PAD-6000M	867613020834687	Требуется замена модуля отпечатка пальца
32	PAD-6000M	867613020909737	Требуется замена модуля отпечатка пальца
33	PAD-6000M	867613020895878	Требуется замена модуля отпечатка пальца
34	PAD-6000M	867613020882686	Требуется замена модуля отпечатка пальца
35	PAD-6000M	867613020918662	Требуется замена модуля отпечатка пальца
36	PAD-6000M	867613020894392	Требуется замена модуля отпечатка пальца
37	PAD-6000M	867613020845196	Требуется замена модуля отпечатка пальца
38	PAD-6000M	867613020935369	Требуется замена модуля отпечатка пальца
39	PAD-6000M	867613020934875	Требуется замена модуля отпечатка пальца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули

сканирования отпечатка пальца.

2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, стирание подсветки.

3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.

4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранить проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>39 шт</u>
Требуется замена экран	<u>6 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>9 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>4 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>5 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>39 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>39 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>6 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>4 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Мастер сервис-центра:	<u>Хушбаков Гулом Мамаражабович</u>
Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:	<u>Ибрагимов Бегзод Толибоевич</u>



Дефектный АКТ

" 30 " 05

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05 . 2022 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Сурхандарьинская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020876415	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
2	PAD-6000M	867613020890275	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
3	PAD-6000M	867613020881928	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль
4	PAD-6000M	867613020890077	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль
5	PAD-6000M	867613020869667	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль
6	PAD-6000M	867613020889616	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
7	PAD-6000M	867613020874618	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, замена GPS модуль
8	PAD-6000M	867613020895076	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
9	PAD-6000M	867613020892503	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
10	PAD-6000M	867613020881753	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
11	PAD-6000M	867613020886646	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль
12	PAD-6000M	867613020871341	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль
13	PAD-6000M	867613020876241	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020838969	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
15	PAD-6000M	867613020836450	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
16	PAD-6000M	867613020836815	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
17	PAD-6000M	867613020843878	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
18	PAD-6000M	867613020836286	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
19	PAD-6000M	867613020841963	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора

20	PAD-6000M	867613020843191	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
21	PAD-6000M	867613020845717	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
22	PAD-6000M	867613020830404	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
23	PAD-6000M	867613020831964	Требуется замена модуля отпечатка пальца
24	PAD-6000M	867613020832780	Требуется замена модуля отпечатка пальца
25	PAD-6000M	867613020846996	Требуется замена модуля отпечатка пальца
26	PAD-6000M	867613020843563	Требуется замена модуля отпечатка пальца
27	PAD-6000M	867613020834240	Требуется замена модуля отпечатка пальца
28	PAD-6000M	867613020844397	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
29	PAD-6000M	867613020835858	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
30	PAD-6000M	867613020847416	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
31	PAD-6000M	867613020923092	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
32	PAD-6000M	867613020892651	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
33	PAD-6000M	867613020881027	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
34	PAD-6000M	867613020892388	Требуется замена модуля отпечатка пальца
35	PAD-6000M	867613020886521	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
36	PAD-6000M	867613020871382	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
37	PAD-6000M	867613020881274	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.

2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.

3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.

4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДООБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранит проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>37 шт</u>
Требуется замена экран	<u>2 шт</u>
* Требуется замена сенсора	<u>15 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>3 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>12 шт</u>
* Установить защитник отпечаток пальцем	<u>37 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>37 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>3 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>9 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Мастер сервис-центра:	<u>Хушбаков Гулом Мамаражабович</u>
Представитель СБДД ДООБ МВД РУз:	<u>Ибрагимов Бегзод Толибоевич</u>



Дефектный АКТ

"30" 05

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26" мая 2022 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Наманганская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020925915	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
2	PAD-6000M	867613020931780	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
3	PAD-6000M	867613020847291	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
4	PAD-6000M	867613020892297	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
5	PAD-6000M	867613020877710	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
6	PAD-6000M	867613020903771	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
7	PAD-6000M	867613020874683	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC
8	PAD-6000M	867613020844637	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
9	PAD-6000M	867613020869527	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль
10	PAD-6000M	867613020913895	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
11	PAD-6000M	867613020836518	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC
12	PAD-6000M	867613020896546	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC
13	PAD-6000M	867613020930006	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020931459	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень
15	PAD-6000M	867613020887289	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC, замена зарядное устройство модуля
16	PAD-6000M	867613020845072	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
17	PAD-6000M	867613020829040	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля
18	PAD-6000M	867613020833440	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль, замена зарядное устройство модуля

19	PAD-6000M	867613020831808	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
20	PAD-6000M	867613020892107	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC
21	PAD-6000M	867613020906543	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC
22	PAD-6000M	867613020872422	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC, замена GPS модуль
23	PAD-6000M	867613020833440	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень
24	PAD-6000M	867613020836856	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень
25	PAD-6000M	867613020907566	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень
26	PAD-6000M	867613020892297	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль
27	PAD-6000M	867613020881522	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	27 шт
Требуется замена экран	5 шт
Требуется замена сенсора	13 шт

Требуется замена NFC	<u>12 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>11 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>27 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>27 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>6 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>8 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>

Мастер сервис-центра:

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:

Ибрагимов Бегзод Толибоевич



Дефектный АКТ

"30" 05

2022 год

Согласно письмо СБДД ДОБ МВД РУз от "26" 05 2022 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Республика Каракалпакстан

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020839629	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
2	PAD-6000M	867613020830305	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
3	PAD-6000M	867613020846947	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
4	PAD-6000M	867613020884328	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, замена GPS модуль
5	PAD-6000M	867613020909190	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
6	PAD-6000M	867613020906295	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
7	PAD-6000M	867613020890838	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, замена GPS модуль
8	PAD-6000M	867613020917912	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
9	PAD-6000M	867613020893808	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
10	PAD-6000M	867613020914604	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC, замена зарядное устройство модуля
11	PAD-6000M	867613020892941	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
12	PAD-6000M	867613020910636	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля
13	PAD-6000M	867613020912590	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020905453	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля
15	PAD-6000M	867613020876233	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
16	PAD-6000M	867613020924298	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
17	PAD-6000M	867613020882470	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
18	PAD-6000M	867613020846392	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля

19	PAD-6000M	867613020906451	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля
20	PAD-6000M	867613020889475	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
21	PAD-6000M	867613020897239	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
22	PAD-6000M	867613020927366	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
23	PAD-6000M	867613020833812	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
24	PAD-6000M	867613020905248	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
25	PAD-6000M	867613020881506	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	25 шт
Требуется замена экран	4 шт
Требуется замена сенсора	5 шт
Требуется замена NFC	8 шт
Требуется замена GPS модуль	8 шт

Установить защитник отпечаток пальцем 25 шт

Обновить программное обеспечение 25 шт

Требуется замена зарядное устройство модуля 11 шт

Требуется замена РУЧНОЙ ремень 4 шт

Требуется замена материнская плата 0 шт

Мастер сервис-центра: Хушбаков Гулом Мамаражабович

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз: Ибрагимов Бегзод Толибоевич



Дефектный АКТ

"30" 05

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05 . 2022 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Джизакская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020875094	Требуется замена модуля отпечатка пальца
2	PAD-6000M	867613020885879	Требуется замена модуля отпечатка пальца
3	PAD-6000M	867613020874501	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
4	PAD-6000M	867613020879369	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
5	PAD-6000M	867613020882751	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
6	PAD-6000M	867613020897916	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
7	PAD-6000M	867613020874899	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
8	PAD-6000M	867613020889558	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
9	PAD-6000M	867613020839173	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
10	PAD-6000M	867613020838753	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
11	PAD-6000M	867613020879476	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
12	PAD-6000M	867613020891299	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
13	PAD-6000M	867613020871317	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020882215	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
15	PAD-6000M	867613020873065	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
16	PAD-6000M	867613020882520	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
17	PAD-6000M	867613020881225	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
18	PAD-6000M	864716030346205	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля

19	PAD-6000M	867613020872901	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
20	PAD-6000M	867613020879732	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
21	PAD-6000M	867613020892578	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
22	PAD-6000M	867613020874352	Требуется замена модуля отпечатка пальца . замена сенсора
23	PAD-6000M	867613020878940	Требуется замена модуля отпечатка пальца
24	PAD-6000M	867613020874170	Требуется замена модуля отпечатка пальца
25	PAD-6000M	867613020833978	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
26	PAD-6000M	867613020935310	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
27	PAD-6000M	867613020935161	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
28	PAD-6000M	867613020934420	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
29	PAD-6000M	867613020935153	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
30	PAD-6000M	867613020931269	Требуется замена модуля отпечатка пальца
31	PAD-6000M	867613020932333	Требуется замена модуля отпечатка пальца
32	PAD-6000M	867613020931160	Требуется замена модуля отпечатка пальца
33	PAD-6000M	867613020931590	Требуется замена модуля отпечатка пальца
34	PAD-6000M	867613020933596	Требуется замена модуля отпечатка пальца
35	PAD-6000M	867613020931830	Требуется замена модуля отпечатка пальца
36	PAD-6000M	867613020923845	Требуется замена модуля отпечатка пальца
37	PAD-6000M	867613020926657	Требуется замена модуля отпечатка пальца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слойки на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.

2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	37 шт
Требуется замена экран	2 шт
Требуется замена сенсора	9 шт
Требуется замена NFC	5 шт
Требуется замена GPS модуль	7 шт
Установить защитник отпечаток пальцем	37 шт
Обновить программное обеспечение	37 шт
Требуется замена зарядное устройство модуля	6 шт
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	5 шт
Требуется замена материнская плата	0 шт

Мастер сервис-центра:

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:

Ибрагимов Бегзод Толибоевич



Дефектный АКТ

"30" 05

2022 год

Согласно письмо СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05 . 2022 года, Мы ООО «GLOBAL NAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Бухарская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020872182	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля
2	PAD-6000M	867613020885382	Требуется замена модуля отпечатка пальца
3	PAD-6000M	867613020900447	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
4	PAD-6000M	867613020908671	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень
5	PAD-6000M	867613020833697	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
6	PAD-6000M	867613020909398	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль
7	PAD-6000M	867613020913697	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, замена GPS модуль
8	PAD-6000M	867613020905800	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
9	PAD-6000M	867613020890465	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
10	PAD-6000M	867613020894202	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
11	PAD-6000M	867613020894335	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC
12	PAD-6000M	867613020910586	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC
13	PAD-6000M	867613020901049	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020905594	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
15	PAD-6000M	867613020929909	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
16	PAD-6000M	867613020905461	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
17	PAD-6000M	867613020907020	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
18	PAD-6000M	867613020888733	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля

19	PAD-6000M	867613020917904	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
20	PAD-6000M	867613020910990	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
21	PAD-6000M	867613020916583	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
22	PAD-6000M	867613020912160	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
23	PAD-6000M	867613020900694	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
24	PAD-6000M	867613020926202	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
25	PAD-6000M	867613020907970	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
26	PAD-6000M	867613020903565	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
27	PAD-6000M	867613020901502	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоим модулям и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	27 шт
Требуется замена экран	4 шт
Требуется замена сенсора	11 шт

Дефектный АКТ

"30" 05

2022 год

Согласно письмо СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05. май года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Андижанская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020905024	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
2	PAD-6000M	867613020880680	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль
3	PAD-6000M	867613020874360	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
4	PAD-6000M	867613020882892	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
5	PAD-6000M	867613020906410	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
6	PAD-6000M	867613020932341	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль
7	PAD-6000M	867613020907046	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, замена GPS модуль
8	PAD-6000M	867613020903409	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
9	PAD-6000M	867613020879831	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль
10	PAD-6000M	867613020838217	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC
11	PAD-6000M	867613020899912	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC
12	PAD-6000M	867613020924165	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC
13	PAD-6000M	867613020909513	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
14	PAD-6000M	867613020927861	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
15	PAD-6000M	867613020911741	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
16	PAD-6000M	867613020871234	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
17	PAD-6000M	867613020832806	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
18	PAD-6000M	867613020839454	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля
19	PAD-6000M	867613020885721	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля

20	PAD-6000M	867613020909166	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
21	PAD-6000M	867613020908614	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
22	PAD-6000M	867613020930337	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора
23	PAD-6000M	867613020899359	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
24	PAD-6000M	867613020917227	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
25	PAD-6000M	867613020926004	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
26	PAD-6000M	867613020906261	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
27	PAD-6000M	867613020904555	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
28	PAD-6000M	867613020909406	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень
29	PAD-6000M	867613020838670	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца

29 шт

Требуется замена экран

5 шт

Требуется замена сенсора	<u>12 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>6 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>9 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>29 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>29 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>7 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>7 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>

Мастер сервис-центра:



Хушбаков Гулом Мамаражабович

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:



Ибрагимов Бегзод Толийбоевич

