

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование работ/услуг СТО МТ	Кол-во оборудования	Количество работ/услуг СТО МТ в год
Цифровой рентген аппарат Flexavision HB производства Shimadzu Corp.			
1	Перечень работ по столу		
1,1	Проверка и регулировка перемещения стола	4	2
1,2	Проверка и настройка потенциометров	4	2
1,3	Проверка и настройка углов перемещения стола	4	2
1,4	Проверка и настройка кассета-приемного устройства	4	2
1,5	Проверка и смазка валов, подшипников и поверхности направляющих	4	2
1,6	Проверка и чистка контактов разъема	4	2
2	Перечень работ по электронно-оптическому преобразователю		
2,1	Проверка и настройка изображения	4	2
2,2	Проверка и чистка контактов разъема	4	2
3	Перечень работ по рентген трубке		
3,1	Калибровка рентгеновской трубки	4	2
3,2	Проверка и чистка контактов разъема	4	2
3,3	Проверка и чистка высоковольтного контакта, добавление изоляционной смазки	4	2
3,4	Проверка уровня масла	4	2
4	Перечень работ по высоковольтному генератору		
4,1	Проверка качества заземления	4	2
4,2	Проверка узлов на входящие и выходящие напряжение	4	2
4,3	Очистка от постороннего сора	4	2
4,4	Замер заряда на плате управления	4	2
4,5	Проверка предохранителей на исправность	4	2
4,6	Проверка и чистка высоковольтного контакта, добавление изоляционной смазки	4	2
4,7	Проверка уровня масла	4	2
4,8	Проверка значений и регулировка U_a (kВ), I_a (mA), Q (mAс)	4	2
5	Перечень работ цифровой системе		
5,1	Диагностика цифровой системы	4	2
5,2	Проверка системы на наличие ошибок	4	2
5,3	Исправление ошибок	4	2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	Наименование работ/услуг СТО МТ	Кол-во оборудования	Количество работ/услуг СТО МТ в год
Цифровой рентген аппарат Flexavision HB производства Shimadzu Corp.			
1	Перечень работ по столу		
1,1	Проверка и регулировка перемещения стола	4	2
1,2	Проверка и настройка потенциометров	4	2
1,3	Проверка и настройка углов перемещения стола	4	2
1,4	Проверка и настройка кассета-приемного устройства	4	2
1,5	Проверка и смазка валов, подшипников и поверхности направляющих	4	2
1,6	Проверка и чистка контактов разъема	4	2
2	Перечень работ по электронно-оптическому преобразователю		
2,1	Проверка и настройка изображения	4	2
2,2	Проверка и чистка контактов разъема	4	2
3	Перечень работ по рентген трубке		
3,1	Калибровка рентгеновской трубки	4	2
3,2	Проверка и чистка контактов разъема	4	2
3,3	Проверка и чистка высоковольтного контакта, добавление изоляционной смазки	4	2
3,4	Проверка уровня масла	4	2
4	Перечень работ по высоковольтному генератору		
4,1	Проверка качества заземления	4	2
4,2	Проверка узлов на входящие и выходящие напряжение	4	2
4,3	Очистка от постороннего сора	4	2
4,4	Замер заряда на плате управления	4	2
4,5	Проверка предохранителей на исправность	4	2
4,6	Проверка и чистка высоковольтного контакта, добавление изоляционной смазки	4	2
4,7	Проверка уровня масла	4	2
4,8	Проверка значений и регулировка U_a (kV), I_a (mA), Q (mAc)	4	2
5	Перечень работ цифровой системе		
5,1	Диагностика цифровой системы	4	2
5,2	Проверка системы на наличие ошибок	4	2
5,3	Исправление ошибок	4	2

Дигитайзер Vita Flex, принтер для печати медицинских изображений Dry View 5700 и программного обеспечения Image Suite производства Carestream Health Inc.			
1	Перечень работ по дигитайзеру Vita Flex		
1,2	Диагностика оборудования	1	2
1,3	Проверка на наличие ошибок	1	2
1,4	Очистка роликов	1	2
1,5	Проверка предохранителей	1	2
1,6	Проверка и чистка контактов разъема	1	2
1,7	Исправление неисправностей	1	2
2	Перечень работ по принтер Dry View 5700		
2,1	Диагностика оборудования	1	2
2,2	Проверка на наличие ошибок	1	2
2,3	Проверка температурного режима камеры	1	2
2,4	Калибровка оборудования	1	2
2,5	Проверка и чистка контактов разъема	1	2
2,6	Исправление неисправностей	1	2
3	Перечень работ по программному обеспечению Image Suite		
3,1	Диагностика оборудования	1	2
3,2	Проверка программы на наличие ошибок	1	2
3,3	Исправление ошибок	1	2
3,4	Очистка памяти	1	2
Принтер для печати медицинских изображений Dry View 5950 производства Carestream Health Inc.			
1	Перечень работ по принтер Dry View 5950		
1,2	Диагностика оборудования	1	2
1,3	Проверка на наличие ошибок	1	2
1,4	Проверка температурного режима камеры	1	2
1,5	Калибровка оборудования	1	2
1,6	Проверка и чистка контактов разъема	1	2
1,7	Исправление неисправностей	1	2
Рентгенодиагностическая передвижная система с С-дугой Opescope Acteno, производства Shimadzu Corp.			
1	Перечень работ по электронно-оптическому преобразователю		
1,1	Проверка и настройка изображения	4	2
1,2	Проверка и чистка контактов разъема	4	2
2	Перечень работ по рентген трубке		
2,1	Калибровка рентгеновской трубки	4	2
2,2	Проверка и чистка контактов разъема	4	2
2,3	Проверка и чистка высоковольтного контакта, добавление изоляционной смазки	4	2
3	Перечень работ по высоковольтному генератору		
3,1	Проверка качества заземления	4	2

3,2	Проверка узлов на входящие и выходящие напряжение	4	2
3,3	Очистка от постороннего сора	4	2
3,4	Замер заряда на плате управления	4	2
3,5	Проверка предохранителей на исправность	4	2
3,6	Проверка и чистка высоковольтного контакта, добавление изоляционной смазки	4	2
3,7	Проверка значений и регулировка U_a (кВ), I_a (mA), Q (mAc)	4	2
4	Перечень работ С-дуге		
4,1	Диагностика	4	2
4,2	Проверка стопоров	4	2
4,3	Калибровка движения	4	2
4,4	Проверка и смазка валов, подшипников и поверхности направляющих	4	2
Наименование работ по обслуживанию Мобильного рентген аппарата RAFALE EV30 (Производство APELEM)			
1	Внешний осмотр, чистка и смазка электрических и механических узлов рентген аппарата	2	2
2	Функциональный контроль моноблока и коллиматора рентген аппарата, измерение мощности излучения	2	2
3	Диагностика инвертора и электрических плат управления рентген аппарата	2	2
4	Регулирование натяжения пружины рукава коллиматора	2	2
5	Функциональный контроль компонентов рентген аппарата	2	2
6	Регулирование стояночного тормоза	2	2
Наименование работ по обслуживанию Рентгенодиагностического аппарата «HF51-5» (Производство WDM, Китай)			
1	Перечень работ по столу		
1,2	Проверка и регулировка перемещения стола	1	2
1,3	Проверка и настройка потенциометров	1	2
1,4	Проверка и настройка углов перемещения стола	1	2
1,5	Проверка и настройка кассетоприёмного устройства	1	2
1,6	Проверка и смазка валов, подшипников и поверхности направляющих	1	2
1,7	Проверка и чистка контактов разъема	1	2
2	Перечень работ по электронно-оптическому преобразователю		
2,1	Проверка и настройка изображения	1	2
2,2	Проверка и чистка контактов разъема	1	2
3	Перечень работ по рентген трубке	1	2
3,1	Калибровка рентгеновской трубки	1	2
3,2	Проверка и чистка контактов разъема	1	2

3,3	Проверка и чистка высоковольтного контакта, добавление изоляционной смазки	1	2
3,4	Проверка уровня масла	1	2
4	Перечень работ по высоковольтному генератору		
4,1	Проверка качества заземления	1	2
4,2	Проверка узлов на входящие и выходящие напряжение	1	2
4,3	Очистка от постороннего сора	1	2
4,4	Замер заряда на плате управления	1	2
4,5	Проверка предохранителей на исправность	1	2
4,6	Проверка и чистка высоковольтного контакта, добавление изоляционной смазки	1	2
4,7	Проверка уровня масла	1	2
4,8	Проверка значений и регулировка U_a (кВ), I_a (мА), Q (мАс)	1	2
Наименование работ по обслуживанию Дигитайзера «CR-15X» (Производство AGFA, Бельгия)			
1	Диагностика оборудования	2	1
2	Проверка на наличие ошибок	2	1
3	Профилактическое обслуживание	2	1
4	Ввод в эксплуатацию оборудования	2	1
Наименование работ по обслуживанию Медицинского принтера «DryStar 5300» (Производство AGFA, Бельгия)			
1	Диагностика оборудования	2	2
2	Проверка на наличие ошибок	2	2
3	Профилактическое обслуживание	2	2
4	Ввод в эксплуатацию оборудования	2	2
Наименование работ по обслуживанию Стол для вытягивания шеи и поясницы «Triton» (Chattanooga DJO LLC)			
1	Профилактический осмотр, чистка и смазка узлов главного блока и стола пациента	1	2
2	Калибровка натяжения тросов и узлов стола пациента	1	2
Наименование работ по обслуживанию Рентген диагностической системы с С-Дугой «ХС-30» (Производство WDM, Китай)			
1	Перечень работ по С-дуге		
1.2	Проверка движения С-дуги	1	2
1.3	Проверка и настройка углов перемещения трубки	1	2
1.4	Проверка и смазка валов, подшипников и поверхности направляющих	1	2
1.5	Проверка и чистка контактов разъема	1	2
2	Перечень работ по рентгеновской трубке		
2.1	Калибровка рентгеновской трубки	1	2

2.2	Проверка и чистка контактов разъема	1	2
3	Перечень работ по высоковольтному генератору		
3.1	Проверка качества заземления	1	2
3.2	Проверка узлов на входящие и выходящие напряжение	1	2
3.3	Очистка от постороннего сора	1	2
3.4	Проверка предохранителей на исправность	1	2
3.5	Проверка значений U_a (kВ), I_a (mA), Q (mAc)	1	2
4	Перечень работ по цифровой системе		
4.1	Проверка системы на наличие ошибок и исправление	1	2