

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД  
ЙҲХХ бошлигининг ўринбосари,  
хайъат раиси, полковник

Э.Х.Бозоров

2022 йил «25» июль

## МУХОКАМА БАЁННОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙҲХХга қарашли планшетларни жорий таъмирлаш учун Etender.uzex.uz порталида 15.06.2022-йил 22110012105850-лот рақам билан жойланган эълон бўйича 22.06.2022-йил 105850-сонли электрон баённома расмийлаштирилди. Ушбу баённомага кўра кўрсатилган хизмат турлари бўйича жами 806 630 000 (саккиз юз олти миллион олти юз ўттиз минг) сўм таклиф билан МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” голиб бўлди. Шунингдек захира етказиб берувчи сифатида кўрсатилган хизмат турлари бўйича 813 785 000 (саккиз юз ўн уч миллион етти юз саксон беш минг) сўм таклиф билан МЧЖ “AZA SERVICE PAD” ҳам баённомамиз шарҳида келтирилган эди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” раҳбари А.Р.Рахимов ҳамма шартнома шартларига тўлиқ рози эканлиги ва башқа ташкилот ёки корхоналардан 22.06.2022-йилдаги 105850-сон электрон баённома юзасидан ҳеч қандай эътироз ва таклифлар келиб тушмаганлигини инобатга МЧЖ “SHANGDONG ELECTRONICS TABLET” билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ бўлиши бир овоздан келишилди.

### Хайъат аъзолари:

ИИВ ЖХД ЙҲХХ Ахборот хизмати  
бошлиғи

А.Муродов

ИИВ ЖХД ЙҲХХ Ташкилий бўлими  
бошлиғи капитан

Ф.Ташкенбаев

ИИВ ЖХД ЙҲХХ МваМТТБ бошлиғи  
Подполковник

Б.Расулов

ИИВ ЖХД ЙҲХХ РвайОИТваНҚБ  
бошлиғи подполковник

М.Шерлиев

### хайъат котиби

ИИВ ЖХД ЙҲХХ старшинаси  
Сержант

Т.Намуратов

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 105850 на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш**

Способ проведения электронный

Дата 22.06.2022

Время рассмотрения 22.06.2022 15:33

Конкурсная комиссия ГУБДД МВД РУз, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Заместитель начальника СБДД ДОБ МВД	СБДД ДОБ МВД
<b>Секретарь комиссии</b>	NAMURATOV TULKIN NAJIMOVICH	Старшина	СБДД ДОБ МВД
<b>Член комиссии</b>	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД
<b>Член комиссии</b>	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Начальник службы	СБДД ДОБ МВД
<b>Член комиссии</b>	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Начальник управления	СБДД ДОБ МВД
<b>Член комиссии</b>	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.06.2022 года № лота 105850.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним</b>
Подробное описание	Замена модуля отпечатка палца
Количество товара	321.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 800 000.00
Стартовая сумма	577 800 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним</b>
Подробное описание	Замена зарядное устройство модуль
Количество товара	65.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	290 000.00
Стартовая сумма	18 850 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним</b>
Подробное описание	Замена GPS модуля
Количество товара	85.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	170 000.00
Стартовая сумма	14 450 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним</b>
Подробное описание	Замена ручного ремена
Количество товара	74.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	240 000.00
Стартовая сумма	17 760 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним</b>
Подробное описание	Замена NFC модуля
Количество товара	70.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	355 000.00
Стартовая сумма	24 850 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним</b>
Подробное описание	Замена сенсора
Количество товара	62.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 050 000.00
Стартовая сумма	65 100 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним</b>
Подробное описание	Замена экрана
Количество товара	71.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 700 000.00
Стартовая сумма	120 700 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZA SERVICE PAD MCHJ	10	10	10	Экспертная		
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш иштирокчиси қайта ташкил этиш, тугатилиш ёки банкротлик босқичида эмаслиги тўёрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслиги ҳақида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZA SERVICE PAD MCHJ	10	10	10	Экспертная		
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Техник топшириқ талабларига мувофиқ тақдим этилган хизмат намунаси сифатига кўра, ҳамда хизмат кўрсатиш муддатига кўра энг юқори балл билан баҳоланади.

Тип: Текстовое значение

Описание: Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZA SERVICE PAD MCHJ	40	40	35	Экспертная		
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	40	40	38	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ органидан олинган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва Банкдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZA SERVICE PAD MCHJ	10	10	10	Экспертная		
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш иштирокчисининг умумий маълумоти

Тип: Текстовое значение

Описание: тажрибаси ҳақида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZA SERVICE PAD MCHJ	10	10	10	Экспертная		
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	839 510 000.00	806 630 000.00	18.06.2022 16:11:48	20.00
AZA SERVICE PAD MCHJ	839 510 000.00	813 785 000.00	18.06.2022 15:48:23	19.82

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ	78	20	98
AZA SERVICE PAD MCHJ	75	19.82416	94.82416

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 105850 от 22.06.2022 года на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш определила победителем:

SHANDONG ELECTRONICS TABLET MCHJ  
309192071

и резервный исполнитель: AZA SERVICE PAD MCHJ (309599158)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“SHANDONG ELECTRONICS TABLET ” МЧЖ кейинги ўринларда “ИЖРОЧИ” деб аталувчи директори А.Р.Рахимов номидан низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб номланади О.Ч.Саидов номидан, устав асосида, иш юритувчи иккинчи томондан, биргаликда томонлар деб юритилувчилар қуйдагилар ҳақида мазкур шартномани туздилар.

## 1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. “Ижрочи” ушбу шартноманинг иловасида кўрсатилган спецификацияга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ томонидан 06 июнь 2022 йилда эълон қилинган №22110012100942 сонли лот бўйича кўрсатилган техник топшириқлар асосан сифатли хизмат кўрсатиш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” ушбу хизматларни кўриб чиқиб қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади. Кўрсатиладиган хизматларнинг қатъий турлари, миқдори ва баҳоси ушбу шартноманинг ажралмас қисми бўлган спецификацияда келтирилади.

## 2. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

### 2.1. Буюртмачининг ҳуқуқлари:

2.1.1. Бажарувчидан техник шартларга лозим даражадаги хизматларни кўрсатишни талаб қилиш;

2.1.2. Лозим даражадаги сифатда хизмат кўрсатилмаган тақдирда, ўз хоҳишига кўра қуйдагиларни талаб қилиш:

2.1.3. Камчиликларни бепул бартараф этиш ёки Буюртмачининг ёки учинчи шахснинг камчиликларни бартараф этишга доир харажатларини қоплаш;

2.1.4. Шартнома шартларининг бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

### 2.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2.1. Ушбу Шартнома шартларига мувофиқ кўрсатилган хизматларни қабул қилиш;

2.2.2. Ушбу Шартноманинг 3.1 ва 3.2-бандларига мувофиқ кўрсатилган хизматлар учун тўловларни амалга ошириш.

### 2.3. Ижрочининг ҳуқуқлари:

2.3.1. Буюртмачидан амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ва ҳажмда кўрсатилган хизматлар учун олдиндан тўлов ва якуний ҳисоб-китобларни амалга оширишни талаб қилиш;

2.3.2. Буюртмачидан бажарилган ишни қабул қилишни асоссиз равишда рад этиш натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;

### 2.4. Ижрочининг мажбуриятлари:

2.4.1. Ушбу шартномага мувофиқ Буюртмачи белгиланган тартибда у томонидан тақдим этилган техник топшириққа биноан хизматларни белгиланган муддат, миқдор ва сифатлар бўйича кўрсатиш;

2.4.2. Ижрочи тақдим этилган техник топшириқларга биноан Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ балансида мавжуд планшет қурилмаларини 5 иш куни мобайнида хизмат кўрсатиб бериш мажбуриятини ўз бўйнига олади.

2.4.3. Ижрочи ўз зимасидаги вазифаларни 2.4.2 бандда кўрсатилган муддатда бажара олмаса, муддатдан ўтган ҳар 1 кун учун шартноманинг умумий миқдоридан 0.04% тўловни Буюртмачининг ҳисобига қайтаради.

## 3. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Ушбу шартноманинг баҳоси 806 630 000 (Саккиз юз олти миллион олти юз ўттиз минг) сўм, ҚҚСсиз (без НДС), Кўрсатиладиган хизматларнинг баҳоси ушбу шартноманинг 1-иловасида кўрсатилади.

3.2. Буюртмачи тақдим этиладиган хизматнинг 30 % миқдорида олдиндан тўловни амалга оширади ва маблағ Ижрочининг ҳисобрақамига келиб тушган санадан бошлаб ушбу шартноманинг мажбуриятлари бажарилиши бошланади. Хизмат кўрсатаётган планшет қурилмаларини тулов ҳисоб-китоблари счет-фактура ва бажарилган ишлар далолатномаси имзолангандан сунг Буюртмачи қолган 70% тўловни уч иш куни ичида амалга оширади.

## 4. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИШ

4.1. Шартнома шартлари ушбу шартнома ва қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади.

4.2. Агар томонлар ўз зиммаларида олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган бўлса, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.3. Буюртмачи томондан белгиланган 2.4.3. банддаги муддатни ИЖРОЧИ томондан бажара олмаган ҳолда кўрсатилган хизматни Буюртмачи қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

## 5. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш юзасидан келиб чиқадиغان барча келишмовчиликлар тарафлар томонидан музокаралар ўтказиш йўли билан ҳал этилади. Агар тарафлар ўзаро муромага кела олмасалар, низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда “Ижрочи” жойлашган жойдаги судга мурожаат этиш йўли билан ҳал этилади.

5.2. Мазкур шартномада қайд этилмаган ҳолатлар Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа тегишли қонун ҳужжатларида белгиланган меъёрлар асосида ҳал этилади.

## **6. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ**

6.1. Агар ушбу шартнома тузилгандан сўнг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тўлиқ ёки қисман тўғри бажаришига тўсқинлик қиладиган ҳолатлар юзага келса ва агар бундай ҳолатлар, яъни ёнғин, тошқин, зилзила, бошқа табиий офатлар, экспорт ёки импортга тўсиқлар ёки эмбарголар, уруш, жанговар ҳаракатлар, террористик ҳаракатлар, иш ташлашлар (томонлар ишчиларининг иш ташлашларидан ташқари), пандемия, амалдаги қонунчиликдаги ўзгаришлар, давлат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган умумий характердаги қарорлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

6.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, енгиб бўлмас куч таъсирида зарар етказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

6.3. Хабарномада кўрсатилган фактлар расмий манбалар томонидан берилган ҳужжатлар билан тасдиқланиши керак, шу жумладан, пресс-релизлар, бироқ улар билан чекланмаслик лозим. Бундай хабарноманинг йўқлиги, шунингдек тегишли далилларнинг йўқлиги ушбу томонни шартнома мажбуриятларини бажаришдан озод қилинишига асос сифатида юқоридаги ҳолатларни келтириш ҳуқуқидан маҳрум қилади.

6.4. Фавқулодда вазиятлар юзага келган тақдирда, томонлар зудлик билан ўзаро музокаралар олиб борадилар ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ёки бартараф этиш мақсадида кўриладиган чоралар тўғрисида келишиб оладилар.

6.5. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг қўйилган санасидан 10 (ўн) иш куни олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Ижрочичи бажарилмаган мажбуриятлари учун Бююртмачидан олинган барча тўловларни Бююртмачига қайтаради ва Бююртмачи Ижрочининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлиқ тўлайди.

## **7. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ**

7.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний устунликларга ёки бошқа ноқонуний мақсадларга эришиш учун бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки қимматликларни тўлашни амалга оширмайди.

7.2. Ушбу Шартнома мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари пора бериш/олиш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатларнинг талабларини бузадиган ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга оид халқаро ҳужжатлар талабларини бузилиши каби ҳаракатларни амалга оширмайди.

7.3. Ушбу Шартнома Томонларининг ҳар бири бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул маблағлари, совғалар бериш, уларга иш (хизматлар)ни бепул бажариши ва ушбу бандда кўрсатилмаган бошқа усуллар билан ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатларни содир этишдан бош тортади.

## **8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ**

8.1. Мазкур шартнома икки тарафлама имзоланган кундан бошлаб қонуний кучга киради.

8.2. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

8.3. Мазкур шартноманинг 4.2.-бандида қайд этилган талаблар “Бююртмачи” томонидан ўз вақтида бажарилмаган тақдирда, мазкур шартнома ўз кучини йўқотган ҳисобланади.

8.4. Шартнома ҳар икки томон учун бир хил қонуний кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

## **9. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби**

9.1. Ушбу шартномага киритилган барча ўзгартиришлар ва қўшимчалар Томонларнинг имзолари ва муҳри билан қўшимча қилинув тузилади.

9.2. Агар томонларнинг реквизитлари ўзгарган ҳолларда 3 иш куни ичида хабардор қилиб хат орқали мурожаат қилиши шарт.

9.3. Шартноманинг 8.2. бандига кўра қўшимча қилинув 2 нусхада тузилиб шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

## 10. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. Ушбу Шартнома томонларнинг келишуви билан ёки Томонлардан бирининг талабига биноан, бошқа томон томонидан шартнома шартлари лозим даражада бажармаган тақдирда суд томонидан бекор қилиниши мумкин.

10.2. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар фақат ёзма равишда тузилган ва тарафларнинг тегишли ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирда амал қилади.

10.3. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

10.4. Ушбу шартнома, унга киритилган ўзгартиришлар (қўшимчалар) томонлар томонидан имзоланган пайдан бошлаб оширилади.

## 11. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

### ИЖРОЧИ:

“SHANDONG ELECTRONICS TABLET” МЧЖ

Манзил: Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани

16-мавзе 15 хонадон

Тел: +998(99) 813-15-55


Банк: Ипак йўли Банк Чилонзор филиали

Р/с: 2020 8000 2054 8097 7001 МФО:01067

ИНН:309192071 ОКЭД: 1726294

Директор:

Рахимов А.Р



### БЮРТМАЧИ:

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ



Бошлик:

О.Ч.Саидов



Товарларнинг нарх жадвали

№	Махсулот (хизмат) номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Бир донасининг нархи	Умумий нархи
1.	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модульни алмаштириш	хизмат кўрсатиш	321	1740000	558540000
2.	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	71	1650000	117150000
3.	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	62	1000000	62000000
4.	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	70	330000	23100000
5.	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	74	210000	15540000
6.	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	85	150000	12750000
7.	Планшет (PAD 6000M)ни қувватловчи модулини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	65	270000	17550000
<b>ЖАМИ:</b>					<b>806 630 000</b>

Хизмат кўрсатиб берилаётган махсулот умумий киймати жами: **806 630 000** (Саккиз юз олти миллион олти юз ўттиз минг) сўмни ташкил этади.



Солиқ солини объектлари ҳамда солиқ  
солиш билан боғлиқ объектлар тўғрисидаги  
маълумотлар базасини шакллантириш ва  
юритиш тартибн тўғрисидаги  
нйзомга 6-илова

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ СОЛИҚ КЎМИТАСИ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Солиқ тўловчининг Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга  
олинганлиги ва унга идентификация раками берилганлиги тўғрисида  
ГУВОҲНОМА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о регистрации в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан  
и присвоении идентификационного номера налогоплательщику

СОЛИҚ ТЎЛОВЧИ - ЮРИДИК ШАХС  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Тўлиқ номи:  
Полное наименование:

"SHANDONG ELECTRONICS TABLET"  
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Қисқача номи:  
Краткое наименование:

"SHANDONG ELECTRONICS TABLET"  
МСТП

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитасида рўйхатга олинди ва унга қуйидаги  
солиқ тўловчи идентификация раками (СТИР) берилди:

Зарегистрирован в Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан  
и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

309192071

СТИР берилган сана: 12.01.2022  
Дата присвоения ИНН:

Рўйхатга олинган ДСИ:  
Зарегистрирован в ГНИ:

Чилонзор тумани

Ушбу Гувоҳнома Давлат солиқ кўмитасининг интернетдаги расмий сайти  
орқали шакллантирилган ва чоп этилган

Данное Удостоверение сформировано и распечатано через официальный сайт  
Государственного налогового комитета

Гувоҳнома чоп этилган сана:  
Дата распечатки удостоверения:

30.04.2022 15:25:58



# Дефектный АКТ

"02" 06

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26" 05 2022 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Навоийская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020189159	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020833127	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020912566	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020833994	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020906154	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020902591	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020841625	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020869402	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020889673	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020910487	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020886588	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020902922	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
13	PAD-6000M	867613020916450	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
14	PAD-6000M	867613020845931	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
15	PAD-6000M	867613020892222	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020906964	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020837771	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение

18	PAD-6000M	867613020903607	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
19	PAD-6000M	867613020874410	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
20	PAD-6000M	867613020888436	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
21	PAD-6000M	867613020842102	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
22	PAD-6000M	867613020878536	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
23	PAD-6000M	867613020841591	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
24	PAD-6000M	867613020870301	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
25	PAD-6000M	867613020902542	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
26	PAD-6000M	867613020894669	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
27	PAD-6000M	867613020837623	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
28	PAD-6000M	867613020908259	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
29	PAD-6000M	867613020887537	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
30	PAD-6000M	867613020846517	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
31	PAD-6000M	867613020900645	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
32	PAD-6000M	867613020931343	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
33	PAD-6000M	867613020882561	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.

4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранит проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>33 шт</u>
Требуется замена экран	<u>0 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>4 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>4 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>6 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>6 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>8 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>33 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>33 шт</u>

Мастер сервис-центра:

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:



Хушбаков Гулом Мамаражабович

Ибрагимов Бегзод Толибоевич

# Дефектный АКТ

" 02 " 06

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05 . 2022 года, Мы ООО «GLOBAL NAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Хорезмская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020935690	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020843050	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020881779	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020904860	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020874212	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020879591	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020928422	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020898385	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020916732	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020927374	, замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020918498	, замена экран , обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020922961	, замена экран , замена NFC, обновить программное обеспечение
13	PAD-6000M	867613020899177	, замена экран , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
14	PAD-6000M	867613020889145	, замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
15	PAD-6000M	867613020934685	, замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020933414	, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020932580	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
18	PAD-6000M	867613020918068	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>35 шт</u>
Требуется замена экран	<u>10 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>6 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>9 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>5 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>10 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>12 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>35 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>35 шт</u>

Мастер сервис-центра:

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Ибрагимов Бегзод Толибоевич



# Дефектный АКТ

" 02 " 06

2022 год

Согласно письмо СБДД ДОБ МВД РУз от " 26 " 05 2022 года, Мы ООО «GLOBAL NAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Ферганская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020918662	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020894392	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020845196	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020935369	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020934875	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020871135	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020888626	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020883783	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020911675	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020837235	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020846061	, замена NFC, обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020846566	, замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
13	PAD-6000M	867613020907707	, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
14	PAD-6000M	867613020834349	, замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
15	PAD-6000M	867613020900652	, замена сенсора, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020923399	, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020905230	, замена экран , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
18	PAD-6000M	867613020869790	, замена сенсора, замена экран , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение

19	PAD-6000M	867613020906303	, замена сенсора, замена экран , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
20	PAD-6000M	867613020875615	, замена сенсора, обновить программное обеспечение
21	PAD-6000M	867613020896215	, замена сенсора, обновить программное обеспечение
22	PAD-6000M	867613020831923	, замена сенсора, обновить программное обеспечение
23	PAD-6000M	867613020884401	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
24	PAD-6000M	867613020918985	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
25	PAD-6000M	867613020917474	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
26	PAD-6000M	867613020875045	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
27	PAD-6000M	867613020889723	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
28	PAD-6000M	867613020893220	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
29	PAD-6000M	869703025189225	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
30	PAD-6000M	867613020877603	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
31	PAD-6000M	867613020876084	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
32	PAD-6000M	867613020884997	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
33	PAD-6000M	867613020847580	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
34	PAD-6000M	867613020875110	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
35	PAD-6000M	867613020846152	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
36	PAD-6000M	867613020837599	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
37	PAD-6000M	867613020835742	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
38	PAD-6000M	867613020924892	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
39	PAD-6000M	867613020897833	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
40	PAD-6000M	867613020838654	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
41	PAD-6000M	867613020894483	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение

42	PAD-6000M	867613020872356	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
43	PAD-6000M	867613020835247	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
44	PAD-6000M	867613020918167	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
45	PAD-6000M	867613020846368	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
46	PAD-6000M	867613020890440	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
47	PAD-6000M	867613020888568	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
48	PAD-6000M	867613020885713	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
49	PAD-6000M	867613020902484	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	37 шт
Требуется замена экран	9 шт
Требуется замена сенсора	7 шт
Требуется замена NFC	5 шт
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	7 шт

Требуется замена GPS модуль	<u>9 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>10 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>37 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>37 шт</u>

Мастер сервис-центра:



*[Handwritten signature]*

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:

*[Handwritten signature]*

Ибрагимов Бегзод Толибоевич

# Дефектный АКТ

" 02 " 06

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05 . 2022 года, Мы ООО «GLOBAL NAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Сурхандарьинская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020892370	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020883577	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020892412	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020869535	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020875227	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020869972	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020883528	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020897569	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020869360	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020873115	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020895506	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020820140	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
13	PAD-6000M	867613020881431	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
14	PAD-6000M	867613020877397	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
15	PAD-6000M	867613020898104	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена экран , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020882090	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020893360	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена экран , обновить программное обеспечение
18	PAD-6000M	867613020870418	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена экран , обновить программное обеспечение
19	PAD-6000M	867613020875896	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена экран , обновить программное обеспечение



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменить на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>43 шт</u>
Требуется замена экран	<u>8 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>9 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>12 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>8 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>12 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>2 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>43 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>43 шт</u>

Мастер сервис-центра:

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Ибрагимов Бегзод Толибоевич



# Дефектный АКТ

"02" 06

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05 .2022 года, Мы ООО «GLOBAL NAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Наманганская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020889186	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020846962	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020831592	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020868719	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020834208	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020932523	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020914323	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020881787	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020845212	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020935872	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020903771	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC, обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020876589	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение

13	PAD-6000M	867613020894509	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
14	PAD-6000M	867613020892297	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
15	PAD-6000M	867613020935443	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020921146	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020931780	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
18	PAD-6000M	867613020925915	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена GPS модуль, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
19	PAD-6000M	867613020930006	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
20	PAD-6000M	867613020881191	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC, обновить программное обеспечение
21	PAD-6000M	867613020907566	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC, обновить программное обеспечение
22	PAD-6000M	867613020874683	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
23	PAD-6000M	867613020841237	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
24	PAD-6000M	867613020847382	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
25	PAD-6000M	867613020877371	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
26	PAD-6000M	867613020927929	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
27	PAD-6000M	867613020846103	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
28	PAD-6000M	867613020925824	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение

29	PAD-6000M	867613020930576	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
----	-----------	-----------------	---

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоних модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>29 шт</u>
Требуется замена экран	<u>9 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>10 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>11 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>11 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>9 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>7 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>29 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>29 шт</u>

Мастер сервис-центра:

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:



Хушбаков Гулом Мамаражабович

Ибрагимов Бегзод Толибоевич

# Дефектный АКТ

"02" 06

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05. 2022 года, Мы ООО «GLOBAL NAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Республика Каракалпакстан

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	864716030346213	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020869519	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020875474	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020847549	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020880557	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020905867	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020909943	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020906006	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020872331	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020915544	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020879914	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020910503	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля. обновить программное обеспечение
13	PAD-6000M	867613020846251	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
14	PAD-6000M	867613020888972	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение

15	PAD-6000M	867613020844801	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020876308	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020874725	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
18	PAD-6000M	867613020911709	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
19	PAD-6000M	867613020912764	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
20	PAD-6000M	867613020904811	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
21	PAD-6000M	867613020918035	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
22	PAD-6000M	867613020838522	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
23	PAD-6000M	867613020903698	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
24	PAD-6000M	867613020830156	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
25	PAD-6000M	867613020841187	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
26	PAD-6000M	867613020912913	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
27	PAD-6000M	867613020911261	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
28	PAD-6000M	867613020885911	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
29	PAD-6000M	867613020871044	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
30	PAD-6000M	867613020830685	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
31	PAD-6000M	867613020835114	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
32	PAD-6000M	867613020840239	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
33	PAD-6000M	867613020901122	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение

34	PAD-6000M	867613020887305	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
35	PAD-6000M	867613020915866	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
36	PAD-6000M	867613020832004	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
37	PAD-6000M	867613020904712	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	37 шт
Требуется замена экран	7 шт
Требуется замена сенсора	4 шт
Требуется замена NFC	8 шт
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	12 шт
Требуется замена GPS модуль	7 шт
Требуется замена материнская плата	0 шт
Требуется замена зарядное устройство модуля	6 шт

Установить защитник отпечаток пальцем

37 шт

Обновить программное обеспечение

37 шт

Мастер сервис-центра:

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:

Ибрагимов Бегзод Толибоевич



# Дефектный АКТ

"02" 06

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05. 2022 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Джизакская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020924140	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020921369	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020934479	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020932507	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020930352	, замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020920734	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020925022	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020932853	, замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020921534	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020926665	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020929230	, замена экран , замена NFC, обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020929529	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
13	PAD-6000M	867613020922292	, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение

14	PAD-6000M	867613020931384	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля. обновить программное обеспечение
15	PAD-6000M	867613020868859	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020910206	, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020908309	, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
18	PAD-6000M	867613020912327	, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
19	PAD-6000M	867613020901155	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
20	PAD-6000M	867613020906022	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена экран , обновить программное обеспечение
21	PAD-6000M	867613020902211	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена экран , обновить программное обеспечение
22	PAD-6000M	867613020902534	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена экран , обновить программное обеспечение
23	PAD-6000M	867613020911766	, замена экран , обновить программное обеспечение
24	PAD-6000M	867613020915783	, замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
25	PAD-6000M	867613020907319	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
26	PAD-6000M	867613020913044	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
27	PAD-6000M	867613020911378	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
28	PAD-6000M	867613020906881	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
29	PAD-6000M	867613020901239	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
30	PAD-6000M	867613020915874	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
31	PAD-6000M	867613020837003	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение

32	PAD-6000M	867613020837102	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
33	PAD-6000M	867613020833580	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
34	PAD-6000M	867613020834471	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
35	PAD-6000M	867613020830453	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
36	PAD-6000M	867613020836781	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
37	PAD-6000M	867613020913978	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
38	PAD-6000M	867613020906931	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
39	PAD-6000M	867613020904704	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
40	PAD-6000M	867613020908002	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
41	PAD-6000M	867613020888725	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
42	PAD-6000M	867613020892859	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
43	PAD-6000M	867613020919231	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
44	PAD-6000M	867613020918878	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
45	PAD-6000M	867613020919207	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
46	PAD-6000M	867613020934040	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
47	PAD-6000M	867613020917060	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
48	PAD-6000M	867613020917748	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
49	PAD-6000M	867613020919157	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменить на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>40 шт</u>
Требуется замена экран	<u>9 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>5 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>7 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>12 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>9 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>5 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>40 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>40 шт</u>

Мастер сервис-центра:

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:



  
Хушбаков Гулом Мамаражабович

  
Ибрагимов Бегзод Толибоевич

# Дефектный АКТ

" 02 " 06

2022 год

Согласно письму СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05 . 2022 года, Мы ООО «GLOBAL NAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Бухарская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020899078	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020876639	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020889474	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020903821	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020933356	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020912889	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020933935	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020929453	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020929388	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020346015	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020908424	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020903953	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
13	PAD-6000M	867613020910651	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена GPS модуль, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
14	PAD-6000M	867613020925071	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение

15	PAD-6000M	867613020933448	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020899995	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020933927	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
18	PAD-6000M	867613020930089	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
19	PAD-6000M	867613020927655	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
20	PAD-6000M	867613020923696	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
21	PAD-6000M	867613020932796	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
22	PAD-6000M	867613020934339	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
23	PAD-6000M	867613020888584	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
24	PAD-6000M	867613020911873	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
25	PAD-6000M	867613020915699	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
26	PAD-6000M	867613020904233	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, обновить программное обеспечение
27	PAD-6000M	869703020933604	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
28	PAD-6000M	867613020913796	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
29	PAD-6000M	867613020935419	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
30	PAD-6000M	867613020928653	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
31	PAD-6000M	867613020921823	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
32	PAD-6000M	867613020903326	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождения сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обох модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>32 шт</u>
Требуется замена экран	<u>11 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>11 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>5 шт</u>
Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>9 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>11 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>7 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>32 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>32 шт</u>
Мастер сервис-центра:	_____
Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:	_____

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Ибрагимов Бегзод Толибоевич



# Дефектный АКТ

" 02 "

06

2022 год

Согласно письмо СБДД ДОБ МВД РУз от "26". 05 . 2022 года, Мы ООО «GLOBAL HAVASKOR» провели осмотр над ниже указанным специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

## Андижанская область

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD-6000M	867613020908861	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
2	PAD-6000M	867613020922276	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
3	PAD-6000M	867613020902179	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
4	PAD-6000M	867613020843092	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
5	PAD-6000M	867613020883379	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
6	PAD-6000M	867613020915890	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
7	PAD-6000M	867613020880524	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена NFC, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
8	PAD-6000M	867613020927846	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
9	PAD-6000M	867613020879930	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
10	PAD-6000M	867613020910149	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
11	PAD-6000M	867613020918639	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
12	PAD-6000M	867613020878692	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение

13	PAD-6000M	867613020915635	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
14	PAD-6000M	867613020921716	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
15	PAD-6000M	867613020917151	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
16	PAD-6000M	867613020900801	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
17	PAD-6000M	867613020912103	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
18	PAD-6000M	867613020915239	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
19	PAD-6000M	867613020909034	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, замена зарядное устройство модуля, обновить программное обеспечение
20	PAD-6000M	867613020839330	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
21	PAD-6000M	867613020888386	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
22	PAD-6000M	867613020843712	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена сенсора, обновить программное обеспечение
23	PAD-6000M	867613020873677	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
24	PAD-6000M	867613020906873	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
25	PAD-6000M	867613020921310	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , замена GPS модуль, обновить программное обеспечение
26	PAD-6000M	867613020921542	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена NFC, обновить программное обеспечение
27	PAD-6000M	867613020890416	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена экран , обновить программное обеспечение
28	PAD-6000M	867613020892164	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
29	PAD-6000M	867613020916252	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение

30	PAD-6000M	867613020921690	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
31	PAD-6000M	867613020930857	Требуется замена модуля отпечатка пальца , обновить программное обеспечение
32	PAD-6000M	867613020887495	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
33	PAD-6000M	867613020875375	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
34	PAD-6000M	867613020912418	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение
35	PAD-6000M	867613020910917	Требуется замена модуля отпечатка пальца , замена РУЧНОЙ ремень, обновить программное обеспечение

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защиту слои на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников СБДД ДОБ МВД РУз будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

### ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	<u>35 шт</u>
Требуется замена экран	<u>8 шт</u>
Требуется замена сенсора	<u>6 шт</u>
Требуется замена NFC	<u>9 шт</u>

Требуется замена РУЧНОЙ ремень	<u>4 шт</u>
Требуется замена GPS модуль	<u>12 шт</u>
Требуется замена материнская плата	<u>0 шт</u>
Требуется замена зарядное устройство модуля	<u>8 шт</u>
Установить защитник отпечаток пальцем	<u>35 шт</u>
Обновить программное обеспечение	<u>35 шт</u>

Мастер сервис-центра:

Хушбаков Гулом Мамаражабович

Представитель СБДД ДОБ МВД РУз:

Ибрагимов Бегзод Толибоевич

