

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Ташкент вилояти

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	86761302087205 9	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, Требуется замена экран
2	PAD 6000 M	86761302083138 6	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	86761302087315 6	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, замена GPS, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	86761302083253 3	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC, замена GPS
5	PAD 6000 M	86761302089322	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, замена NFC, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	86761302090804 4	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экран, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	86761302092944 6	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экран, замена NFC, замена плата
8	PAD 6000 M	86761302091468 7	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	86761302089203 2	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
10	PAD 6000 M	86761302093482 6	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC, замена ручной ремень, замена плата
11	PAD 6000 M	86761302090743 4	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
12	PAD 6000 M	86761302083105 5	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
13	PAD 6000 M	86761302092234 2	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, замена GPS
14	PAD 6000 M	86761302087694 4	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экран, замена NFC, замена ручной ремень
15	PAD 6000 M	86761302083529 6	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экран, замена GPS, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем

сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.

2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	15
Требуется замена экран	5
Требуется замена сенсора	6
Требуется замена NFC	5
Установить защитник отпечаток пальцем	15
Требуется замена GPS	6
Обновить программное обеспечение	15
Требуется замена МАТЕРИСКАЯ плата	2
Требуется замена ручной ремень	8

Мастер сервис-центра:



Представитель УБДД МВД РУЗ:

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

НАВОИЙ

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020883205	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, Требуется замена GPS
2	PAD 6000 M	867613020837045	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	867613020889640	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020346007	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень,
5	PAD 6000 M	867613020902856	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, Требуется замена GPS
6	PAD 6000 M	867613020878825	замена отпечатка пальца, замена сенсора
7	PAD 6000 M	867613020885937	замена отпечатка пальца, замена NFC
8	PAD 6000 M	867613020846616	замена отпечатка пальца, замена экран
9	PAD 6000 M	867613020878536	замена отпечатка пальца, замена NFC

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устраним проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	9
Требуется замена экран	1
Требуется замена сенсора	1
Требуется замена NFC	3
Установить защитник отпечаток пальцем	9
Требуется замена GPS	2
Обновить программное обеспечение	9
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	0
Требуется замена ручной ремень	5

Мастер сервис-центра:



Представитель УБДД МВД РУз:

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

АНДИЖАН

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020899359	Замена ручной ремень, Требуется замена сенсора, Замена экран
2	PAD 6000 M	867613020922276	Замена плата, Требуется замена экран
3	PAD 6000 M	867613020930857	Замена плата, Требуется замена сенсора
4	PAD 6000 M	867613020902286	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень, Требуется замена NFC Требуется замена GPS
5	PAD 6000 M	867613020870202	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень, Требуется замена экран
6	PAD 6000 M	867613020917227	Замена плата, замена ручной ремень, Требуется замена сенсора Требуется замена NFC
7	PAD 6000 M	867613020906873	Замена плата, замена ручной ремень, Требуется замена сенсора Требуется замена GPS
8	PAD 6000 M	867613020837755	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена экран Требуется замена NFC
9	PAD 6000 M	867613020909513	Замена плата, замена ручной ремень, Требуется замена экран Требуется замена GPS
10	PAD 6000 M	867613020912418	Замена экра, Требуется замена GPS, замена сенсор
11	PAD 6000 M	867613020902179	Замена плата, замена экран Требуется замена сенсора.
12	PAD 6000 M	867613020906410	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень, Требуется замена сенсора
13	PAD 6000 M	867613020900538	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS. Замена материнская плата
14	PAD 6000 M	867613020892164	замена ручной ремень, Требуется замена GPS. Замена материнская плата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.

3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	6
Требуется замена экран	7
Требуется замена сенсора	7
Требуется замена NFC	3
Установить защитник отпечаток пальцем	14
Требуется замена GPS	6
Обновить программное обеспечение	14
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	8
Требуется замена ручной ремень	8

Мастер сервис-центра: _____

Представитель УБДД МВД РУЗ: _____



Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

СИРДАРЁ

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020876464	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
2	PAD 6000 M	867613020917888	замена отпечатка пальца, замена плата
3	PAD 6000 M	867613020874568	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020892172	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена плата
5	PAD 6000 M	867613020921849	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	867613020876449	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020933216	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
8	PAD 6000 M	867613020897379	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020917763	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	9
Требуется замена экран	1
Требуется замена сенсора	2
Требуется замена NFC	3
Установить защитник отпечаток пальцем	9
Требуется замена GPS	2
Обновить программное обеспечение	9
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	2
Требуется замена ручной ремень	7

Мастер сервис-центра: _____

Представитель УБДД МВД РУЗ: _____



Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

САМАРКАНД

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020845063	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
2	PAD 6000 M	867613020895357	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	867613020933471	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020832657	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
5	PAD 6000 M	867613020930402	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	867613020915601	замена отпечатка пальца, замена матернская плата, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020874204	замена отпечатка пальца, замена матернская плата, замена ручной ремень
8	PAD 6000 M	867613020836971	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020896751	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
10	PAD 6000 M	867613020910826	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
11	PAD 6000 M	867613020846939	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора
12	PAD 6000 M	867613020838860	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
13	PAD 6000 M	867613020905859	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC,
14	PAD 6000 M	867613020923548	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
15	PAD 6000 M	867613020908499	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
16	PAD 6000 M	867613020905057	замена отпечатка пальца, замена матернская плата
17	PAD 6000 M	867613020873370	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена плата
18	PAD 6000 M	867613020910594	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
19	PAD 6000 M	867613020883080	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
20	PAD 6000 M	867613020917078	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
21	PAD 6000 M	867613020918696	замена отпечатка пальца, замена матернская плата, замена ручной ремень
22	PAD 6000 M	867613020906030	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
23	PAD 6000 M	867613020874097	замена отпечатка пальца, замена матернская плата
24	PAD 6000 M	867613020841666	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень

25	PAD 6000 M	867613020895696	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень, замена плата
26	PAD 6000 M	867613020925972	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
27	PAD 6000 M	867613020835874	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
28	PAD 6000 M	867613020844785	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
29	PAD 6000 M	867613020886307	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, требуется замена сенсора
30	PAD 6000 M	867613020879070	замена отпечатка пальца,
31	PAD 6000 M	867613020881795	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
32	PAD 6000 M	867613020905735	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
33	PAD 6000 M	867613020882819	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
34	PAD 6000 M	867613020909026	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, требуется замена NFC
35	PAD 6000 M	867613020888931	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
36	PAD 6000 M	867613020873859	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
37	PAD 6000 M	867613020907921	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень, замена плата
38	PAD 6000 M	867613020882728	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, требуется замена сенсора
39	PAD 6000 M	867613020882132	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
40	PAD 6000 M	867613020871994	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, требуется замена GPS
41	PAD 6000 M	867613020873545	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
42	PAD 6000 M	867613020873727	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, требуется замена GPS
43	PAD 6000 M	867613020885291	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
44	PAD 6000 M	867613020932242	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, требуется замена GPS
45	PAD 6000 M	867613020883056	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
46	PAD 6000 M	867613020924116	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, требуется замена GPS
47	PAD 6000 M	867613020889871	замена отпечатка пальца,
48	PAD 6000 M	867613020929057	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена плата
49	PAD 6000 M	867613020922235	замена отпечатка пальца, замена матернская плата замена ручной ремень
50	PAD 6000 M	867613020914521	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена плата
51	PAD 6000 M	867613020929974	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
52	PAD 6000 M	867613020836211	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, требуется замена GPS, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	6
Требуется замена ручной ремень	36

Мастер сервис-центра: _____

Представитель УБДД МВД РУЗР: _____



1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	52
Требуется замена экран	12
Требуется замена сенсора	14
Требуется замена NFC	8
Установить защитник отпечаток пальцем	52
Требуется замена GPS	17
Обновить программное обеспечение	52

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM» провели осмотр над ниже указанным специальным
устройством (Планшетов PAD-6000M)

QASHQADARYO

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020873966	Требуется Замена датчика пальца, , замена ручной ремень,
2	PAD 6000 M	867613020889434	Требуется Замена датчика пальца,
3	PAD 6000 M	867613020901601	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
4	PAD 6000 M	867613020932770	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
5	PAD 6000 M	867613020906980	Требуется Замена датчика пальца,
6	PAD 6000 M	867613020830768	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
7	PAD 6000 M	867613020918936	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
8	PAD 6000 M	867613020933901	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
9	PAD 6000 M	867613020931038	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
10	PAD 6000 M	867613020911055	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
11	PAD 6000 M	867613020840080	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
12	PAD 6000 M	867613020899714	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
13	PAD 6000 M	867613020883072	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
14	PAD 6000 M	867613020880839	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
15	PAD 6000 M	867613020932598	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
16	PAD 6000 M	867613020834307	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана

17	PAD 6000 M	867613020889715	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
18	PAD 6000 M	867613020902377	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена NFC
19	PAD 6000 M	867613020924769	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
20	PAD 6000 M	867613020912608	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена экрана
21	PAD 6000 M	867613020888667	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
22	PAD 6000 M	867613020929396	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
23	PAD 6000 M	867613020901247	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена NFC
24	PAD 6000 M	867613020892586	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
25	PAD 6000 M	867613020900058	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, замена ручной ремень,
26	PAD 6000 M	867613020894913	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена GPS
27	PAD 6000 M	867613020909711	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена NFC
28	PAD 6000 M	867613020879849	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
29	PAD 6000 M	867613020903151	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена GPS
30	PAD 6000 M	867613020889863	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
31	PAD 6000 M	867613020931699	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
32	PAD 6000 M	867613020904084	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
33	PAD 6000 M	867613020909448	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
34	PAD 6000 M	867613020840676	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена GPS
35	PAD 6000 M	867613020903318	Требуется Замена датчика пальца,

36	PAD 6000 M	867613020935104	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
37	PAD 6000 M	867613020931574	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
38	PAD 6000 M	867613020887230	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
39	PAD 6000 M	867613020872521	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
40	PAD 6000 M	867613020838902	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
41	PAD 6000 M	867613020935757	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
42	PAD 6000 M	867613020890978	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, Требуется замена GPS

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	42
Требуется замена экран	8
Требуется замена сенсора	5
Требуется замена NFC	10
Установить защитник отпечаток пальцем	42
Требуется замена GPS	4
Обновить программное обеспечение	42
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	0
Требуется замена ручной ремень	20

Мастер сервис-центра:

Представитель УБДД МВД РУз:



Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным специальным
устройством (Планшетов PAD-6000M)

КАШКАДАРЁ

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020880896	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
2	PAD 6000 M	867613020902062	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена GPS
3	PAD 6000 M	867613020883361	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020905917	замена отпечатка пальца, Требуется замена NFC
5	PAD 6000 M	867613020931913	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	867613020907475	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020917466	замена отпечатка пальца, замена сенсора
8	PAD 6000 M	867613020885168	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020871663	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
10	PAD 6000 M	867613020930261	замена отпечатка пальца, замена экран, замена GPS
11	PAD 6000 M	867613020889608	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата
12	PAD 6000 M	867613020898724	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
13	PAD 6000 M	867613020916294	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена GPS
14	PAD 6000 M	867613020930741	замена отпечатка пальца, замена экран
15	PAD 6000 M	867613020918324	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
16	PAD 6000 M	867613020906691	замена отпечатка пальца, замена NFC
17	PAD 6000 M	867613020901556	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена МАТЕРНСКАЯ плата
18	PAD 6000 M	867613020913622	замена отпечатка пальца, замена экран
19	PAD 6000 M	867613020910552	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
20	PAD 6000 M	867613020913317	замена отпечатка пальца, замена сенсора,
21	PAD 6000 M	867613020902724	замена отпечатка пальца, замена NFC
22	PAD 6000 M	867613020878908	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
23	PAD 6000 M	867613020846129	замена отпечатка пальца, замена экран, замена GPS
24	PAD 6000 M	867613020875417	замена отпечатка пальца, замена NFC
25	PAD 6000 M	867613020841922	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
26	PAD 6000 M	867613020842870	замена отпечатка пальца, замена сенсора
27	PAD 6000 M	867613020931970	замена отпечатка пальца, замена NFC
28	PAD 6000 M	867613020910537	замена отпечатка пальца, замена экран
29	PAD 6000 M	867613020873354	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
30	PAD 6000 M	867613020896207	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена МАТЕРНСКАЯ плата

31	PAD 6000 M	867613020885671	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена МАТЕРНСКАЯ плата
32	PAD 6000 M	867613020931228	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
33	PAD 6000 M	867613020837938	замена отпечатка пальца, замена экран, замена GPS
34	PAD 6000 M	867613020907491	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
35	PAD 6000 M	867613020891034	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
36	PAD 6000 M	867613020907350	замена отпечатка пальца, замена экран, замена сенсора
37	PAD 6000 M	867613020905933	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
38	PAD 6000 M	867613020904316	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена GPS
39	PAD 6000 M	867613020899664	замена отпечатка пальца, замена сенсора,
40	PAD 6000 M	867613020889301	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена GPS
41	PAD 6000 M	867613020910578	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена МАТЕРНСКАЯ плата
42	PAD 6000 M	867613020903060	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень, замена GPS
43	PAD 6000 M	867613020871689	замена отпечатка пальца, замена экран, замена сенсора
44	PAD 6000 M	867613020912293	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
45	PAD 6000 M	867613020922748	замена отпечатка пальца, замена экран, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранит проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	45	✓
Требуется замена экран	9	✓
Требуется замена сенсора	10	✓
Требуется замена NFC	15	✓
Установить защитник отпечаток пальцем	45	✓
Требуется замена GPS	8	✓
Обновить программное обеспечение	45	✓
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	5	✓
Требуется замена ручной ремень	20	✓

Мастер сервис-центра: _____



Представитель УБДД МВД РУз: _____

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Qamchiq Davoni

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020915569	Требуется Замена датчика пальца
2	PAD 6000 M	867613020928604	Требуется Замена датчика пальца, замена экрана
3	PAD 6000 M	867613020842938	Требуется Замена датчика пальца
4	PAD 6000 M	867613020872190	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
5	PAD 6000 M	867613020908598	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
6	PAD 6000 M	867613020911014	Требуется Замена датчика пальца
7	PAD 6000 M	867613020906709	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
8	PAD 6000 M	867613020885317	Требуется Замена датчика пальца замена NFC мо
9	PAD 6000 M	867613020913416	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
10	PAD 6000 M	867613020869725	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
11	PAD 6000 M	867613020836799	Требуется Замена датчика пальца
12	PAD 6000 M	867613020873388	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
13	PAD 6000 M	867613020888279	Требуется Замена датчика пальца
14	PAD 6000 M	867613020889392	Требуется Замена датчика пальца
15	PAD 6000 M	867613020897627	Требуется Замена датчика пальца замена NFC мо
16	PAD 6000 M	867613020922433	Требуется Замена датчика пальца
17	PAD 6000 M	867613020885986	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
18	PAD 6000 M	867613020890937	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора
19	PAD 6000 M	867613020916310	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
20	PAD 6000 M	867613020911980	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
21	PAD 6000 M	867613020923118	Требуется Замена датчика пальца
22	PAD 6000 M	867613020913614	Требуется Замена датчика пальца замена NFC мо
23	PAD 6000 M	867613020926137	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
24	PAD 6000 M	867613020912376	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
25	PAD 6000 M	867613020882033	Требуется Замена датчика пальца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.


2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	25
Требуется замена экран	6
Требуется замена сенсора	2
Требуется замена NFC	3
Установить защитник отпечаток пальцем	25
Требуется замена GPS	6
Обновить программное обеспечение	25
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	0
Требуется замена ручной ремень	5

Мастер сервис-центра: _____

Представитель УБДД МВД РУЗ: _____



Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным специальным
устройством (Планшетов PAD-6000M)

САМАРКАНД

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020894160	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, требуется замена NFC, замена сенсора
2	PAD 6000 M	867613020891760	замена отпечатка пальца, замена GPS, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	867613020917805	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
4	PAD 6000 M	867613020891653	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена сенсора
5	PAD 6000 M	867613020922664	замена отпечатка пальца, замена сенсора
6	PAD 6000 M	867613020914828	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020928984	замена отпечатка пальца, замена экран, замена сенсора, замена GPS
8	PAD 6000 M	867613020921088	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
9	PAD 6000 M	867613020934909	замена отпечатка пальца, замена сенсора
10	PAD 6000 M	867613020902419	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
11	PAD 6000 M	867613020892875	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена экран,
12	PAD 6000 M	867613020909232	замена отпечатка пальца, замена GPS,
13	PAD 6000 M	867613020902682	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, требуется замена NFC
14	PAD 6000 M	867613020911824	замена отпечатка пальца, замена GPS
15	PAD 6000 M	867613020882165	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
16	PAD 6000 M	867613020873016	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена ручной ремень
17	PAD 6000 M	867613020929610	замена отпечатка пальца, замена GPS, замена ручной ремень
18	PAD 6000 M	867613020906766	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
19	PAD 6000 M	867613020902773	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
20	PAD 6000 M	867613020875151	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена сенсора
21	PAD 6000 M	867613020894111	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена GPS
22	PAD 6000 M	867613020908911	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS

23	PAD 6000 M	867613020906618	замена отпечатка пальца, замена GPS, замена ручной ремень,
24	PAD 6000 M	867613020885267	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена GPS
25	PAD 6000 M	867613020882264	замена отпечатка пальца, замена экран, замена ручной ремень
26	PAD 6000 M	867613020882264	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
27	PAD 6000 M	867613020916542	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена сенсора, замена ручной ремень
28	PAD 6000 M	867613020929594	замена отпечатка пальца, замена GPS
29	PAD 6000 M	867613020878924	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
30	PAD 6000 M	867613020878288	замена отпечатка пальца, замена сенсора
31	PAD 6000 M	867613020831881	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
32	PAD 6000 M	867613020907418	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
33	PAD 6000 M	867613020901437	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
34	PAD 6000 M	867613020932762	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена сенсора
35	PAD 6000 M	867613020928455	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
36	PAD 6000 M	867613020845824	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена ручной ремень
37	PAD 6000 M	867613020845253	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена ручной ремень
38	PAD 6000 M	867613020870939	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
39	PAD 6000 M	867613020897114	замена отпечатка пальца, замена экран
40	PAD 6000 M	867613020833044	замена отпечатка пальца, замена экран
41	PAD 6000 M	867613020881167	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена ручной ремень
42	PAD 6000 M	867613020918787	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена ручной ремень
43	PAD 6000 M	867613020900991	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
44	PAD 6000 M	867613020931954	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена экран, замена ручной ремень
45	PAD 6000 M	867613020924363	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена экран, замена ручной ремень
46	PAD 6000 M	867613020928950	замена отпечатка пальца, замена экран
47	PAD 6000 M	867613020902153	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
48	PAD 6000 M	867613020903052	замена отпечатка пальца, замена экран
49	PAD 6000 M	867613020881811	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена ручной ремень
50	PAD 6000 M	867613020831428	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена ручной ремень

51	PAD 6000 M	867613020873958	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
52	PAD 6000 M	867613020911865	замена отпечатка пальца, замена экран
53	PAD 6000 M	867613020843829	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена экран
54	PAD 6000 M	867613020839504	замена отпечатка пальца, замена экран
55	PAD 6000 M	867703025189027	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена экран, замена ручной ремень
56	PAD 6000 M	867613020913689	замена отпечатка пальца, замена GPS, замена экран, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	56
Требуется замена экран	26
Требуется замена сенсора	12
Требуется замена NFC	11

Установить защитник отпечаток пальцем	56
Требуется замена GPS	16
Обновить программное обеспечение	56
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	5
Требуется замена ручной ремень	39

Мастер сервис-центра: _____



Представитель УБДД МВД РУЗ: _____