

Техническое задание
на проведение текущего ремонта полов производственных помещений Печатного цеха и ТМЦ корпуса «А»
Печатной фабрики
ГУП «Давлат Белгиси»
Центрального банка Республики Узбекистан

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел/	Наименование	Стр
подраздел	Hanmenobanne	Cip
РАЗДЕЛ 1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
Подраздел 1.1	Наименование	3
Подраздел 1.2	Основание и цель приобретения товара	3
Подраздел 1.3	Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)	3
Подраздел 1.4	Этапы разработки / изготовления	3
Подраздел 1.5	Документы для разработки / изготовления	3
Подраздел 1.6	Код ТН ВЭД и другие международные коды при	
	применимости	3
РАЗДЕЛ 2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
РАЗДЕЛ 3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
Подраздел 3.1	Общие условия эксплуатации	3
Подраздел 3.2	Дополнительные/специальные требования к эксплуатации	4
Подраздел 3.3	Требования к расходам на эксплуатацию товара	4
РАЗДЕЛ 4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4
Подраздел 4.1	Технические, функциональные и качественные	
	характеристики (потребительские свойства) товаров	4
Подраздел 4.2.	Требования к надежности	5
Подраздел 4.3	Требования к составным частям, исходным и	
1	эксплуатационным материалам	5
Подраздел 4.4	Требования к маркировке	5
Подраздел 4.5	Требования к размерам и упаковке	5
РАЗДЕЛ 5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	
Подраздел 5.1	Порядок сдачи и приемки	5
Подраздел 5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных	
	документов при поставке товара	6
Подраздел 5.3	Требования к страхованию товара	6
РАЗДЕЛ 6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ	6
РАЗДЕЛ 7.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ	6
РАЗДЕЛ 8.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ	
00 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	6
РАЗДЕЛ 9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ	6
РАЗДЕЛ 10.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	7
РАЗДЕЛ 11.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	7
РАЗДЕЛ 12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ	7
РАЗДЕЛ 13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ	7
РАЗДЕЛ 14.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ.	
100	МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	7
РАЗДЕЛ 15.	ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ	
ALL INSTRUMENTAL CONTROL STATE AND ADDRESS.	2001 N.C 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	7
РАЗДЕЛ 16.	ИНФОРМАЦИИПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	8
РАЗЛЕЛ 17	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	8

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Ремонт полов производственных помещений Печатного цеха и ТМЦ

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения товара

Устранение физически изношенного рансе нанесенного защитного покрытия (краска, наливной пол) с последующей заменой на полимерное эпоксидное покрытие более функционального и физически химически стойкого на рабочую функциональную поверхность полов производственных помещений корпуса «А».

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска товара)

Полы должны быть покрыты эпоксидным двухкомпонентным специальным защитным полимерным материалом, скорость полимеризации (до полной механической нагрузки), не более 4 ч.

Подраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

Этапы разработки и план проведения работ осуществляется в три этапа

- * которые включают в себя следующие работы:
- 1. Демонтаж существующих мраморных илит и работа по укладке безусадочного состава с фиброй и полимерами на цементной основе. Произвести ремонт в бетоне, в местах закладных для межкомнатных перегородок. Осуществить перфораторные работы по предварительному выравниванию технологических ниш в бетоне. Пропылесосить поверхность Выполнить грунтование воздух уловителем. поверхности однокомпонентным эпоксидным груптом на водной основе. Осуществить смеси по указанным точкам (горизонтальным специальной самоневелирующейся смесью на цементной добавлением полимеров. Данную работу осуществлять при использовании прибора теодолита с сертификатом подтвержденным о исправности и проведению юстировки спец органом. Произвести демонтажные работы и подготовить поверхность с применением механической (шлифовки) со специальным оборудованием с возможностью улавливания пыль от 97% с фракцией до 100 нм для выравнивания основания и снятием цементного молочка, удаления загрязнений, старого полимерного покрытия и открытых пор. Поверхность должна быть текстурированная (матовая, шероховатая). Способ подготовки поверхности необходимо производить с помощью дробеструйной обработки и пылеуловителями объемом 600 м'. Недопустимо наличие пыли при подготовке поверхности. Оборудование должно работать с удавливанием пыли на 97 % поглощения образуемой при работе. Также в труднодоступных местах необходимо ПЫЛИ

- использовать фрезерование с применением твердосплавных материалов. Технология фрезерования должна осуществляться в двух перпендикулярных направлениях. Вся техника должна быть интегрирована с промышленными пылеуловителями объемом поглощения пыли 600м³. Работа по демонтажу должны проводится на действующем предприятии без переноса оборудования и отключения от коммуникаций.
- 2. Трещины, температурно-усадочные швы, раковины, линзы и другие дефекты основания нужно отремонтировать после панесения грунтовочного состава. Загрунтовать всю поверхность, а затем производить ремонт. Мелкие трещины, усадочные швы, раковины заделывать полимерным составом, с добавлением тиксотропных добавок. Ремонт крупных дефектов производится смесью полимерного состава и кварцевого песка.
- 3. Нанести грунт в два слоя на водной основе. После полимеризации первого полимерного слоя поверхность необходимо еще раз тщательно осмотреть. Обнаруженные дефекты (если таковые имеются) надо устранить. После обнаружения внести их в журнал (дефектный акт) и зафиксировать количество. Далее исправить все дефекты и получить подтверждение записью представителя об их отсутствии. Вся последовательность ремонта дефектов должна быть в рамках согласованного хронометража по использованию полимерных составов. Запечатывание исправленных дефектов полимерным составом с применением кварцевого песка. После запечатки очередного слоя необходимо выполнить шлифовку поверхности для устранения неровностей и наплывов. Следом нанести очередной слой (налив). Наклеить скотч по указанным линиям для нанесения разметки по периметру помещений и зон выхода. Разметки необходимо наносить как и желтые зонные, так и разграничивающие красные, и промежуточные допустимые зеленые цвета по согласованию. После отверждения покрытия нанести однокомпонентный эпоксидный лак стойкий к УФ.

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

- дефектный акт
- план производства (размеры, разметки)

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Производственные полы корпуса «А» включающий в себя Печатный цех и ТМЦ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно утвержденного плана работ и по факту их выполнения по акту выполненных работ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Исполнитель работ или представитель по предоставлению услуг в качестве выполнения работ по ремонту производственных полов на партию используемого материала в качестве покрытия должен предоставлять: сертификат происхождения и соответствия; сертификат качества, в котором должны быть указаны результаты внутренней процедуры контроля качества производителя. Кроме того, на каждый вид приобретаемого материала должен предоставляться лист технических данных, либо паспорт безопасности.

Подраздел 5.3 Требования к страхованию товара Нет.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Упаковка товара должна обеспечивать хранение материала в закрытом помещении при температуре 23+/- 2 град. и влажности 55+/- 5%, без нарушения её качественных характеристик, на протяжении всего гарантийного периода.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик материала или услуг несет ответственность за качество поставленного товара в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период не менее -24 месяца (2 года) со дня поставки товара при соблюдении условий хранения в соответствии с разделом 7.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с нормами и правилами, действующими в Республике Узбекистан.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Краски применяются в производственном помещении печатного цеха, где соблюдаются стабильные климатические условия по температуре и относительной влажности. Температура в помещении цеха варьируется в пределах 23+/-2°C, относительная влажность в пределах 55+/-5%. Работы производятся в закрытом от естественного света помещении. Все освещение на производстве искусственное.

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации Учитывая отсутствие гидроизоляции бетонного основания, возможен капиллярный подъем влаги, в процессе её использование как пыле уловитель что может повлиять на отрыв и вздутие материала от основания. Исходя из этого необходимо учесть, что работа должна быть выполнена с применением полимерного паропроницаемого покрытия.

Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию товара Полимер - эпоксидный, двухкомпонентный плотность состава после смешивание. не более 1,1 кг/дм3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров
Цвет — темно серый основного полимерного слоя, цвет разметок под покраску включает в себя (красный, желтый, зеленый).

Общая площадь обработки до 5000м^2 Общая длина разметки до 6 км (красный, желтый, зеленый)

Общая площадь под заделку безусадочным раствором полиуретан цементом до $2000 \ \mathrm{m}^2$

1. Связующий компонент для ремонта основания

эпоксидный, двухкомпонентный плотность состава после смешивание, не более 1,1 кг/дм³ сухой остаток, не менее 99% время жизни, не менее 20 мин (при 20 C°) скорость полимеризации (до полной механической нагрузки), не более 4 ч

2. Грунт (требования)

эпоксидный, двухкомпонентный плотность состава после смещивание, не более 1, 08 кг/дм³ сухой остаток, не менее 99% время жизни, не менее 30 мин

3. Шпаклевочный (порозапечатывающий слой)

Эпоксидный, двухкомпонентный сухой остаток, не менее 99%

4. Основной наливной слой

эпоксидный двухкомпонентный плотность состава после смешивание, не более 1, 5 кг/дм³ сухой остаток, не менее 99% время жизни, не менее 35 мин класс пожарной опасности КМ2 наличие сертификата обязательной сертификации, наличие сертификата в реестре Госакредетации

5-Финишный лак

эпоксидный, однокомпонентный УФ стойкий степень блеска - сатин/ шелковистая легко-очищаемый

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставляемые материалы должны соответствовать требованиям, указанным в подразделах 4.1 настоящего документа и стандартам, указанным в паспортах безопасности для материалов.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ Отсутствуют

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) НОСТАВКИ

Общий объем до 5000 м^2

Срок выполнения заказа 1 месяц со дня начало работ после подписания договора на предоставления услуг и материалов.

Место поставки – ул. Богишамол 160А, 100053 г. Ташкент, Узбекистан.

Метод поставки – определяется поставщиком самостоятельно в зависимости от общего объема груза и срока поставки.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информация может предоставляться в твердой копии и в электронном виде. Электронный вид может быть общепризнанного формата. например, pdf.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

No	Сокращение	Расшифровка сокращения
п/п		
-		100 MT 100 TO 100 TO 100

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Отсутствуют.

Разработано:

Begynnin Unnevery

Држанов Р

Согласовано:

Зам. генерального директора – главный инженер

Зам. генерального директора

Зам. директор печатной фабрики

Начальник управления производства

Депре Е.В

Янарбаев И.К.

Акрамов. З.Р.

Пардабоев Ж.У.

Harriol M. M.

2 dy 01.11.2022