

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель конкурсной комиссии
Специализированной дирекции
здания «Маърифат маркази»


Б.Курбанов
«22» _____ 2022 год

Техническая документация

Техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в здании «Маърифат Маркази».

Техническое обслуживание противопожарной сигнализации:

Система пожарной сигнализации Honeywell под единой системой ID (адресной) мониторинга и управления EBI Server, включает в себя 5шт станций пожарных панелей XL80e • Система оповещения о пожаре Esser для автоматического оповещения в случае аварийных ситуациях или пожаре, а так же для трансляции различных мелодий и сообщений, как в ручном через DCS15 Цифровая микрофонная консоль – 2шт, так и в автоматическом режиме.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения :

Система видеонаблюдения Honeywell с IP цветными день/ночь видеокамерами для наблюдения периметра здания и помещений внутри здания с функцией записи по движению, вырезок видеофайлов, создания быстрых фото на рабочих станций оператора DVM WORKSTATION OP990MT – 3шт и клавиатурой управления видеокамерами HJC5000. • Система контроля и управления доступа Honeywell под единой системой мониторинга и управления EBI Server, для визуализации положения и управления контролируемых дверей, содержащий базу данных сотрудников, уровней доступа, временных характеристик. • Система охранной сигнализации Honeywell под единой системой ID (адресной) мониторинга и управления EBI Server, для обнаружения в охраняемых помещениях движения, разбития стекла и завышенного шума и вибрации, а так же положение дверей.