

Утверждён
СЯМИ.00019-01 34 01-ЛУ

ИННДОМ

Настоящим утверждётся единий стандарт оператора единой системы измерительно-вычислительных машин СЯМИ.00019-01 34 01-ЛУ, разработанный в соответствии с требованиями, предъявляемыми к единому стандарту измерительно-вычислительных машин СЯМИ.00019-01 34 01-ЛУ, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2007 года № 1547.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
МАШИН ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Блоки коррекции объёма газа
измерительно-вычислительные БК
СЯМИ.00019-01 34 01

Руководство оператора

Листов 14

СЯМИ.00019-01 34 01

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ

Руководство оператора представляет собой текстовый документ, входящий в комплект поставки блоков коррекции объема газа измерительно-вычислительных БК и предназначено для пользования сервисной программой «Сервис_БК.ехе».

В руководстве описаны функции данной программы и регламент их выполнения.

1	Назначение программы	4
2	Условия выполнения программы	4
3	Выполнение программы	4
3.1	Запуск программы	4
3.2	Текущие параметры	6
3.3	Работа с архивами	6
3.4	Данные под принтер и другие параметры	9
3.5	Установка реального времени	9
3.6	Договорные (подстановочные) значения	9
3.7	Корректировка нуля каналов давления и температуры	10
3.8	Установка величины накопленного рабочего объема	11
3.9	Установка датчика давления	11
3.10	Смена режимов работы	11
3.11	Смена режимов индикации	11
3.12	Конфигурация прибора	11
3.13	Проверка блока коррекции	11
3.14	Изменение сетевого адреса	11
3.15	Удаленный доступ	11
3.16	Измерение давления	12
4	Сообщения оператору	12
5	Установка драйвера USB для Windows 95, 98, ME	13

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Программа «Сервис_BK.exe» позволяет:
- наблюдать на экране компьютера текущие измеряемые параметры;
 - просматривать и распечатывать архивы;
 - читать архивные файлы;
 - изменять условно-постоянные величины для расчета расхода газа;
 - вводить подстановочные значения датчиков температуры, давления, расхода;
 - устанавливать часы реального времени;
 - вводить наименование предприятия владельца блока БК;
 - устанавливать контрактный час суток;
 - устанавливать контрактный день месяца;
 - корректировать ноль каналов давления и температуры;
 - устанавливать величину накопленного рабочего объёма;
 - менять режим работы блока коррекции;
 - проводить поверку блока коррекции.
 - производить переключение прибора на измерение давления в кПа, бар и kPa/cm^2 .

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Данная сервисная программа позволяет осуществлять обмен БК с компьютером с использованием устройства сопряжения USB или RS-232.

Установка драйвера устройства сопряжения USB при работе с операционными системами Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista происходит в автоматическом режиме, при использовании операционных систем Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME установку производят согласно п. 5 настоящего руководства.

Перед началом работы соедините блок БК с компьютером с помощью устройства сопряжения USB или RS-232.

3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Запуск программы.

Для выполнения программы поставьте на выполнение файл «Сервис_BK.exe».

При запуске программы будет выдан запрос на выбор USB порта или COM порта (при использовании устройства сопряжения RS-232). С помощью манипулятора «Мышь» выбрать USB или COM порт (COM1, COM 2 или другой в зависимости от применимого компьютера) и нажать кнопку «OK».

Появится основное меню программы с диалогом:

- Текущие параметры
- Работа с архивами
- Данные под принтер и другие параметры
- Установка реального времени
- Договорные (подстановочные) значения
- Корректировка нуля каналов давления и температуры
- Установка величины накопленного рабочего объема
- Установка датчика давления
- Смена режимов работы
- Смена режимов индикации
- Конфигурация прибора
- Проверка блока коррекции
- Изменение сетевого адреса
- Удалённый доступ
- Измерение давления

С помощью манипулятора «Мышь» выбрать нужную функцию и нажать кнопку «OK».

Большинство функций меню закрыты паролем. Существует два уровня пароля: пароль поставщика и пароль потребителя газа.

При использовании пароля поставщика открыт доступ ко всем функциям сервисной программы, как для просмотра, так и для изменения параметров.

При использовании пароля потребителя доступ к функциям сервисной программы ограничен, а именно:

Доступ закрыт

- «Смена режимов работы»;
- «Установка величины накопленного объема»;
- «Корректировка нуля каналов давления и температуры»;
- «Установка реального времени»;
- «Измерение давления»

Доступ открыт только для просмотра

- «Договорные (подстановочные) значения»;
- «Данные под принтер и другие параметры» (возможно изменение только в пунктах «Название предприятия», «Период индикации» и «Принтер включен/выключен»).

Порядок введения паролей следующий. Вначале вводится пароль поставщика. Для этого необходимо записать его текст в соответствующее окно редактирования диалога и нажать кнопку «Записать пароль». После появления

СЯМИ.00019-01 34 01

сообщения о успешной записи необходимо таким же образом записать пароль потребителя . Размер паролей не должен превышать 8 символов и содержать только латинские буквы и цифры. Пароли поставщика и потребителя газа не должны совпадать. Запись обоих паролей обязательна.

Для изменения паролей на вкладках функции есть кнопка «Изменить пароль», при нажатии на которую появится диалоговое окно изменения пароля. Ввести новый пароль и нажать кнопку «Применить».

До установки пароля функции можно пользоваться открыто.

3.2 Текущие параметры. Функция позволяет наблюдать на экране текущие параметры:

- регистр нештатных ситуаций;
- дата и время, (число, месяц, год / часы, минуты);
- давление газа, кПа;
- температуру газа, град. С;
- коэффициент коррекции;
- накопленный рабочий объем газа, м³;
- накопленный приведенный объем газа, м³;
- рабочий расход газа, м³/час;
- приведенный расход газа, м³/час;
- наработку, часы;

Для выхода в основное меню нажать с помощью манипулятора «Мышь» кнопку «Выход».

3.3 Работа с архивами. Функция считывает архивы средних данных за час, средних данных за сутки, средних данных за месяц, архив нештатных ситуаций и выполняет чтение архивного файла. На экране образуется подменю в следующем виде:

Средние данные за час
Средние данные за сутки
Средние данные за месяц
Архив переменных

Архив нештатных ситуаций

Чтение архивного файла

С помощью манипулятора «Мышь» выбрать нужную функцию и нажать кнопку «OK». Для выхода в основное меню нажать кнопку «Выход».

3.3.1 Средние данные за час. Функция считывает архив средних данных за час. Глубина архива – данные за 45 суток. Всего 1080 записей

СЯМИ.00019-01 34 01

Запись содержит время создания записи (час, число, месяц, год), среднее значение за час абсолютного давления газа (кПа), среднее значение за час температуры газа (°C), накопленный рабочий объем газа на данный час (м³), накопленный приведенный объем газа на данный час (м³). Данные архива индексируются по дате создания записи и выводятся на экран персонального компьютера. При необходимости данных архива можно вывести на печать, нажав кнопку «Печать» с помощью манипулятора «Мышь». Во время считывания архивных данных на жестком диске персонального компьютера создается файл с данными архива. Имя файла определяется номером БК и букв «ch». (Пример: ch0001.tif – файл хранит данные архива средних данных за час).

3.3.2 Средние данные за сутки. Функция считывает архив средних данных за сутки. Глубина архива – данные за 100 суток. Всего 100 записей. Запись содержит время создания записи (час, число, месяц, год), среднее значение за сутки абсолютного давления газа (кПа), среднее значение за сутки температуры газа (°C), рабочий объем газа за сутки (м³), приведенный объем газа за сутки (м³), накопленный рабочий объем газа (м³), накопленный приведенный объем газа (м³). Данные архива индексируются по дате создания записи и выводятся на экран персонального компьютера. При необходимости данных архива можно вывести на печать, нажав кнопку «Печать» с помощью манипулятора «Мышь». Во время считывания архивных данных на жестком диске персонального компьютера создается файл с данными архива. Имя файла определяется номером БК и букв «sp». (Пример: st0001.tif – файл хранит данные архива средних данных за сутки).

3.3.3 Средние данные за месяц. Функция считывает архив средних данных за месяц. Глубина архива – данные за 25 месяцев. Всего 25 записей. Запись содержит время создания записи (час, число, месяц, год), рабочий объем газа за месяц (м³), приведенный объем газа за месяц (м³), накопленный рабочий объем газа (м³), накопленный приведенный объем газа (м³). Данные архива индексируются по дате создания записи и выводятся на экран персонального компьютера. При необходимости данных архива можно вывести на печать, нажав кнопку «Печать» с помощью манипулятора «Мышь». Во время считывания архивных данных на жестком диске персонального компьютера создается файл с данными архива. Имя файла определяется номером БК и букв «ms». (Пример: ms0001.tif – файл хранит данные архива средних данных за месяц).

3.3.4 Архив переменных. Функция считывает условно-постоянные величины для расчёта объёма газа и подстановочные значения. При необходимости данных архива можно вывести на печать, нажав кнопку «Печать» с помощью манипулятора «Мышь». Во время считывания архивных данных на жестком диске персонального компьютера создается файл с данными архива.

42 1398



**БЛОКИ КОРРЕКЦИИ ОБЪЕМА ГАЗА
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ БК**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЯМИ. 408843-329 РЭ

1-2 Технические характеристики

1.2.2 Габаритные размеры блока ($L \times B \times H$) должны быть не более $220 \times 197 \times 220$ мм.

входе в счетчик газа и температуру газового потока;

- вычисление и индикацию коэффициентов параметров давления и температуры

- приведение рабочего объема церкания углекислого газа и азота

— Технические условия и методы приемки стандартных испытаний в соответствии с методикой ГОСТ Р 8.740;

Формирование и хранение в энергонезависимой памяти;

а) часового архива с архивированием среднесуточных параметров глубиной 1080 часов (45 суток);
 б) суточного архива с архивированием среднесуточных параметров глубиной 100 суток;

в) месячного архива с архивированием основных параметров глубиной 25 месяцев;

г) архива неспатиальных ситуаций глубиной 300 записей (сигнатур) с фиксированным временем про-

мени и даты нештатных ситуаций;

Индикацию регистрации состояния прибора;
вывод исходимой информации на ПК.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа, на который дана ссылка		Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, в котором дана ссылка
ГОСТ 6651-2009	Термопробразователи сопротивления из платины, меди никеля. Общие технические требования и методы испытаний.	1.4.3.2
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ	Оборудование производственное. Общие требования безопасности. Изделия электротехнические.	3.2.4
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ	Общие требования безопасности. Пропессы производственные. Общие требования безопасности. Маркировка грузов.	3.2.1, 3.2.4
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ	Изделия электрические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения.	3.2.4
ГОСТ 14192-96	Методы испытаний. Машинны, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов.	1.6
ГОСТ 14254-96	Газы. Условия для определения объема газа природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента скважинности.	1.1.6, 5.1, 6.3
ГОСТ 15150-69	Газы. Условия для определения объема газа природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента скважинности.	1.1.1, 1.2.7
ГОСТ 2939-63	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.	1.2.10
ГОСТ 30319.2-96	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i».	1.1.7, 1.5.1
ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98)	О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах	1.1.7, 1.5.1, 1.6.2
ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.	1.1.7, 1.5.1
ТС ТР 012/2011	О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах	1.1.7, 1.5.1, 1.6.2
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-01:1998)	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования.	1.1.7, 1.5.1
ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999)	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «ii».	1.1.7, 1.5.1
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.	1.2.13, 6.1
ГОСТ Р 8.740-2011	Методика измерений с помощью турбинных ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков.	1.2.4, 1.4.2, 2.2.2
ПУЭ-2005 (7-е издание)	Правила устройства установок	1.1.8



