

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Профилактика и текущий ремонт кондиционеров ГУ «РСНПМЦК»

Сервисно - техническое обслуживание (СТО) включает выполнение регламентных работ и ремонтные работы, которые не включают стоимость запчастей по соответствующему инженерному оборудованию, установленному в корпусах №1, №2 №3 №4 и № 5 и центральной поликлинике. Стоимость установленных запчастей оплачивается на основе обследования и дефектного акта оборудования согласно договора.

СТО подлежат:

1. Кондиционер марк. - 9 – 99 шт.
2. Кондиционер марк. № 12 – 106 шт.
3. Кондиционер **марк.** - 18 – 4 шт.
4. Кондиционер размер 24 – 25 шт.
5. Кондиционер размер 48 – 11 шт.
6. Установка кондиционеров – 6 шт.

Предлагаемая стоимость рассчитана, исходя из ежедневного контроля состояния СТО оборудования сотрудниками нашего предприятия с целью поддержания рабочего состояния и выполнения регламентных работ (очистка фильтра и испарителя, изложенных в инструкциях по техническому обслуживанию соответствующего оборудования).

СТО сертифицированной компании кроме всего прочего должно непременно включать:

Ответственный лицо от Заказчика



Ибрагимов С. Ф.