

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 150229 на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш

Способ проведения электронный

Дата 21.09.2022

Время рассмотрения 21.09.2022 12:15

Закупочная комиссия ГУБДД МВД РУз, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Заместитель начальника СБДД ДОБ МВД	СБДД ДОБ МВД
Секретарь комиссии	NAMURATOV TULKIN NAJIMOVICH	Старшина	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Начальник службы	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Начальник управления	СБДД ДОБ МВД
Член комиссии	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Начальник отдела	СБДД ДОБ МВД

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.09.2022 года № лота 150229.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена модуля отпечатка палца
Количество товара	259.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 800 000.00
Стартовая сумма	466 200 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена материнская плата
Количество товара	28.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	2 850 000.00
Стартовая сумма	79 800 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена GPS модуля
Количество товара	67.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	170 000.00
Стартовая сумма	11 390 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена ручного ремня
Количество товара	148.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	240 000.00
Стартовая сумма	35 520 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена NFC модуля
Количество товара	61.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	355 000.00
Стартовая сумма	21 655 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена сенсора
Количество товара	59.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 050 000.00
Стартовая сумма	61 950 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по ремонту бытовых машин, узлов и деталей к ним
Подробное описание	Замена экрана
Количество товара	75.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1 700 000.00
Стартовая сумма	127 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд / Мавжуд эмас

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GLOBAL HAVASKOR MCHJ	10	10	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида солиқ органидан олинган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: (иштирокчисининг маълумотномаси асосида баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GLOBAL HAVASKOR MCHJ	10	10	5	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчиси қайта ташкил этиш, тугатилиш ёки банкротлик босқичида, буюртмачи билан суд жараёни ёки арбитраж ҳолатида, инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслиги ҳақида, шунингдек илгари тузилган шартномалар бўйича зарур даражада бажарилмаган мажбуриятларнинг йўқлиги тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: (банкдан маълумотнома, иштирокчисининг кафолат хати асосида баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GLOBAL HAVASKOR MCHJ	10	10	10	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг умумий маълумоти ва тажрибаси ҳақида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: (иштирокчининг маълумотномаси асосида баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GLOBAL HAVASKOR MCHJ	10	10	10	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Техник топшириқ талабларига мувофиқ тақдим этилган маҳсулот намунаси сифатига кўра энг юқори балл билан баҳоланади.

Тип: Текстовое значение

Описание: Техник таклиф (ўрнатиладиган маҳсулот намунаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GLOBAL HAVASKOR MCHJ	40	40	30	Экспертная		
AZA SERVICE PAD MCHJ	40	40	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GLOBAL HAVASKOR MCHJ	804 015 000.00	791 915 000.00 UZS	791 915 000.00	00.00	791 915 000.00	20.09.2022 19:35:19	19.70754
AZA SERVICE PAD MCHJ	804 015 000.00	780 335 000.00 UZS	780 335 000.00	00.00	780 335 000.00	20.09.2022 19:41:45	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GLOBAL HAVASKOR MCHJ	60	19.70754	79.70754
AZA SERVICE PAD MCHJ	70	20	90

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 150229 от 21.09.2022 года на приобретение Планшет (PAD 6000M) таъмирлаш хизматини кўрсатиш определила победителем:

AZA SERVICE PAD MCHJ

309599158

и резервный исполнитель: GLOBAL HAVASKOR MCHJ (305827034)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOZOROV ERALI XABIBULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RASULOV BOBIR JALOLIDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	MURODOV AZIZXON NURXANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHKENBAYEV FAZLIDDIN XUSNITDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHERLIYEV MURODBEK ATABEKOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»



Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД
ЙХХХ бошлиғининг ўринбосари,
хайъат раиси, полковник

Э.Х.Бозоров

2022 йил «26» сентябрь

МУХОКАМА БАЁННОМАСИ

Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙХХХга қаршли планшетларни жорий таъмирлаш учун Etender.uzex.uz порталида 13.09.2022-йил 22110012150229-лот рақам билан жойланган эълон бўйича 21.09.2022-йил 150229-сонли электрон баённома расмийлаштирилди. Ушбу баённомага кўра кўрсатилган хизмат турлари бўйича жами 780 335 000 (етти юз саксон миллион уч юз ўттиз беш минг) сўм таклиф билан “AZA SERVICE PAD” МЧЖ ғолиб бўлди. Шунингдек захира етказиб берувчи сифатида кўрсатилган хизмат турлари бўйича 791 915 000 (етти юз тўқсон бир миллион тўққиз юз ўн беш минг) сўм таклиф билан “GLOBAL HAVASKOR” МЧЖ ҳам баённомамиз шарҳида келтирилган эди.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда “AZA SERVICE PAD” МЧЖ раҳбари М.Х.Сафаров ҳамма шартнома шартларига тўлиқ рози эканлиги ва башқа ташкилот ёки корхоналардан 21.09.2022-йилдаги 150229-сон электрон баённома юзасидан ҳеч қандай эътироз ва таклифлар келиб тушмаганлигини инобатга “AZA SERVICE PAD” МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ бўлиши бир овоздан келишилди.

Хайъат аъзолари:

ИИБ ЖХД ЙХХХ Ахборот хизмати
бошлиғи

А.Муродов

ИИБ ЖХД ЙХХХ Ташкилий бўлими
бошлиғи капитан

Ф.Ташкенбаев

ИИБ ЖХД ЙХХХ МваМТТБ бошлиғи
Подполковник

Б.Расулов

ИИБ ЖХД ЙХХХ РвайОИТваНҚБ
бошлиғи подполковник

М.Шерлиев

хайъат котиби

ИИБ ЖХД ЙХХХ старшинаси
Сержант

Т.Намуратов

ШАРТНОМА № 3

Тошкент шаҳри

2022 йил “26” сентябрь

Кейинги ўринларда МЧЖ "AZA SERVICE PAD" номидан гувоҳнома асосида иш юритувчи М.Х.Сафаров бир томондан (бундан буён матнда “Бажарувчи” деб юритилади) ҳамда Ўзбекистон Республикаси ИИБ ЖХД ЙХХХ номидан низом асосида иш юритувчи О.Ч.Саидов, иккинчи томондан (бундан буён матнда “Буюртмачи” деб юритилади) қуйидагилар ҳақида мазкур шартномани туздик:

I. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

“Бажарувчи” ушбу Шартнома шартларига мувофиқ ИИБ ЖХД ЙХХХга қарашли планшет (pad6000M) ларни жорий таъмирлаш мажбуриятини олади, “Буюртмачи” эса “Бажарувчи”га бажарилган ишларни қабул қилиш ва туловларни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУКЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. Буюртмачининг ҳуқуқлари:

- бажарувчидан техник шартларга лозим даражадаги хизматларни кўрсатишни талаб қилиш;
- лозим даражадаги сифатда хизмат кўрсатилмаган тақдирда, ўз хоҳишига кўра қуйидагиларни талаб қилиш:
 - камчиликларни бепул бартараф этиш ёки Буюртмачининг ёки учинчи шахснинг камчиликларни бартараф этишга доир харажатларини қоплаш;
 - шартнома шартларининг бажарилмаганлиги ёки лозим даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш.

2.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

- ушбу Шартнома шартларига мувофиқ кўрсатилган хизматларни қабул қилиш;
- ушбу Шартноманинг 3.1 ва 3.2-бандларига мувофиқ кўрсатилган хизматлар учун туловларни амалга ошириш.

2.3. Бажарувчининг ҳуқуқлари:

- буюртмачидан амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда ва ҳажмда кўрсатилган хизматлар учун олдиндан тулов ва якуний ҳисоб-китобларни амалга оширишни талаб қилиш;
- буюртмачидан бажарилган ишни қабул қилишни асоссиз равишда рад этиш натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилиш;

2.4. Бажарувчининг мажбуриятлари:

- ушбу шартномага мувофиқ ёки Буюртмачининг ушбу шартноманинг 4.8-бандида белгиланган тартибда у томонидан тақдим этилган техник топшириққа биноан хизматларни белгиланган муддат, миқдор ва сифатлар бўйича кўрсатиш;
- агар хизмат кўрсатиш жараёнида Бажарувчи шартнома шартларидан ва техник шартлардан четга чиқса, Буюртмачининг талабига биноан уч кун ичида аниқланган барча камчиликларни бепул бартараф этиш.

III. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Шартноманинг умумий баҳоси ушбу шартноманинг 1-иловасига асосан **780 335 000** (етти юз саксон миллион уч юз ўттиз беш минг) сўм, ҚҚС сиз ташкил этади.

3.2. Буюртмачи тақдим этиладиган хизматнинг 30 фоизи 234 100 500 (икки юз ўттиз тўрт миллион бир юз минг беш юз) сўм миқдоридан олдиндан туловни амалга оширади ва маблағ Бажарувчининг ҳисобрақамига келиб тушган санадан бошлаб ушбу шартноманинг мажбуриятлари бажарилиши бошланади.

Кўрсатилган хизматлар учун ҳисоб-китобнинг қолган қисми бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзоланганидан кейин уч иш куни ичида амалга оширилади.

3.3. Ишлар бўйича ҳисоб-китоблар банк ўтказмаси орқали Бажарувчининг ҳисоб рақамига ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

IV. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИШ

4.1. Шартнома шартлари ушбу шартнома ва қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ белгиланган тартибда амалга оширилади. Шартномани бажариш ишлари 5 иш кунини ташкил этади.

Агар томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган бўлса, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

4.2. Шартномани бажаришдан бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, қонунчиликда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

4.3. Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилиши санаси ҳисоб варақ-фактура тузилган кун деб ҳисобланади.

4.4. Буюртмачининг розилиги билан хизматлар муддатидан олдин тақдим этилиши мумкин.

4.5. Буюртмачи белгиланган муддатларни бузган ҳолда кўрсатилган хизматни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.

4.6. Белгиланган миқдордан ортиқ битта номдаги хизматни кўрсатиш худди шу техник топшириққа киритилган бошқа номдаги хизматнинг камчиликларини тўлдириш деб ҳисобланмайди, камчиликлар тўлдирилиши лозим, Буюртмачининг олдиндан ёзма розилиги билан амалга ошириладиган ҳолатлар бундан мустасно.

4.7. Кўрсатилаётган хизмат тўғридан-тўғри Буюртмачининг масъул ходимлари томонидан тақдим этилаётган ишлар ҳажми, уларнинг сифати кўрсатилган ҳисобварақ-фактура бўйича қабул қилинади.

Шартномада назарда тутилган ишлар ушбу шартномага мувофиқ ёки ушбу шартномада белгиланган муддатларда ва ҳажмларда амалга оширилади.

4.8. Буюртмачи илгари берилган буюртмани бекор қилишга ёки хизматларнинг тегишли қисмини кўрсатиш санасини Бажарувчини буюртмада кўрсатилган санадан камида бир кун олдин хабар берган ҳолда ўзгартиришга ҳақли.

V. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Хизматлар кечиктирилган ёки кўрсатилмаган тақдирда, Бажарувчи Буюртмачига ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдориди пеня тўлайди, аммо жариманинг умумий миқдори кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни шартномани тўғри бажаришдан ва хизматларни кечиктириш ёки кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

5.2. Кўрсатилган хизматлар учун тўловни ўз вақтида тўламаган тақдирда, Буюртмачи Бажарувчига ҳар бир кечиктирилган кун учун муддати ўтган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдориди, лекин муддати ўтган тўлов миқдорининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Буюртмачи шартноманинги тегишли шартини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилганда, тегишли ҳаракат (ҳаракатсизлик) натижасида Буюртмачи томонидан шартнома шартлари бажарилмаганлиги (лозим даражада бажарилмаганлиги) юзасидан Бажарувчининг жавобгарлиги ҳам кўриб чиқилади.

Буюртмачининг Бажарувчи айби билан шартномани бажармаганлиги (лозим даражада бажарилмаганлиги) натижасида етказилган зарар, белгиланган тартибда Бажарувчи томонидан қопланади.

5.4. Томонларнинг ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарлик масалалари Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига мувофиқ ҳал қилинади.

VI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1. Томонлар ўртасида ушбу келишувдан келиб чиқадиган низолар томонлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал қилинади.

6.2. Томонлар ўртасидаги музокаралар йўли билан ҳал қилинмаган низолар Тошкент шаҳар туманлараро иқтисодий судида ҳал қилинади.

VII. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

7.1. Агар ушбу шартнома тузилгандан сўнг, ушбу шартномада белгиланган мажбуриятларнинг бирон бир томонини тўлиқ ёки қисман тўғри бажаришига тўсқинлик қиладиган ҳолатлар юзага келса ва агар бундай ҳолатлар, яъни ёнғин, тошқин, зилзила, бошқа табиий офатлар, экспорт ёки импортга тўсиқлар ёки эмбарголар, уруш, жанговар ҳаракатлар, террористик ҳаракатлар, иш ташлашлар (томонлар ишчиларининг иш ташлашларидан ташқари), пандемия, амалдаги қонунчиликдаги ўзгаришлар, давлат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати томонидан қабул қилинган

умумий характердаги қарорлар томонларнинг шартнома шартларини бажаришига бевосита таъсир қилса, тегишли мажбуриятларнинг бажарилиши вақти бундай ҳолатлар бартараф этилган вақтга ёки уларнинг оқибатлари тугаши вақтига кўчирилади.

7.2. Форс-мажор ҳолатлари юзага келган Томон, ушбу ҳолат ҳақида шунингдек, ҳолатнинг тахминий давомийлиги тўғрисида бошқа Томонни ёзма равишда 7 (етти) кун ичида хабардор қилиши шарт. Агар юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида хабар берилмаган бўлса, енгиб бўлмас куч таъсирида зарар етказилган Томон ушбу ҳолатларни асос қилиб ололмайди.

7.3. Фавқулодда вазиятлар юзага келган тақдирда, томонлар зудлик билан ўзаро музокаралар олиб борадилар ва фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш ёки бартараф этиш мақсадида кўриладиган чоралар тўғрисида келишиб оладилар.

7.4. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари томонларнинг ўз мажбуриятларини бажаришига тўсқинлик қиладиган бўлса, томонларнинг ҳар бири бошқа томонга ушбу шартномани бекор қилишнинг кутилаётган санасидан 10 (ўн) иш куни олдин ёзма равишда хабар юборганидан кейин ушбу шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга. Бундай ҳолда томонларнинг ҳеч бири бошқа томондан форс-мажор ҳолатлари натижасида етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли эмас. Шунингдек, Бажарувчи бажарилмаган мажбуриятлари учун Буюртмачидан олинган барча тўловларни Буюртмачига қайтаради ва Буюртмачи Бажарувчининг бажарилган барча мажбуриятларини тўлиқ тўлайди.

VIII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ

8.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний устунликларга ёки бошқа ноқонуний мақсадларга эришиш учун бевосита ёки билвосита пул маблағлари ёки қимматликларни тўлашни амалга оширмайди.

8.2. Ушбу Шартнома мажбуриятларини бажараётганда Томонлар, уларнинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари пора бериш/олиш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатларнинг талабларини бузадиган ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Жиноий йўл билан топилган даромадларни легаллаштиришга қарши курашишга оид халқаро ҳужжатлар талабларини бузилиши каби ҳаракатларни амалга оширмайди.

8.3. Ушбу Шартнома Томонларининг ҳар бири бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул маблағлари, совғалар бериш, уларга иш (хизматлар)ни бепул бажариши ва ушбу бандда кўрсатилмаган бошқа усуллар билан ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатларни содир этишдан бош тортади.

Ходимнинг уни рағбатлантирувчи томон фойдасига амалга оширган ҳаракатлари деганда қуйидагилар тушунилади:

- бошқа контрагентлар билан таққослаганда асоссиз устунликларни тақдим этиш;
- ҳар қандай кафолатлар билан таъминлаш;
- амалдаги тартиб-таомилларни тезлаштириш;
- ходим томонидан ўз вазифалари доирасида амалга ошириладиган, аммо Томонлар ўртасидаги муносабатларнинг шаффофлиги ва очиклиги тамойилларига зид бўлган бошқа ҳаракатлар.

8.4. Агар Томонлардан бири мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган коррупцияга қарши курашиш шартларини бузган ёки бузиши мумкин деб гумон қилса, иккинчи Томонни ёзма равишда хабардор қилишга мажбур. Ёзма хабарномадан сўнг, тегишли Томон ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларнинг бажарилишини бузилиш содир бўлмаганлиги ёки содир бўлмаслиги тасдиқлангунга қадар тўхтатиб туришга ҳақли. Ушбу тасдиқ ёзма хабарнома юборилган кундан бошлаб 5 (беш) иш куни ичида юборилиши керак.

8.5. Ёзма хабарномада Томон контрагент, унинг шериклари, ишчилари ёки воситачилари томонидан ушбу шартлар ва қоидаларнинг бузилганлиги ёки бузилиши мумкинлигини ишончли тарзда тасдиқлайдиган ёки асослаши мумкин бўлган фактларга таяниши ёки тегишли материалларни тақдим этишга мажбур, яъни пора олиш/бериш, тижорий пора олиш, шунингдек амалдаги қонунчилик ва жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузадиган ҳаракатлар асослангирилиши лозим.

8.6. Шартноманинг тарафлари коррупциянинг олдини олиш чораларини кўриш тартиб-таомилларини тан олади ва уларга риоя этилишини назорат қилади. Бунда Томонлар коррупциявий фаолият билан шуғулланиши мумкин бўлган контрагентлар билан ишбилармонлик муносабатлари хавфини минималлаштириш, шунингдек, коррупциянинг олдини олиш мақсадида бир-бирига ўзаро ёрдам бериш учун оқилона ҳаракатларни амалга оширадилар. Шунингдек, Томонлар коррупциявий фаолиятга Томонларнинг иштироки хавфини олдини олиш мақсадида текширувлар ўтказиш тартиб-таомилларини амалга оширилишини таъминлайдилар.

8.7. Томонлар ўзларининг содир этилиши мумкин бўлган ноқонуний хатти-ҳаракатлари ва ушбу Шартноманинг коррупцияга қарши курашиш шартларининг бузилиши контрагентнинг ишончлилиги

рейтингини пасайтиришидан тортиб ушбу шартноманинг бекор қилинишигача бўлган нохуш оқибатларга олиб келиши мумкинлигини тан олади.

8.8.Томонлар махфийлик тамойилларига риоя қилган ҳолда ушбу Шартномани бажариш доирасида келтирилган фактлар бўйича тегишли тартиб-таомиллар амалга оширилишини ва амалий қийинчиликларни бартараф этиш ва юзага келиши мумкин бўлган низоли вазиятларнинг олдини олиш бўйича самарали чораларни қўллашни кафолатлайдилар.

8.9.Томонлар ушбу Шартноманинг коррупцияга қарши курашиш шартларини бажариш бўйича тўлиқ махфийликни, шунингдек, талаблар бузилганлиги фактлари тўғрисида хабар берган Томон учун ҳам, шунингдек, хабар берган Томоннинг ходимлари учун ҳам салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

IX. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

9.1. Ушбу шартнома Ўз.Р. Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга кирилади ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

9.2. Томонлар ўртасидаги муносабатлар ушбу шартноманинг барча шартлари бажарилганда ва ҳисоб-китоблар тўлиқ амалга оширилганда тугайди.

X. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

10.1. Ушбу Шартнома томонларнинг келишуви билан ёки Томонлардан бирининг талабига биноан, бошқа томон томонидан шартнома шартлари сезиларли даражада бузилган тақдирда суд томонидан бекор қилиниши мумкин.

10.2. Ушбу шартномага киритилган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар фақат ёзма равишда тузилган ва тарафларнинг тегишли ваколатли вакиллари томонидан имзоланган тақдирда амал қилади.

10.3. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусхада тузилди.

10.4. Ушбу шартнома, унга киритилган ўзгартиришлар (қўшимчалар) томонлар томонидан имзоланган пайтдан бошлаб оширилади.

XI. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ИМЗОЛАРИ

Бажарувчи:

МЧЖ "AZA SERVICE PAD"

Банк: АИКБ Ипак йўли банк Чилонзор ф-ли
Манзил: Тошкент шаҳри, Чилонзор тумани,
16-мавзе, 15-уй
Х/р: 20208000305534544001
ИНН:309 599 158 МФО:01067

Буюртмачи:

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ

O'z. Res. IIV JXD YHXX
Toshkent sh., Mustaqillik shoh ko'chasi, 71
Sh.g'x: 401010860262697031101179001
H/R: 2340 2000 3001 0000 1010
Markaziy Bankning Toshkent sh. ХККМ
MFO: 00 014 INN: 202 522 965

М.Х.Сафаров /



О.Ч.Саидов

Юрешин Шамшур Э. Дмураева
Ассас

ИИВ ЖХД ЙХХХга қаршли планшет(PAD6000M)ларни таъмирлаш ишлари бўйича

КЕЛИШУВ БАЁНИ

№	Бажариладиган иш тури	сони	Бир бирлик хизмат нархи	Суммаси (Сум) ҚҚС сиз
(PAD6000M)ларни таъмирлаш ишлари бўйича				
1	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модульни алмаштириш	259	1 765 000	457 135 000
2	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш	75	1 680 000	126 000 000
3	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш	59	950 000	56 050 000
4	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулини алмаштириш	61	330 000	20 130 000
5	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш	148	225 000	33 300 000
6	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулини алмаштириш	67	160 000	10 720 000
7	Планшет (PAD 6000M)ни қувватловчи модулини алмаштириш	28	2 750 000	77 000 000
Жами сумма ҚҚС сиз				780 335 000

Бажарувчи:

МЧЖ "AZA SERVICE PAD"

М.Х.Сафаров



Буюртмачи:

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙХХХ

О.Ч.Саидов



Коррупцияга қарши курашиш бўйича АСОСИЙ ШАРТЛАР

1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан, пора беришни таклиф қилмайди, ваъда бермайди, товламачилик қилмайди, пора сифатида пул тўламайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора, яъни Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёки мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

2. Агар шартнома бўйича бир Тараф ХУкумат уйидан фойдаланиш бошқармаси ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

“1008”ишончтелефони;

Telegram-канали («@anticorbot»);

Адлиявазирлигининграсмий веб-сайтидажойлаштирилганшакл ёки электрон почта.

Изоҳ: Шартномадаги ушбу шартлар “ярим қора”шрифтда баён этилади.

Бажарувчи:

МЧЖ "AZA SERVICE PAD"


М.Х.Сафаров /



Буюртмачи:

Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙҲХХ

О.Ч.Саидов /



AZA SERVICE PAD MCHJ

Танлаш комиссиясига

Жаноблар !

Хизмат кўрсатиш учун ушбу тасдиқланувчи жужжатларни ўрганиб чиқиб, биз қуйида имзо чекувчилар, ушбу Танлаш таклифининг бир қисми ҳисобланувчи ва таклиф этилаётган нархнаво жадвали билан тасдиқланувчи **780 335 000** (Саккиз юз ўн уч миллион етти юз саксон беш минг) сўммадаги кўрсатилган жужжатлар асосида планшет қурирлмаларини таъмирлаш хизмат кўрсатишни амалга ошириш таклифини электрон тарзда тақдим этамиз.

Бизнинг Танлаш таклифимиз қабул килинган тақдирда, хизматлар учун Буюртмада келтирилган хизмат кўрсатиш график асосида хизматларни кўрсатиш мажбуриятини оламиз.

Биз танлаш таклифларининг аниқланган кунни сифатида ўрнатилган (белгиланган) санадан бошлаб 30 (Уттиз) банк кунни давомида ушбу танлаш таклифлари коидаларига риоя этишга розилик билдирамиз. Ушбу танлаш таклифи биз учун мажбурий (хакикий) бўлиб «қолади ва кўрсатилган муддат ўтгунга қадар ихтиёрий вақтда қабул қилиниши мумкин.

Биз албатта инобатга оламизки (тушунамизки), Сиз ўта кичик ҳисоб қийматига эга бўлган танлаш таклифини ёки умуман Сиз олган таклифлардан қайси биринидир қабул қилишга мажбур эмассиз.

“AZA SERVICE PAD” МЧЖ раҳбари:



М.Ҳ.Сафаров

AZA SERVICE PAD MCHJ

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ

№	Махсулот (хизмат) номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Бир донасининг нархи	Умумий нархи
1.	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модулни алмаштириш	хизмат кўрсатиш	259	1 765 000	457 135 000 ✓
2.	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	75	1 680 000	126 000 000 ✓
3.	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	59	950 000	56 050 000 ✓
4.	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулни алмаштириш	хизмат кўрсатиш	61	330 000	20 130 000 ✓
5.	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш	хизмат кўрсатиш	148	225 000	33 300 000 ✓
6.	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулни алмаштириш	хизмат кўрсатиш	67	160 000	10 720 000 ✓
7.	Планшет (PAD 6000M)ни қувватловчи модулни алмаштириш	хизмат кўрсатиш	28	2 750 000	77 000 000 ✓
ЖАМИ:					780 335 000

Хизмат кўрсатиб берилаётган махсулот умумий киймати жами: **780 335 000** (Етти юз саксон миллион уч юз ўттиз беш минг) сўмни ташкил этади.

“AZA SERVICE PAD” МЧЖ раҳбари:



М.Ҳ.Сафаров

AZA SERVICE PAD MCHJ

Ўзбекистон Республикаси
ИИВ ЖХД ЙХХХ бошқармасига

АРИЗА

Сизнинг 13.09.2022-йилдаги №22110012150229 сонли лот рақамли эълонингиз бўйича шунингиз маълум қиламизки **“AZA SERVICE PAD” МЧЖ** корхонаси бундан олдинги шартномаларни ўз вақтида сифатли бажарганини ва коррупцияга йўл қўймаганини маълум қилади.

“AZA SERVICE PAD” МЧЖ раҳбари:



М.Ҳ.Сафаров

AZA SERVICE PAD MCHJ

Ўзбекистон Республикаси
ИИВ ЖХД ЙҲХХ
бошқармасига

Кафолат хати

Ушбу кафолат хати билан тасдиқлаймизки **“AZA SERVICE PAD” МЧЖ** МЧЖ қайта ташкил этиш ёки банкротлик ходисаларига, олдинги тузилган шартномалар бўйича қарздорлиги ёки мажбурияти мавжуд эмаслигига, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлигини Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЖХД ЙҲХХ бошқармасига кафолат берамиз.

“AZA SERVICE PAD” МЧЖ раҳбари:



М.Ҳ.Сафаров

AZA SERVICE PAD MCHJ

AZA SERVICE PAD" MCHJ тўғрисида умумий маълумот

Танлаш савдолари иштирокчисининг номи: **"AZA SERVICE PAD" MCHJ**

Манзили ва телефон раками: **Тошкент шаҳар Чилонзор тумани 16-мавзе 15**

Юридик мақоми: **Масуляти чекланган жамият**

Ташкил этилган жойи ва санаси: **Тошкент шаҳар 31.05.2022**

Фаолият турлари бўйича ихтисослашуви: **улгуржи ва чаканасавдо**

Доимий ва вақтинчалик ишловчи ходимлари умумий сони, жумладан: **8 киши**

Доимий ишловчи ходимлар (жами): **1 киши**

Вақтинчалик ишловчи ходимлар (жами): **7**

Танлаш иштирокчиси корхонасининг ташкилий тузилмаси, жумладан: **Юридик мақомга эга**

- ишлаб чиқариш жойлари мавжудлиги (жами m^2) [мавжуд эмас];

- омборхона жойлари мавжудлиги (жами m) [49 m^2];

"AZA SERVICE PAD" MCHJ корхонаси бундан олдинги шартномаларни ҳам ўз вақтида ва сифатли хизмат кўрсатганлигини билдиради.

Шунингдек **"AZA SERVICE PAD" MCHJ** томонидан 15.06.2022 йилдаги №1-сонли шартномага асосан ИИБ ЖХД ЙХХХ га планшет қурилмаларини ўз вақтида тамирлаб сифатли хизмат кўрсатган.

Иштирокчи номи: **"AZA SERVICE PAD" MCHJ**

Таклифга имзо чекувчи лавозими: **ДИРЕКТОР**

Имзо:

Ушбу таклиф ким томонидан берилди: **М.Ҳ.Сафаров**



Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ кўмитаси
Тошкент шаҳар Давлат солиқ бошқармаси
Учтепа тумани Давлат солиқ инспекцияси
100135. Бунёдкор кучаси, 51А уй. тел. 276-98-37

509533-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс **MCHJ AZA SERVICE PAD** Учтепа тумани давлат солиқ инспекциясида 309 599 158 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Uchtepa tuman DSI да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **20.09.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ кўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСКнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



453004

20.09.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.

AZA SERVICE PAD MCHJ

ЎРНАТИЛАДИГАН ЖИХОЗЛАРНИНГ ТЕХНИК ХАРАКТЕРИСТИКА

Ўтказиб бериш муддати: 5 кун

Кафолат муддати 1 йил

№	Товар номи	Техник тавсиф
1	Планшет (PAD 6000M)ни бармоқ изини олувчи модульни алмаштириш	Планетларни техник кўриқдан ўтказиш, носоз бўлган бармоқ изи модулини янгисига алмаштирилиши, модул устига химоя воситасини ўрнатиш, антивирусни алмаштириш ва техник созуламаларини яқуний назоратдан ўтказиш. Бармоқ изи модули техник тавсилоти:
2	Планшет (PAD 6000M)ни Экранини алмаштириш	Планетларни техник кўриқдан ўтказиш, носоз экранни янгисига алмаштириш, экран ости ёриткичини алмаштириш, антивирусни алмаштириш ва техник созуламаларини яқуний назоратдан ўтказиш.
3	Планшет (PAD 6000M)ни сенсорини алмаштириш	Планетларни техник кўриқдан ўтказиш, носоз сенсорни янгисига алмаштириш, химоя ниқобини ўрнатиш, антивирусни алмаштириш ва техник созуламаларини яқуний назоратдан ўтказиш.
4	Планшет (PAD 6000M)ни материнская платасини алмаштириш	Планетларни техник кўриқдан ўтказиш, носоз материнскаяплатани янгисига алмаштириш, дастурий таъминотини қайта юклаш, антивирусни алмаштириш ва техник созуламаларини яқуний назоратдан ўтказиш.
5	Планшет (PAD 6000M)ни NFC модулини алмаштириш	Планетларни техник кўриқдан ўтказиш, NFC модулини янгисига алмаштириш, дастурий таъминотини қайта юклаш, антивирусни алмаштириш ва техник созуламаларини яқуний назоратдан ўтказиш.
6	Планшет (PAD 6000M)ни GPS модулини алмаштириш	Планетларни техник кўриқдан ўтказиш, GPS модулини янгисига алмаштириш, дастурий таъминотини қайта юклаш, антивирусни алмаштириш ва техник созуламаларини яқуний назоратдан ўтказиш.
7	Планшет (PAD 6000M)ни қўл ременини алмаштириш	Планетларни техник кўриқдан ўтказиш, Яроқсиз холдаги қўл ременини янгисига алмаштириш, дастурий таъминотини қайта юклаш, антивирусни алмаштириш ва техник созуламаларини яқуний назоратдан ўтказиш.

“AZA SERVICE PAD” МЧЖ раҳбари:



М.Ҳ.Сафаров



AKSIYADORLIK INNOVATSIYA TIJORAT BANKI

BANK IPAK YO'LI

CHILONZOR FILIALI

19/4062

" 16 " 09 2022г.

Директору ООО "AZA SERVICE PAD"
SAFAROV MA'RUFJON HASAN O'GLI


В ответ на Ваш запрос №05 от 16 сентября 2022г.

Настоящим Чиланзарский филиал АИКБ «Ипак Йули» (МФО 01067) доводит до Вашего сведения, что по состоянию на 16 сентября 2022г. (17:00 ч) по депозитному счету до востребования №20208000305534544001 ООО "AZA SERVICE PAD" задолженность учтенная по Картотеке-2 отсутствует.

Управляющий

Главный бухгалтер

Исполнитель :
Подгорная О.И.



Зиядуллаев У.С.

Салякаева Р.Р.

100002, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahar, Farhod ko'chasi, 12 A-uy
Telefon: +(998 378) 120-38-93; 120-38-83 Faks: +(998 378) 120-38-88

Kod 01067 SWIFT: INIPUZ21CHL e-mail: info@ipakyulibank.com <http://www.ipakyulibank.com/>

5108340



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"AZA SERVICE PAD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"AZA SERVICE PAD" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

31.05.2022

1144771

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

309599158

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Заркурган МФЙ, 16 мавзеси, 15-уй,
66-хонадон,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Chilonzor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Ташкент вилояти

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	86761302087205 9	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, Требуется замена экран
2	PAD 6000 M	86761302083138 6	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	86761302087315 6	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, замена GPS, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	86761302083253 3	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC, замена GPS
5	PAD 6000 M	86761302089322	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, замена NFC, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	86761302090804 4	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экран, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	86761302092944 6	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экран, замена NFC, замена плата
8	PAD 6000 M	86761302091468 7	Требуется Замена датчика пальца, замена GPS, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	86761302089203 2	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
10	PAD 6000 M	86761302093482 6	Требуется Замена датчика пальца, замена NFC, замена ручной ремень, замена плата
11	PAD 6000 M	86761302090743 4	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень
12	PAD 6000 M	86761302083105 5	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
13	PAD 6000 M	86761302092234 2	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, замена GPS
14	PAD 6000 M	86761302087694 4	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экран, замена NFC, замена ручной ремень
15	PAD 6000 M	86761302083529 6	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экран, замена GPS, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем

сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.

2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранит проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	15
Требуется замена экран	5
Требуется замена сенсора	6
Требуется замена NFC	5
Установить защитник отпечаток пальцем	15
Требуется замена GPS	6
Обновить программное обеспечение	15
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	2
Требуется замена ручной ремень	8

Мастер сервис-центра:



Представитель УБДД МВД РУЗ:

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письму ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

НАВОИЙ

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020883205	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, Требуется замена GPS
2	PAD 6000 M	867613020837045	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	867613020889640	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020346007	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень,
5	PAD 6000 M	867613020902856	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, Требуется замена GPS
6	PAD 6000 M	867613020878825	замена отпечатка пальца, замена сенсора
7	PAD 6000 M	867613020885937	замена отпечатка пальца, замена NFC
8	PAD 6000 M	867613020846616	замена отпечатка пальца, замена экран
9	PAD 6000 M	867613020878536	замена отпечатка пальца, замена NFC

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранил проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	9
Требуется замена экран	1
Требуется замена сенсора	1
Требуется замена NFC	3
Установить защитник отпечаток пальцем	9
Требуется замена GPS	2
Обновить программное обеспечение	9
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	0
Требуется замена ручной ремень	5

Мастер сервис-центра: _____



Представитель УБДД МВД РУЗ: _____

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

АНДИЖАН

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020899359	Замена ручной ремень, Требуется замена сенсора, Замена экран
2	PAD 6000 M	867613020922276	Замена плата, Требуется замена экран
3	PAD 6000 M	867613020930857	Замена плата, Требуется замена сенсора
4	PAD 6000 M	867613020902286	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень, Требуется замена NFC. Требуется замена GPS
5	PAD 6000 M	867613020870202	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень, Требуется замена экран
6	PAD 6000 M	867613020917227	Замена плата, замена ручной ремень, Требуется замена сенсора Требуется замена NFC
7	PAD 6000 M	867613020906873	Замена плата, замена ручной ремень, Требуется замена сенсора Требуется замена GPS
8	PAD 6000 M	867613020837755	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена экран Требуется замена NFC
9	PAD 6000 M	867613020909513	Замена плата, замена ручной ремень, Требуется замена экран Требуется замена GPS
10	PAD 6000 M	867613020912418	Замена экра, Требуется замена GPS, замена сенсор
11	PAD 6000 M	867613020902179	Замена плата, замена экран Требуется замена сенсора.
12	PAD 6000 M	867613020906410	Требуется Замена датчика пальца замена ручной ремень, Требуется замена сенсора
13	PAD 6000 M	867613020900538	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS. Замена материнская плата
14	PAD 6000 M	867613020892164	замена ручной ремень, Требуется замена GPS. Замена материнская плата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.

3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина неисправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	6
Требуется замена экран	7
Требуется замена сенсора	7
Требуется замена NFC	3
Установить защитник отпечаток пальцем	14
Требуется замена GPS	6
Обновить программное обеспечение	14
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	8
Требуется замена ручной ремень	8

Мастер сервис-центра: _____



Представитель УБДД МВД РУЗ: _____

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письму ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

СИРДАРЁ

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020876464	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
2	PAD 6000 M	867613020917888	замена отпечатка пальца, замена плата
3	PAD 6000 M	867613020874568	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020892172	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена плата
5	PAD 6000 M	867613020921849	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	867613020876449	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020933216	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
8	PAD 6000 M	867613020897379	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020917763	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменят на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменят на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменят на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	9
Требуется замена экран	1
Требуется замена сенсора	2
Требуется замена NFC	3
Установить защитник отпечаток пальцем	9
Требуется замена GPS	2
Обновить программное обеспечение	9
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	2
Требуется замена ручной ремень	7

Мастер сервис-центра: _____



Представитель УБДД МВД РУЗ: _____

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

САМАРКАНД

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020845063	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
2	PAD 6000 M	867613020895357	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	867613020933471	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020832657	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
5	PAD 6000 M	867613020930402	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	867613020915601	замена отпечатка пальца, замена матернская плата, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020874204	замена отпечатка пальца, замена матернская плата, замена ручной ремень
8	PAD 6000 M	867613020836971	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020896751	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
10	PAD 6000 M	867613020910826	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
11	PAD 6000 M	867613020846939	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора
12	PAD 6000 M	867613020838860	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
13	PAD 6000 M	867613020905859	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC,
14	PAD 6000 M	867613020923548	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
15	PAD 6000 M	867613020908499	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
16	PAD 6000 M	867613020905057	замена отпечатка пальца, замена матернская плата
17	PAD 6000 M	867613020873370	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена плата
18	PAD 6000 M	867613020910594	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
19	PAD 6000 M	867613020883080	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
20	PAD 6000 M	867613020917078	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
21	PAD 6000 M	867613020918696	замена отпечатка пальца, замена матернская плата, замена ручной ремень
22	PAD 6000 M	867613020906030	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
23	PAD 6000 M	867613020874097	замена отпечатка пальца, замена матернская плата
24	PAD 6000 M	867613020841666	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень

25	PAD 6000 M	867613020895696	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень, замена плата
26	PAD 6000 M	867613020925972	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
27	PAD 6000 M	867613020835874	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
28	PAD 6000 M	867613020844785	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
29	PAD 6000 M	867613020886307	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, требуется замена сенсора
30	PAD 6000 M	867613020879070	замена отпечатка пальца,
31	PAD 6000 M	867613020881795	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
32	PAD 6000 M	867613020905735	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
33	PAD 6000 M	867613020882819	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
34	PAD 6000 M	867613020909026	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, требуется замена NFC
35	PAD 6000 M	867613020888931	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
36	PAD 6000 M	867613020873859	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
37	PAD 6000 M	867613020907921	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень, замена плата
38	PAD 6000 M	867613020882728	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, требуется замена сенсора
39	PAD 6000 M	867613020882132	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена ручной ремень
40	PAD 6000 M	867613020871994	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, требуется замена GPS
41	PAD 6000 M	867613020873545	замена отпечатка пальца, требуется замена GPS, замена ручной ремень
42	PAD 6000 M	867613020873727	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, требуется замена GPS
43	PAD 6000 M	867613020885291	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
44	PAD 6000 M	867613020932242	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, требуется замена GPS
45	PAD 6000 M	867613020883056	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
46	PAD 6000 M	867613020924116	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, требуется замена GPS
47	PAD 6000 M	867613020889871	замена отпечатка пальца,
48	PAD 6000 M	867613020929057	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена плата
49	PAD 6000 M	867613020922235	замена отпечатка пальца, замена матернская плата замена ручной ремень
50	PAD 6000 M	867613020914521	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, замена плата
51	PAD 6000 M	867613020929974	замена отпечатка пальца, требуется замена экран, замена ручной ремень
52	PAD 6000 M	867613020836211	замена отпечатка пальца, требуется замена сенсора, требуется замена GPS, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	6
Требуется замена ручной ремень	36

Мастер сервис-центра: _____

Представитель УБДД МВД РУЗ:



1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	52
Требуется замена экран	12
Требуется замена сенсора	14
Требуется замена NFC	8
Установить защитник отпечаток пальцем	52
Требуется замена GPS	17
Обновить программное обеспечение	52

Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM» провели осмотр над ниже указанным специальным
устройством (Планшетов PAD-6000M)

QASHQADARYO

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020873966	Требуется Замена датчика пальца, , замена ручной ремень,
2	PAD 6000 M	867613020889434	Требуется Замена датчика пальца,
3	PAD 6000 M	867613020901601	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
4	PAD 6000 M	867613020932770	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
5	PAD 6000 M	867613020906980	Требуется Замена датчика пальца,
6	PAD 6000 M	867613020830768	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
7	PAD 6000 M	867613020918936	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
8	PAD 6000 M	867613020933901	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
9	PAD 6000 M	867613020931038	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
10	PAD 6000 M	867613020911055	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
11	PAD 6000 M	867613020840080	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
12	PAD 6000 M	867613020899714	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
13	PAD 6000 M	867613020883072	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
14	PAD 6000 M	867613020880839	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
15	PAD 6000 M	867613020932598	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
16	PAD 6000 M	867613020834307	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана

17	PAD 6000 M	867613020889715	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора,
18	PAD 6000 M	867613020902377	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена NFC
19	PAD 6000 M	867613020924769	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
20	PAD 6000 M	867613020912608	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена экрана
21	PAD 6000 M	867613020888667	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
22	PAD 6000 M	867613020929396	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
23	PAD 6000 M	867613020901247	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена NFC
24	PAD 6000 M	867613020892586	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
25	PAD 6000 M	867613020900058	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, замена ручной ремень,
26	PAD 6000 M	867613020894913	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена GPS
27	PAD 6000 M	867613020909711	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень, Требуется замена NFC
28	PAD 6000 M	867613020879849	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
29	PAD 6000 M	867613020903151	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена GPS
30	PAD 6000 M	867613020889863	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
31	PAD 6000 M	867613020931699	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
32	PAD 6000 M	867613020904084	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
33	PAD 6000 M	867613020909448	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
34	PAD 6000 M	867613020840676	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена GPS
35	PAD 6000 M	867613020903318	Требуется Замена датчика пальца,

36	PAD 6000 M	867613020935104	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена экрана
37	PAD 6000 M	867613020931574	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
38	PAD 6000 M	867613020887230	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
39	PAD 6000 M	867613020872521	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
40	PAD 6000 M	867613020838902	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена NFC
41	PAD 6000 M	867613020935757	Требуется Замена датчика пальца, замена ручной ремень,
42	PAD 6000 M	867613020890978	Требуется Замена датчика пальца, Требуется замена сенсора, Требуется замена GPS

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы сгорания процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	42
Требуется замена экран	8
Требуется замена сенсора	5
Требуется замена NFC	10
Установить защитник отпечаток пальцем	42
Требуется замена GPS	4
Обновить программное обеспечение	42
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	0
Требуется замена ручной ремень	20

Мастер сервис-центра:

Представитель УБДД МВД РУз:



Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным специальным
устройством (Планшетов PAD-6000M)

КАШКАДАРЁ

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020880896	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
2	PAD 6000 M	867613020902062	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена GPS
3	PAD 6000 M	867613020883361	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
4	PAD 6000 M	867613020905917	замена отпечатка пальца, Требуется замена NFC
5	PAD 6000 M	867613020931913	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
6	PAD 6000 M	867613020907475	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020917466	замена отпечатка пальца, замена сенсора
8	PAD 6000 M	867613020885168	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена ручной ремень
9	PAD 6000 M	867613020871663	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
10	PAD 6000 M	867613020930261	замена отпечатка пальца, замена экран, замена GPS
11	PAD 6000 M	867613020889608	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата
12	PAD 6000 M	867613020898724	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
13	PAD 6000 M	867613020916294	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена GPS
14	PAD 6000 M	867613020930741	замена отпечатка пальца, замена экран
15	PAD 6000 M	867613020918324	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
16	PAD 6000 M	867613020906691	замена отпечатка пальца, замена NFC
17	PAD 6000 M	867613020901556	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена МАТЕРНСКАЯ плата
18	PAD 6000 M	867613020913622	замена отпечатка пальца, замена экран
19	PAD 6000 M	867613020910552	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
20	PAD 6000 M	867613020913317	замена отпечатка пальца, замена сенсора,
21	PAD 6000 M	867613020902724	замена отпечатка пальца, замена NFC
22	PAD 6000 M	867613020878908	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
23	PAD 6000 M	867613020846129	замена отпечатка пальца, замена экран, замена GPS
24	PAD 6000 M	867613020875417	замена отпечатка пальца, замена NFC
25	PAD 6000 M	867613020841922	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
26	PAD 6000 M	867613020842870	замена отпечатка пальца, замена сенсора
27	PAD 6000 M	867613020931970	замена отпечатка пальца, замена NFC
28	PAD 6000 M	867613020910537	замена отпечатка пальца, замена экран
29	PAD 6000 M	867613020873354	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
30	PAD 6000 M	867613020896207	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена МАТЕРНСКАЯ плата

31	PAD 6000 M	867613020885671	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена МАТЕРНСКАЯ плата
32	PAD 6000 M	867613020931228	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
33	PAD 6000 M	867613020837938	замена отпечатка пальца, замена экран, замена GPS
34	PAD 6000 M	867613020907491	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
35	PAD 6000 M	867613020891034	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
36	PAD 6000 M	867613020907350	замена отпечатка пальца, замена экран, замена сенсора
37	PAD 6000 M	867613020905933	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
38	PAD 6000 M	867613020904316	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена GPS
39	PAD 6000 M	867613020899664	замена отпечатка пальца, замена сенсора,
40	PAD 6000 M	867613020889301	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена GPS
41	PAD 6000 M	867613020910578	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена МАТЕРНСКАЯ плата
42	PAD 6000 M	867613020903060	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень, замена GPS
43	PAD 6000 M	867613020871689	замена отпечатка пальца, замена экран, замена сенсора
44	PAD 6000 M	867613020912293	замена отпечатка пальца, замена NFC, замена ручной ремень
45	PAD 6000 M	867613020922748	замена отпечатка пальца, замена экран, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменить обоих модулей и устранит проблему.

5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	45	✓
Требуется замена экран	9	✓
Требуется замена сенсора	10	✓
Требуется замена NFC	15	✓
Установить защитник отпечаток пальцем	45	✓
Требуется замена GPS	8	✓
Обновить программное обеспечение	45	✓
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	5	✓
Требуется замена ручной ремень	20	✓

Мастер сервис-центра: _____

Представитель УБДД МВД РУз: _____



Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письму ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным
специальным устройством (Планшетов PAD-6000M)

Qamchiq Davoni

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020915569	Требуется Замена датчика пальца
2	PAD 6000 M	867613020928604	Требуется Замена датчика пальца, замена экрана
3	PAD 6000 M	867613020842938	Требуется Замена датчика пальца
4	PAD 6000 M	867613020872190	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
5	PAD 6000 M	867613020908598	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
6	PAD 6000 M	867613020911014	Требуется Замена датчика пальца
7	PAD 6000 M	867613020906709	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
8	PAD 6000 M	867613020885317	Требуется Замена датчика пальца замена NFC мо
9	PAD 6000 M	867613020913416	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
10	PAD 6000 M	867613020869725	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
11	PAD 6000 M	867613020836799	Требуется Замена датчика пальца
12	PAD 6000 M	867613020873388	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
13	PAD 6000 M	867613020888279	Требуется Замена датчика пальца
14	PAD 6000 M	867613020889392	Требуется Замена датчика пальца
15	PAD 6000 M	867613020897627	Требуется Замена датчика пальца замена NFC мо
16	PAD 6000 M	867613020922433	Требуется Замена датчика пальца
17	PAD 6000 M	867613020885986	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
18	PAD 6000 M	867613020890937	Требуется Замена датчика пальца, замена сенсора
19	PAD 6000 M	867613020916310	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
20	PAD 6000 M	867613020911980	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
21	PAD 6000 M	867613020923118	Требуется Замена датчика пальца
22	PAD 6000 M	867613020913614	Требуется Замена датчика пальца замена NFC мо
23	PAD 6000 M	867613020926137	Требуется Замена датчика пальца Требуется замена GPS
24	PAD 6000 M	867613020912376	Требуется Замена датчика пальца, замена экран
25	PAD 6000 M	867613020882033	Требуется Замена датчика пальца

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.


2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местонахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определить нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранить проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнской платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	25
Требуется замена экран	6
Требуется замена сенсора	2
Требуется замена NFC	3
Установить защитник отпечаток пальцем	25
Требуется замена GPS	6
Обновить программное обеспечение	25
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	0
Требуется замена ручной ремень	5

Мастер сервис-центра: _____

Представитель УБДД МВД РУЗ: _____



Дефектный АКТ

2022 год 12 09

Согласно письмо ГУБДД МВД РУЗ от 10.09.2022 года,
Мы ООО « UNIVER-KOM » провели осмотр над ниже указанным специальным
устройством (Планшетов PAD-6000M)

САМАРКАНД

№	МОДЕЛ	IMEI	ДЕФЕКТ
1	PAD 6000 M	867613020894160	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, требуется замена NFC, замена сенсора
2	PAD 6000 M	867613020891760	замена отпечатка пальца, замена GPS, замена ручной ремень
3	PAD 6000 M	867613020917805	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
4	PAD 6000 M	867613020891653	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена сенсора
5	PAD 6000 M	867613020922664	замена отпечатка пальца, замена сенсора
6	PAD 6000 M	867613020914828	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
7	PAD 6000 M	867613020928984	замена отпечатка пальца, замена экран, замена сенсора, замена GPS
8	PAD 6000 M	867613020921088	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
9	PAD 6000 M	867613020934909	замена отпечатка пальца, замена сенсора
10	PAD 6000 M	867613020902419	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
11	PAD 6000 M	867613020892875	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена экран,
12	PAD 6000 M	867613020909232	замена отпечатка пальца, замена GPS,
13	PAD 6000 M	867613020902682	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, требуется замена NFC
14	PAD 6000 M	867613020911824	замена отпечатка пальца, замена GPS
15	PAD 6000 M	867613020882165	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
16	PAD 6000 M	867613020873016	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена ручной ремень
17	PAD 6000 M	867613020929610	замена отпечатка пальца, замена GPS, замена ручной ремень
18	PAD 6000 M	867613020906766	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
19	PAD 6000 M	867613020902773	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
20	PAD 6000 M	867613020875151	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена сенсора
21	PAD 6000 M	867613020894111	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена GPS
22	PAD 6000 M	867613020908911	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS

23	PAD 6000 M	867613020906618	замена отпечатка пальца, замена GPS, замена ручной ремень,
24	PAD 6000 M	867613020885267	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена GPS
25	PAD 6000 M	867613020882264	замена отпечатка пальца, замена экран, замена ручной ремень
26	PAD 6000 M	867613020882264	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена GPS
27	PAD 6000 M	867613020916542	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена сенсора, замена ручной ремень
28	PAD 6000 M	867613020929594	замена отпечатка пальца, замена GPS
29	PAD 6000 M	867613020878924	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
30	PAD 6000 M	867613020878288	замена отпечатка пальца, замена сенсора
31	PAD 6000 M	867613020831881	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
32	PAD 6000 M	867613020907418	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
33	PAD 6000 M	867613020901437	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
34	PAD 6000 M	867613020932762	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена сенсора
35	PAD 6000 M	867613020928455	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена ручной ремень
36	PAD 6000 M	867613020845824	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена ручной ремень
37	PAD 6000 M	867613020845253	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена ручной ремень
38	PAD 6000 M	867613020870939	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
39	PAD 6000 M	867613020897114	замена отпечатка пальца, замена экран
40	PAD 6000 M	867613020833044	замена отпечатка пальца, замена экран
41	PAD 6000 M	867613020881167	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран, замена ручной ремень
42	PAD 6000 M	867613020918787	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена ручной ремень
43	PAD 6000 M	867613020900991	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень, замена экран
44	PAD 6000 M	867613020931954	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена экран, замена ручной ремень
45	PAD 6000 M	867613020924363	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена экран, замена ручной ремень
46	PAD 6000 M	867613020928950	замена отпечатка пальца, замена экран
47	PAD 6000 M	867613020902153	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
48	PAD 6000 M	867613020903052	замена отпечатка пальца, замена экран
49	PAD 6000 M	867613020881811	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена ручной ремень
50	PAD 6000 M	867613020831428	замена отпечатка пальца, замена сенсора, замена ручной ремень

51	PAD 6000 M	867613020873958	замена отпечатка пальца, замена ручной ремень
52	PAD 6000 M	867613020911865	замена отпечатка пальца, замена экран
53	PAD 6000 M	867613020843829	замена отпечатка пальца, требуется замена NFC, замена экран
54	PAD 6000 M	867613020839504	замена отпечатка пальца, замена экран
55	PAD 6000 M	867703025189027	замена отпечатка пальца, замена МАТЕРНСКАЯ плата, замена экран, замена ручной ремень
56	PAD 6000 M	867613020913689	замена отпечатка пальца, замена GPS, замена экран, замена ручной ремень

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с работой модулем сканирования отпечатка пальца. При визуальном осмотре на модуле сканирования отпечатка пальца обнаружены явные глубокие царапины и повреждения через защитой слой на поверхности сенсора. Планшеты имеющие проблемы с модулем сканирования отпечатка пальца предлагается заменять на новые модули сканирования отпечатка пальца.
2. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой экрана. Планшеты имеющие проблемы с экраном следует заменить на новый. Причина не исправности старого экрана: трещина, сгорание подсветки.
3. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с планшеты имеющие проблемы с сенсором. У планшетов сенсорные стекло нерабочем состоянии. Предлагается заменить на новые.
4. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с NFC и GPS модулями. С планшетами проблемой GPS модуль местон нахождение сотрудников УБДД МВД РУЗ будет невозможно. С проблемами NFC модуля будет невозможно определит нарушителя. Предлагается заменять обоих модулей и устранил проблему.
5. Сервис центром компании были технический осмотр планшеты имеющие проблемы с проблемой материнского платы предлагается, заменить на новый. Причина не исправности платы с горения процессора.

ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Требуется замена модуля отпечатка пальца	56
Требуется замена экран	26
Требуется замена сенсора	12
Требуется замена NFC	11

Установить защитник отпечаток пальцем	56
Требуется замена GPS	16
Обновить программное обеспечение	56
Требуется замена МАТЕРНСКАЯ плата	5
Требуется замена ручной ремень	39

Мастер сервис-центра: _____



Представитель УБДД МВД РУЗ: _____