

Дефектный акт № 2

"01" 01 2022г.

При осмотре автомобилей марки ДАМАС гос. № 01 972 РВА, ОТАЙУЛ гос № 01 994 FAA,

Матиз гос № 01 978 НВА приемщиков СТО" Эрахмедов Д.А." в присутствии заказчика _____

Организация Шайхонтохур туман касб хунар мактаби

Было установлено, что автомобилю требуется ремонт и запчасти

№	Наименование товаров услуг	Ед.	Кол-во	Цена	сумма
		Изм			поставки
1	головка прокладка	шт	1	38000	38000
2	сальник мотор	шт	2	32000	64000
3	прокладка клапанный крышки	шт	1	33000	33000
4	клапан сальник	к-т	1	68000	68000
5	направляющая втулка	шт	6	22000	132000
6	клапан	шт	6	37000	222000
7	поршень	шт	3	72000	216000
8	палец	шт	3	26000	78000
9	кольцо	к-т	1	346000	346000
10	вкладыш	к-т	1	164000	164000
11	масленой насос	шт	1	212000	212000
12	набор прокладок	к-т	1	86000	86000
13	патрубки радиатора	шт	2	64000	128000
14	термостат	шт	1	95000	95000
15	провода свечи зажигания	к-т	1	82000	82000
16	свеча зажигания	шт	3	47000	141000
17	прокладка коллектора	шт	2	27000	54000
18	масло моторное	л	3	64000	192000
19	фильтр масляной	шт	1	23000	23000
20	помпа(водяной насос)	шт	1	164000	164000
21	трубка антифриза	шт	2	43000	86000
22	крышка термостата	шт	1	72000	72000
23	тройник система охлаждения	шт	1	34000	34000
24	зубчатый ремень	шт	1	109000	109000
25	натяжитель	шт	1	86000	86000
26	антифриз	л	4	32000	128000
27	печка шланг	шт	2	34000	68000
28	заглушка мотора	шт	5	11000	55000
29	герметика	шт	1	18000	18000
30	маховик подшипник	шт	1	16000	16000
31	ремень генератора	шт	1	46000	46000
32	набор карбюратора	к-т	1	380000	380000
33	скорость трос	к-т	1	168000	168000
34	воздушный фильтр	шт	1	68000	68000
35	корпус воздушного фильтр	к-т	1	154000	154000
35	коленчатый вал	шт	1	469000	469000
36	крестовина кардан вал	к-т	1	185000	185000
37	Услуга(Текущий ремонт двигателя, мойка запчасти двигателя, токарные работы, ремонт головка блока, ремонт блок двигателя, ремонт коленчатого вала)	шт.	1	1290000	1290000
38	Услуга(разборка и сборка двигателя)	шт.	1	1350000	1350000
39	Услуга(замена скорост трос, ремонт карбюратор, регулировка карбюратор, установка крестовина кардан вал)	шт.	1	398000	398000
	автомобиля марки ОТАЙУЛ гос № 01 994 FAA				
40	аккумуляторная батарея 6СТ-75 Ah	шт	2	1280000	2560000
41	Услуга (диагностировать провод аккумулятора, проверка напряжения генератора, замена аккумулятор)	шт	1	130000	130000
	МАТИЗ гос № 01 978 НВА				
42	нижектор	шт	3	156000	468000
43	аккумуляторная батарея 6СТ-40 Ah	шт	1	645000	645000
44	Услуга (диагностировать провод аккумулятора, проверка напряжения генератора, замена аккумулятор)	шт	1	65000	65000