



Заместитель хокима Гурленского р.н

Г.Эрназаров

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий
Управление жилищно-коммунального
обслуживания Хорезмской области

Д.Аллакулиев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов текущего ремонта по объекту:


Текущий ремонт многоквартирного дома по улице
Бобур дом № 5 в махалле Шодлик Гурленского района Хорезмской области

Главный архитектор Гурленского р.н Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Областной начальник отдела УЖКО, Начальник отдела УЖКО Гурленского р.н Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА				
1	Устройство кровли (фольгаизол, профнастил)	300 м2	100%	новое
2	Ремонт фасадов	1500 м2	100%	новое
3	Ремонт подъездов	6 шт	100%	новое
4	Замена трубопроводной коммуникационной системы в подвальной части дома	20 п/м	100%	новое

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор гурленского р.н
Инспекция по контролю в сфере
эксплуатации многоквартирного
жилищного фонда



Т.Ибрагимов
С.Шарифбоев

Областной начальник отдела УЖКО

А.Кечраев

Начальник отдела УЖКО
Гурленского района

Ш.Жуманиёзов

Председатель махаллинского схода граждан

Б.Дусимов

Председатель ТЧСЖ

А.Нурметов

Проектная организация



94 700 35-62



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту: улица "Хонка" дом № 2 в махаллае "Бунёдкор"

Главный архитектор Ханкинского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	630 м2	100%	ремонт
2	Ремонт фасадов	588 м2	100%	ремонт
3	Ремонт подъездов	2 подъезда	100%	ремонт
4	Бетонирование отмостки	100 м2	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор Ханкинского района

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО Ханкинского района

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли

Проектная организация





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Хонка" дом № 1 в махаллае "Бунёдкор"

Главный архитектор Ханкинского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махалинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	630 м ²	100%	ремонт
2	Ремонт фасадов	588 м ²	100%	ремонт
3	Ремонт подъездов	2 подъезда	100%	ремонт
4	Бетонирование отмостки	100 м ²	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор Ханкинского района

P. Umarov

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области



A. Kerimov

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО Ханкинского района

G. Golev

Председатель ТЧСЖ

A. Amalov

Представитель махаллы

M. Jhonov

Проектная организация



«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель хокима Шаватского района

Б.Отажанов

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий

Управление жилищно-коммунального
обслуживания Хорезмской области

Д.Аллакулиев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов благоустройства территории по объекту:

Капитальный ремонт дома по улице «Туркистан» дом № 57 в Шаватском районе Хорезмской области

Главный архитектор Шаватского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Областной начальник отдела УЖКО, Начальник отдела УЖКО Шаватского района, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА				
1	Устройство кровли (профнастил)	610 м2	100%	новое
2	Ремонт фасадов			
3	Ремонт подъездов	2 шт	100%	новое
4	Установка металлических дверей с замком			
5	Ремонт электро щитков			
6	Замена трубопроводной коммуникационной системы в подвальной части дома			
7	Замена трубопроводной коммуникационной системы стояков внутри дома			

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор Шаватского района

С.Хужаниязов

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО Шаватского района

А.Кенжаев

Председатель махаллинского схода граждан

Б.Байжонов

Председатель ТЧСЖ

Ж.Таджиев

Проектная организация

Р.Бекчанова



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов многоквартирного дома по объекту:

Ремонт крыши и подъездов, установка металлических дверей с замком многоквартирного дома по улице «Мустакиллик» дом № 8 в махалле Гулзор Кушкуйырского района Хорезмской области.

Главный архитектор Кушкуйырского района, начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, областной начальник отдела УЖКО, начальник отдела УЖКО Кушкуйырского района, председатель махалинского схода граждан, председатель ТЧСЖ, представитель проектной организации произвели обследование технического состояния элементов многоквартирного дома и установили следующее:


№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
ЭЛЕМЕНТЫ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА				
1	Устройство кровли (профнастил, асбошнфер)	550 м2	100%	новое
2	Ремонт подъездов	2 шт	100%	новое
3	Установка металлических дверей с замком	2 шт	100%	новое

ИСПОЛНИТЕЛИ:


Главный архитектор
Кушкуйырского района
Инспекция по контролю в сфере
эксплуатации многоквартирного
жилищного фонда

 **Ф.Болтаев**


Областной начальник отдела
УЖКО

 **Т.Гузимов**

Начальник отдела УЖКО
Кушкуйырского района

 **А.Кенджаев**


Председатель махалинского схода граждан

 **Р.Абдурасулов**

Председатель ТСЖ

 **С.Кадамов**

Проектная организация

 **С.Худойберганова**



«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель хокима
Кушкूपырского района

Р.Матякубов



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий
Управление жилищно-коммунального
обслуживания Хорезмской области

Д.Аллакулиев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов многоквартирного дома по объекту:

Ремонт крыши и подъездов многоквартирного дома по улице «Аз-Замахшарий» дом № 2 в махалле Тараккиёт Кушкूपырского района Хорезмской области.

Главный архитектор Кушкूपырского района, начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, областной начальник отдела УЖКО, начальник отдела УЖКО Кушкूपырского района, председатель махаллинского схода граждан, председатель ТЧСЖ, представитель проектной организации произвели обследование технического состояния элементов многоквартирного дома и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
ЭЛЕМЕНТЫ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА				
1	Устройство кровли (профнастил, асбошифер)	680 м2	100%	новое
2	Ремонт подъездов	2 шт	100%	новое
3	Замена трубопроводной коммуникационной системы в подвальной части дома	100 п/м	100%	новое
4	Замена трубопроводной коммуникационной системы стояков внутри дома	48 п/м	100%	новое

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор
Кушкूपырского района
Инспекция по контролю в сфере
эксплуатации многоквартирного
жилищного фонда

Областной начальник отдела
УЖКО

Начальник отдела УЖКО
Кушкूपырского района

Председатель махаллинского схода граждан

Председатель ТЧСЖ

Проектная организация



Ф.Болтаев

Рузимов

А.Кенджаев

Р.Абдурасулов

Д.Бабаджанов

С.Худойберганава



Заместитель хокима Гурленского района
Т. Эрнатаров



«ТВЕРЖДАЮ»
Управляющий
Хорезмской коммунальной службой
Хорезмской области
Д. Аллакулиев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Бобур" дом № 5 в Гурленском районе

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению в замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	1100 м2	100%	ремонт
2	Ремонт фасада	1500 м2	100%	ремонт
3	Ремонт подъездов	6 шт	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор Гурленского р-на


Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области


Областной начальник отдела УЖКО


Начальник отдела УЖКО Гурленского р-на


Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли



 Т. Ибрагимов

 Р. Рузимов

 А. Керимов

 Ш. Жуманиёзов

 А. Нурматов

 Б. Дусимов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту: улица "Бобур" дом № 6 в Гурленском районе

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махалинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объем и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	1100 м2	100%	ремонт
2	Ремонт подъездов	6 шт	100%	ремонт
3	Установка металлических дверей	6 шт	100%	новый

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор Гурленского р-на


Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО Гурленского р-на

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли



[Signature] / Ибрагимов

[Signature] / Р. Рузимов

[Signature] / Ш. Жуманнэзов

[Signature] / А. Нурметов

[Signature] / Б. Дусимов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Бобур" дом № 7 в Гурленском районе

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	1100 м ²	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор Гурленского р-на

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО Гурленского р-на

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли

Т. Ибрагимов

 Р. Рузимов

 А. Кенчаев

 Ш. Жуманисов

 А. Нурметов

 Б. Дусимов

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель хокима г.Ургенч

Н.Бабажонов

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий

Управление жилищно-коммунального обслуживания Хорезмской области

Д.Аллакулиев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Ремонт многоквартирными домами по улице «Гурланская» дом №47 в махалле Ж. Мангуберди г.Ургенч Хорезмской области

Главный архитектор г.Ургенч Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Областной начальник отдела УЖКО, Начальник отдела УЖКО г.Ургенч, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА				
1	Устройство кровли (фальггаизол, профнастил)	650 м2	100%	новое
2	Ремонт фасадов			
3	Ремонт подъездов	3	100%	новое
4	Установка металлических дверей с замком			
5	Ремонт электро щитков			
6	Замена трубопроводной коммуникационной системы в подвальной части дома	1	100%	новое
7	Замена трубопроводной коммуникационной системы стояков внутри дома			

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенч
Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда

М. Салаев

Р.Рузимов

Областной начальник отдела УЖКО

А. Кенжаев

Начальник отдела УЖКО
г. Ургенч

Ш.Вапаев

Председатель махаллинского схода граждан

Ж.Ситметов

Председатель ТЧСЖ

Ж. Султанов

Проектная организация

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима



«УТВЕРЖДАЮ»
президент
Управление жилищно-коммунального обслуживания
Хорезмской области
Аллакулиев



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Амира Темура" дом № 153 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объем и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	940 м2	100%	ремонт
2	Ремонт фасада	1200 м2	100%	ремонт
3	Ремонт подъездов	4 шт	100%	ремонт
4	Установка металлических дверей	4 шт	100%	новый
5	Замена коммуникационной системы	150 п/м	100%	новый
6	Замена оконных рам (фрамуга)	5 м2	100%	новый

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли



М. Салаев

Р. Ризамов

А. Кендирев

Ш. Балаев

С. Нурматилев

Ю. Кутимов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту: улица "Гурлен" дом № 5 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт коммуникационной системы в подвальной части дома	400 п/л	100%	новый

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли

(Handwritten signatures and stamps)

М. Сапар

Р. Рўзиев

А. Кеннаев

Ш. Вапаев

Ю. Кучимов

С. Нуманжизова



«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г. Ургенча



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Ислома Каримова" дом № 77 в г. Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО. Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ.
Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
2	Ремонт фасадов	3200 м2	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ *Ургач Маматов*

Представитель махалли
«Гулчила» МФЙ



М. Саидов

Р. Рахимов

А. Кеннаев

Ш. Багаев

Б. Уайитбаев

П. Давлатов



«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г. Ургенча



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Ислома Каримова" дом № 71 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан. Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
2	Ремонт фасадов	3200 м2	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча

Председатель ТЧСЖ *Урганч Мехнатилар Ш.Б.К*

Представитель махалли

Гулчилар МФИ



М. Сапаров



Р. Р. Узиев

А. Кеннаев

Ш. Вапаев

Т. Уайитбаев

П. Рахметов



«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г Ургенча



«ТВЕРЖДАЮ»

Уполномоченный
Управление жилищно-коммунального обслуживания
Хорезмской области
Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Ислома Каримова" дом № 69 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
2	Ремонт фасадов	2800 м2	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ *Урганг Мегаполис Т.Б.К*

Представитель махалли
Абулхалил МСРЙ



M. Salayev
R. R. Rizayev
A. Kenjayev
W. Balaev
F. Xalilov
P. Davlatov

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г Ургенча



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Ислома Каримова" дом № 67 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ.

Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
2	Ремонт фасадов	700-м ²	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО


Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ *Урганг Мешромова Ф.Б.С.*

Представитель махалли

"Гулшар" Мейи

M. Сапаров
Р. Рўзимов
А. Кенжаев
Ш. Бапаров
Б. Хайитбоев
П. Давитов



«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г Ургенча



«ТВЕРЖДАЮ»

Уполномоченный
Управление жилищно-коммунального обслуживания
Самаркандской области
Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Ислома Каримова" дом № 51 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт подъездов	2 шт.	100%	ремонт
2	Установка металлических дверей	4 шт.	100%	новый
3	Ремонт электро щитков	2 шт.	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли

"Гулчилор" МФЙ



М. Сапаров

Р. Рахимов

А. Кенжаев

Ш. Вараев

С. Хайитбаев

П. Д. Латов

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г. Ургенча

PROTOKOL
QISMI



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий
Управлением жилищно-коммунального обслуживания
Хорезмской области
Д. Аллакулнев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Ислома Каримова" дом № 75 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объем и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
2	Ремонт фасадов	3200 м ²	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ *Урганг Мегполис*

Представитель махаллы

"Гулчир" МФИ



М. Саидов

Д. Р. Фазлов

А. Кеннар

Ш. Бароев

Б. Хайитов

П. Давлатов



«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г.Ургенча



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт о техническом состоянии элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Ал Хоразмий" дом № 40 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объем и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт фасадов	800 м ²	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г.Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г.Ургенча

Председатель ТЧСЖ

Представитель махаллы

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г. Ургенча



«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий
Управление жилищно-коммунального обслуживания
Хорезмской области
Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "П.Махмуд" дом № 17 в г.Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт подъездов	3 шт	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ

Представитель махаллинского

М. Рахоев

Р. Рахманов

А. Керимов

Ш. Валиев

З. Талханов

М. Духимов



«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г. Ургенча



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий
Управление жилищно-коммунального обслуживания
Хорезмской области
Д. Аллакулиев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "П. Махмуд" дом № 1 в г. Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объем и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	550 м2	100%	ремонт
2	Ремонт фасадов	960 м2	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли

M. Сапаев
P. Рўзимов
A. Кенниев
Ш. Вапаев
Т. Талханов
И. Дожимов

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г. Ургенча



«УТВЕРЖДАЮ»
Управлений
Управление жилищно-коммунального обслуживания
Хорезмской области
Аллакулиев.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "П. Махмуд" дом № 42 в г. Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	100 м2	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли



M. Canab
R. Ruzimov
A. Bar...
A. Muxun
...

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г. Ургенча

PROTOKOL
QISMI

«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий
Управлением жилищно-коммунального обслуживания
Хорезмской области
Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Амударья" дом № 9 Б в г. Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объем и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт фасада	780 м2	100%	ремонт
1	Ремонт подъездов	2 шт	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли



М. Сапар



Р. Рахмонов

А. Рахмонов

У. Рахмонов

У. Рахмонов

У. Рахмонов

У. Рахмонов



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Амударья" дом № 9 А в г. Ургенче

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт фасада	780 м2	100%	ремонт
1	Ремонт подъездов	2 шт	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Ургенча

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО г. Ургенча.

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли





«СОГЛАСОВАНО»
 Заместитель хокима г.Хива
 Ж.Машарипов



«УТВЕРЖДАЮ»
 Управляющий
 Управление жилищно-коммунального
 обслуживания Хорезмской области
 Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
 улица "Элобод" дом № 2/4 в городе Хива

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	450 м2	100%	ремонт
2	Ремонт подъездов	2 шт	100%	ремонт
3	Установка металлических дверей	2 шт	100%	новый

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Хива

Ф.Машарипов

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Р.Рузимов

Областной начальник отдела УЖКО

А.Кенжаев

Начальник отдела УЖКО г. Хива

С.Якубов

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли



«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель хокима г.Хива
Ж.Машарипов



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий
Управление жилищно-коммунального
обслуживания Хорезмской области
Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Элобод" дом № 4/2 в городе Хива

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	450 м2	100%	ремонт
2	Ремонт подъездов	2 шт	100%	ремонт
3	Установка металлических дверей	2 шт	100%	новый

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Хива



Handwritten signature of J. Masharipov

Ж.Машарипов

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Handwritten signature of R. Ruzimov

Р.Рузимов

Областной начальник отдела УЖКО

Handwritten signature of A. Kenjaev

А.Кенжаев

Начальник отдела УЖКО г. Хива

Handwritten signature of S. Yakubov

С.Якубов

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли



«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель хокима г.Хива
Ж.Машарипов



«УТВЕРЖДАЮ»
Управляющий
Управление жилищно-коммунального
обслуживания Хорезмской области
Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Элобод" дом № 2/3 в городе Хива

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объем и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	450 м2	100%	ремонт
2	Ремонт подъездов	2 шт	100%	ремонт
3	Установка металлических дверей	2 шт	100%	новый

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Хива

Ж.Машарипов

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Р.Рузимов

Областной начальник отдела УЖКО

А.Кенжаев

Начальник отдела УЖКО г. Хива

С.Якубов

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли



«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель хокима г.Хива
Ж.Машарипов



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий
Управление жилищно-коммунального
обслуживания Хорезмской области
Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Элобод" дом № 23 в городе Хива

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	850 м2	100%	ремонт

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Хива

Ф.Машарипов

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Р.Рузимов

Областной начальник отдела УЖКО

А.Кенжаев

Начальник отдела УЖКО г. Хива

С.Якубов

Председатель ТЧСЖ

Ж.Рузметов

Представитель махалли

Ю.Отажонов



«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель хокима г.Хива
Ж.Машарипов



«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий
Управление жилищно-коммунального
обслуживания Хорезмской области
Д. Аллакулиев.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние элементов капитального ремонта многоквартирного дома по объекту:
улица "Элобод" дом № 2/1 в городе Хива

Главный архитектор Ургенчского района, Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Начальник отдела УЖКО, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
Элементы работ				
1	Ремонт кровли	600 м2	100%	ремонт
2	Ремонт подъездов	3 шт	100%	ремонт
3	Установка металлических дверей	3 шт	100%	новый

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор г. Хива

Ж.Машарипов

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда Хорезмской области

Р.Рузимов

Областной начальник отдела УЖКО

А.Кенжаев

Начальник отдела УЖКО г. Хива

С.Якубов

Председатель ТЧСЖ

Представитель махалли

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель хокима Янгибазарского района

М.Самандаров

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий
Управление жилищно-коммунального обслуживания Хорезмской области
Д.Аллакулиев

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Составили настоящий акт на техническое состояние многоквартирного дома по объекту:
улица «Феруз» дом № 2 в махалле "Янги ёп" Янгибазарского района Хорезмской области

Главный архитектор г.Ургенч Начальник инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда, Областной начальник отдела УЖКО, Начальник отдела УЖКО г.Ургенч, Председатель махаллинского схода граждан, Председатель ТЧСЖ, Представитель проектной организации произвели обследование территории и установили следующее:

№ п/п	Характеристика обследуемого участка	Физический объём и состояние	Физический износ %	Рекомендации по применению и замене
1	2	3	4	5
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА				
1	Ремонт фасадов	445м2	100%	новое
1	Ремонт перегородки крыши	610 м2	100%	новое

ИСПОЛНИТЕЛИ:

Главный архитектор Янгибазарского района

Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда

Областной начальник отдела УЖКО

Начальник отдела УЖКО Янгибазарского района

Председатель махаллинского схода граждан

Председатель ТЧСЖ


С. Надамов
Р. Рузимов
Л. Кейжаев
Р. Ибрагимов
М. Рахимов

Қўшқуыр тумани															
6	1	Аз-Замашарий кучаси 2 уй, Мустақиллик кучаси 8 уйлар	2021- 2021	4 920	2	5	2	2			1		4 920	4 920	танлов ассосида
		Буюртмачининг жами харажатлари		4 920	2	5	2	2			1		4 920	4 920	
		Таксимланмаган лимит		323 080											
		Қўшқуыр тумани буйича жами		328 000											
Янгибўтор тумани															
7	1	Феруз кучаси 2 уйлар	2021- 2021	2 205	1								2 205	2 205	танлов ассосида
		Буюртмачининг жами харажатлари		2 205	1								2 205	2 205	
		Таксимланмаган лимит		144 795											
		Янгибўтор тумани буйича жами		147 000											
		Хоразм вилояти буйича буюртмачининг жами харажатлари		46 500	14	32	6	6			2		14	46 500	46 500
		Хоразм вилояти буйича таксимланган лимит		3 053 500											
		Хоразм вилояти буйича жами		3 100 000											


Ишх: Юридик муаммоларни ҳал қилган ва нарсаларига лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрлашиб, экспертиза ҳулосаси олиб, шунинг сисқлик киритилди.



Хоразм вилояти Молия бош
ишқармаси бошлиғи
" " " " М.Искандаров
" " " " 2021 й.



Хоразм вилояти Уй-жой коммунал хизмат
қўрсатиши бошқармаси бошлиғи
" " " " А.Аллакулиев
" " " " 2021 й.



"Қўп хонадонли уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш"
Хоразм вилояти худудий инспекцияси бошлиғи
" " " " Р.Рузимов
" " " " 2021 й.

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат қўрсатиши вазирлигининг
"Қўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК Хоразм вилояти худудий филиали
раҳбари
" " " " Б.Кадиров
" " " " 2021 й.



Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат қўрсатиши вазирлигининг
"Қўп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти
объектларини қуриш буйича инжиниринг компанияси" ДУК директори
" " " " Ш.Шарапов
" " " " 2021 й.



Handwritten signature in blue ink.