

«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам. начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев  
19.10.2021 год



## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Хожаниязов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Тан жулдызы» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 69 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдаалента     | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер


- К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Хожаниязов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков



6



«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Начальник службы      | - К. Алиев      |
| Начальник РСП         | - Ф. Муратов    |
| Начальник участка     | - Д. Коразбеков |
| Инженер 1 – категории | - А. Юсупов     |
| Электромонтер         | - Т. Каллибеков |

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «40 жыллык» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 69 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдадента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

- |                       |                                                                                      |                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Начальник службы      |  | - К. Алиев      |
| Начальник РСП         |   | - Ф. Муратов    |
| Начальник участка     |   | - Д. Коразбеков |
| Инженер 1 – категории |   | - А. Юсупов     |
| Электромонтер         |   | - Т. Каллибеков |



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

12.10.2021 год

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- Начальник службы - К. Алиев
- Начальник РСП - Ф. Муратов
- Начальник участка - А. Хожаниязов
- Инженер 1 – категории - А. Юсупов
- Электромонтер - Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «МБ Босага» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- 1. Эмаль провод - 70 кг
- 2. Электрокартон - 3,0 кг
- 3. Лак - 2,8 кг
- 4. Припой медный - 10 шт
- 5. Трубка ТЭС - 27шт
- 6. Наконечник - 6 шт
- 7. Литол-24 - 1 кг
- 8. Изолента - 3 шт
- 9. Слюдаалента - 1,5 кг
- 10. Кабель ПФ 1-50 - 3,0 м

о чем составили настоящий акт

- Начальник службы - К. Алиев
- Начальник РСП - Ф. Муратов
- Начальник участка - А. Хожаниязов
- Инженер 1 – категории - А. Юсупов
- Электромонтер - Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 132 кВт 750 об/мин насосной станций «Порлытау 420» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 82 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,5 кг |
| 3. Лак             | - 3,0 кг |
| 4. Припой медный   | - 15 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 34шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1,7 кг |
| 8. Изолента        | - 4 шт   |
| 9. Слюда лента     | - 2,0кг  |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт



*[Handwritten signature]*  
12.10.2022 год

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Койбаков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Хаким жап» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 68 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюда лента     | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Койбаков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

*[Handwritten signatures of the signatories]*



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Койбаков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Досан басу» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 68 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдадента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Койбаков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Х. Нурумматов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Тулкин» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 68 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдадента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Х. Нурумматов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- М. Умаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Бостан» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 68 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдадента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- М. Умаров



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Кутанкол» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 69 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдалента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- Начальник службы - К. Алиев
- Начальник РСП - Ф. Муратов
- Начальник участка - А. Хожаниязов
- Инженер 1 – категории - А. Юсупов
- Электромонтер - Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке техничекй состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Каттагар арна» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- 1. Эмаль провод - 70 кг
- 2. Электрокартон - 3,0 кг
- 3. Лак - 2,8 кг
- 4. Припой медный - 10 шт
- 5. Трубка ТЭС - 27шт
- 6. Наконечник - 6 шт
- 7. Литол-24 - 1 кг
- 8. Изолента - 3 шт
- 9. Слюдадента - 1,5 кг
- 10. Кабель ПФ 1-50 - 3,0 м

о чем составили настоящий акт

- Начальник службы - К. Алиев
- Начальник РСП - Ф. Муратов
- Начальник участка - А. Хожаниязов
- Инженер 1 – категории - А. Юсупов
- Электромонтер - Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев



## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Максым кала» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 70 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдалента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Айнура» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 68 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдалента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Начальник участка

- А. Хожаниязов





«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

25.10.2021 год

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке техничекй состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Окыу Тажрийбе 1» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 69 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдалента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

*Handwritten signatures in blue ink:*  
К. Алиев  
Ф. Муратов  
А. Хожаниязов  
А. Юсупов  
Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

*[Handwritten signature]*  
25.10.2021

### Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Начальник службы      | - К. Алиев      |
| Начальник РСП         | - Ф. Муратов    |
| Начальник участка     | - Д. Коразбеков |
| Инженер 1 – категории | - А. Юсупов     |
| Электромонтер         | - Т. Каллибеков |

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Адил Шаруа 2» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 68 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдадента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

- |                       |                    |                 |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Начальник службы      | <i>[Signature]</i> | - К. Алиев      |
| Начальник РСП         | <i>[Signature]</i> | - Ф. Муратов    |
| Начальник участка     | <i>[Signature]</i> | - Д. Коразбеков |
| Инженер 1 – категории | <i>[Signature]</i> | - А. Юсупов     |
| Электромонтер         | <i>[Signature]</i> | - Т. Каллибеков |



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

25.10.2021 г.

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Д. Коразбеков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Берекет» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 68 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдадента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Д. Коразбеков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Д. Коразбеков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Субхандияр» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 68 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдалента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Д. Коразбеков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

25.10.2021г

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- М. Умаров

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станций «Кентай» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 82 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,5 кг |
| 3. Лак             | - 3,0 кг |
| 4. Припой медный   | - 15 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 34шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1,7 кг |
| 8. Изолента        | - 4 шт   |
| 9. Слюдалента      | - 2,0кг  |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- М. Умаров

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

*[Signature]* Н. Аралбаев

*25.10.2022*

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- С. Койбаков
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Камысшалы» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 68 кг
2. Электрокартон	- 3,0 кг
3. Лак	- 2,8 кг
4. Припой медный	- 10 шт
5. Трубка ТЭС	- 27шт
6. Наконечник	- 6 шт
7. Литол-24	- 1 кг
8. Изолента	- 3 шт
9. Слюдадента	- 1,5 кг
10. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы	<i>[Signature]</i>	- К. Алиев
Начальник РСП	<i>[Signature]</i>	- Ф. Муратов
Начальник участка	<i>[Signature]</i>	- С. Койбаков
Инженер 1 – категории	<i>[Signature]</i>	- А. Юсупов
Электромонтер	<i>[Signature]</i>	- Т. Каллибеков



Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- Д. Коразбеков
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Мырза терек» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 69 кг
2. Электрокартон	- 3,0 кг
3. Лак	- 2,8 кг
4. Припой медный	- 10 шт
5. Трубка ТЭС	- 27шт
6. Наконечник	- 6 шт
7. Литол-24	- 1 кг
8. Изолента	- 3 шт
9. Слюдалента	- 1,5 кг
10. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- Д. Коразбеков
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев



## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Шымберген 1» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 70 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдалента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Хожаниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев



## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- А. Хожаниязов
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Босага СНПЭ» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 69 кг
2. Электрокартон	- 3,0 кг
3. Лак	- 2,8 кг
4. Припой медный	- 10 шт
5. Трубка ТЭС	- 27шт
6. Наконечник	- 6 шт
7. Литол-24	- 1 кг
8. Изолента	- 3 шт
9. Слюдаалента	- 1,5 кг
10. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- А. Хожаниязов
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков





«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Д. Коразбеков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Марка СНПЭ» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 70 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,0 кг |
| 3. Лак             | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный   | - 10 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 27шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1 кг   |
| 8. Изолента        | - 3 шт   |
| 9. Слюдолента      | - 1,5 кг |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Д. Коразбеков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев



## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- Д. Коразбеков
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Боршитау 2» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 69 кг
2. Электрокартон	- 3,0 кг
3. Лак	- 2,8 кг
4. Припой медный	- 10 шт
5. Трубка ТЭС	- 27шт
6. Наконечник	- 6 шт
7. Литол-24	- 1 кг
8. Изолента	- 3 шт
9. Слюдолента	- 1,5 кг
10. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- Д. Коразбеков
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков





«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

05.02.2012

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- М. Умаров

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станций «Сарыалтын» (Майжап Карагаш агр) обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод    | - 84 кг  |
| 2. Электрокартон   | - 3,5 кг |
| 3. Лак             | - 3,0 кг |
| 4. Припой медный   | - 15 шт  |
| 5. Трубка ТЭС      | - 34шт   |
| 6. Наконечник      | - 6 шт   |
| 7. Литол-24        | - 1,7 кг |
| 8. Изолента        | - 4 шт   |
| 9. Слюдадента      | - 2,0кг  |
| 10. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м  |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- М. Умаров

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

*(Handwritten signatures in blue ink)*



«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- М. Умаров
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станций «Хикмет жап» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 83 кг
2. Электрокартон	- 3,5 кг
3. Лак	- 3,0 кг
4. Припой медный	- 15 шт
5. Трубка ТЭС	- 34шт
6. Наконечник	- 6 шт
7. Литол-24	- 1,7 кг
8. Изолента	- 4 шт
9. Слюда лент	- 2,0кг
10. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы	- К. Алиев
Начальник РСП	- Ф. Муратов
Начальник участка	- М. Умаров
Инженер 1 – категории	- А. Юсупов
Электромонтер	- Т. Каллибеков