



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

## Дефектный акт





Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы	- К. Алиев
Инженер – электрик	- Ф. Муратов
Электромонтер	- Ж. Хожаназаров
Начальник участка	- М. Умаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин насосной станций «Соккол» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

1. Провод установочный	- 4 п/м
2. Электрокартон	- 2 м <sup>2</sup>
3. Лак	- 1,0 кг
4. Припой медный	- 1 кг
5. Шнур чулок	- 400 м
6. Киперная лента	- 400 м
7. Текстолит	- 2 м <sup>2</sup>
8. Слюда лента ЛСК 10	- 56 кг
9. Секция	- 9 шт

о чем составили настоящий акт

Начальник службы		- К. Алиев
Инженер – электрик		- Ф. Муратов
Электромонтер		- Ж. Хожаназаров
Начальник участка		- М. Умаров



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт





Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы	- К. Алиев
Инженер – электрик	- Ф. Муратов
Электромонтер	- Ж. Хожаназаров
Начальник участка	- А. Матниязов

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин насосной станций «Базарбай жап» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 315 кВт 500 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

1. Провод установочный	- 4 п/м
2. Электрокар тон	- 2 м <sup>2</sup>
3. Лак	- 1,0 кг
4. Припой медный	- 1 кг
5. Шнур чулок	- 400 м
6. Киперная лента	- 400 м
7.Текстолит	- 2 м <sup>2</sup>
8. Слюда лента ЛСК 10	- 56 кг
9. Секция	- 9 шт

о чем составили настоящий акт

Начальник службы		- К. Алиев
Инженер – электрик		- Ф. Муратов
Электромонтер		- Ж. Хожаназаров
Начальник участка		- А. Матниязов

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам. начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев



## Дефектный акт





Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы	- К. Алиев
Инженер – электрик	- Ф. Муратов
Электромонтер	- Ж. Хожаназаров
Начальник участка	- М. Умаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин насосный станций «Зарбдор» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

1. Провод установочный	- 4 п/м
2. Электрокар тон	- 1 м2
3. Лак	- 0,2 кг
4. Припой медный	- 0,5 кг
5. Шнур чулок	- 270 м
6. Киперная лента	- 270 м
7.Текстолит	- 1 м2
8. Слюда лента ЛСК 10	- 41 кг
9. Секция	- 4 шт

о чем составили настоящий акт

Начальник службы		- К. Алиев
Инженер – электрик		- Ф. Муратов
Электромонтер		- Ж. Хожаназаров
Начальник участка		- М. Умаров



«УТВЕРЖДАЮ»  
Зам. начальника ККУНС и Э  
Н. Аралбаев

## Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Начальник службы   | - К. Алиев       |
| Инженер – электрик | - Ф. Муратов     |
| Электромонтер      | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка  | - С. Койбаков    |

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин насосной станций «Шийрин жап» обнаружено, катушка (секция) статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации. Согласно дефектного акта катушка (секция) статора электродвигателя мощностью 250 кВт 750 об/мин подлежит капитальному ремонту и необходимо нижеследующие электроматериалы. (Остальные дефекты могут быть выявлены во время ремонта электродвигателя).

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Провод установочный | - 4 п/м            |
| 2. Электрокартон       | - 1 м <sup>2</sup> |
| 3. Лак                 | - 0,2 кг           |
| 4. Припой медный       | - 0,5 кг           |
| 5. Шнур чулок          | - 270 м            |
| 6. Киперная лента      | - 270 м            |
| 7. Текстолит           | - 1 м <sup>2</sup> |
| 8. Слюда лента ЛСК 10  | - 41 кг            |
| 9. Секция              | - 4 шт             |

о чем составили настоящий акт

- |                    |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| Начальник службы   |   | - К. Алиев       |
| Инженер – электрик |   | - Ф. Муратов     |
| Электромонтер      |   | - Ж. Хожаназаров |
| Начальник участка  |  | - С. Койбаков    |