



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

Handwritten signature and date: 14.07.2022

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Калимбетов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Ак терек жагыс» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 68 кг |
| 2. Электрокартон | - 3,0 кг |
| 3. Лак | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный | - 10 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 28шт |
| 6. Краска | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник | - 6 шт |
| 8. Литол-24 | - 1 кг |
| 9. Изолента | - 3 шт |
| 10. Слюдаалента | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Калимбетов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Handwritten signatures of the five individuals listed in the signature block.



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Матниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Шоманай (Язлы)» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод

- 70 кг

2. Электрокартон

- 3,0 кг

3. Лак

- 2,8 кг

4. Припой медный

- 10 шт

5. Трубка ТЭС

- 28шт

6. Краска

- 1,2 кг

7. Наконечник

- 6 шт

8. Литол-24

- 1 кг

9. Изолента

- 3 шт

10. Слодалента

- 1,5 кг

11. Кабель ПФ 1-50

- 3,0 м

12. Подшипник (Роликовый, Шариковый)

- 2 шт

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Матниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Ж. Хожаназаров

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Койбаков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станции «Султан адай») обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 67 кг
2. Электрокартон	- 3,0 кг
3. Лак	- 2,8 кг
4. Припой медный	- 10 шт
5. Трубка ТЭС	- 28шт
6. Краска	- 1,2 кг
7. Наконечник	- 6 шт
8. Литол-24	- 1 кг
9. Изолента	- 3 шт
10. Слодалента	- 1,5 кг
11. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Койбаков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

19.04.2022



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Койбаков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке техникий состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Досан басу») обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод

- 66 кг

2. Электрокартон

- 3,0 кг

3. Лак

- 2,8 кг

4. Припой медный

- 10 шт

5. Трубка ТЭС

- 28шт

6. Краска

- 1,2 кг

7. Наконечник

- 6 шт

8. Литол-24

- 1 кг

9. Изолента

- 3 шт

10. Слюда лент

- 1,5 кг

11. Кабель ПФ 1-50

- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Койбаков

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- И. Акимов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Марка» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 68 кг
2. Электрокартон	- 3,0 кг
3. Лак	- 2,8 кг
4. Припой медный	- 10 шт
5. Трубка ТЭС	- 28шт
6. Краска	- 1,2 кг
7. Наконечник	- 6 шт
8. Литол-24	- 1 кг
9. Изолента	- 3 шт
10. Слюда лента	- 1,5 кг
11. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- И. Акимов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- М. Умаров

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке техничекй состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Кипчак арна-111» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 67 кг |
| 2. Электрокартон | - 3,0 кг |
| 3. Лак | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный | - 10 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 28шт |
| 6. Краска | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник | - 6 шт |
| 8. Литол-24 | - 1 кг |
| 9. Изолента | - 3 шт |
| 10. Слюдалента | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- М. Умаров

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Бессары» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 67 кг |
| 2. Электрокартон | - 3,0 кг |
| 3. Лак | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный | - 10 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 28шт |
| 6. Краска | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник | - 6 шт |
| 8. Литол-24 | - 1 кг |
| 9. Изолента | - 3 шт |
| 10. Слюдалента | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- Ш. Атабаев

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»
Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев

Дефектный акт






Мы нижеподписавшиеся:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Начальник службы | - К. Алиев |
| Начальник РСП | - Ф. Муратов |
| Начальник участка | - Ш. Атабаев |
| Инженер 1 – категории | - А. Юсупов |
| Электромонтер | - Т. Каллибеков |

Составили настоящий акт о том, что при проверке техничексый состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Халмурат баба» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 68 кг |
| 2. Электрокартон | - 3,0 кг |
| 3. Лак | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный | - 10 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 28шт |
| 6. Краска | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник | - 6 шт |
| 8. Литол-24 | - 1 кг |
| 9. Изолента | - 3 шт |
| 10. Слюдадента | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

- | | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| Начальник службы |  | - К. Алиев |
| Начальник РСП |  | - Ф. Муратов |
| Начальник участка |  | - Ш. Атабаев |
| Инженер 1 – категории |  | - А. Юсупов |
| Электромонтер |  | - Т. Каллибеков |

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э

Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Калимбетов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технический состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосный станций «Ак терек-3» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатацию и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 66 кг |
| 2. Электрокартон | - 3,0 кг |
| 3. Лак | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный | - 10 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 28шт |
| 6. Краска | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник | - 6 шт |
| 8. Литол-24 | - 1 кг |
| 9. Изолента | - 3 шт |
| 10. Слюдалента | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- С. Калимбетов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков



«УТВЕРЖДАЮ»
Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев

Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Матниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояние электродвигателя мощностью 110 кВт 1000 об/мин насосной станций «Боз жап 2 агр» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодный к дальнейшему эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 67 кг |
| 2. Электрокартон | - 3,0 кг |
| 3. Лак | - 2,8 кг |
| 4. Припой медный | - 10 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 28шт |
| 6. Краска | - 1,2 кг |
| 7. Наконечник | - 6 шт |
| 8. Литол-24 | - 1 кг |
| 9. Изолента | - 3 шт |
| 10. Слюдалента | - 1,5 кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

- К. Алиев

Начальник РСП

- Ф. Муратов

Начальник участка

- А. Матниязов

Инженер 1 – категории

- А. Юсупов

Электромонтер

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев



Дефектный акт

Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Матниязов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станции «Бозжап 3 агр НДН» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодная к дальнейшей эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

1. Эмаль провод	- 96 кг
2. Электрокартон	- 4,3 кг
3. Лак	- 4,3 кг
4. Припой медный	- 15 шт
5. Трубка ТЭС	- 34шт
6. Краска	- 1,7 кг
7. Наконечник	- 6 шт
8. Литол-24	- 1,7 кг
9. Изолента	- 4 шт
10. Слюда лента	- 2,1 кг
11. Кабель ПФ 1-50	- 3,0 м

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Матниязов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

«УТВЕРЖДАЮ»

Зам начальника ККУНС и Э
Н. Аралбаев

Дефектный акт



Мы нижеподписавшиеся:

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Матниязов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков

Составили настоящий акт о том, что при проверке технического состояния электродвигателя мощностью 160 кВт 750 об/мин насосной станции «Муратбай кипчак» обнаружено, обмотка статора электродвигателя негодна к дальнейшей эксплуатации и подлежит капитальному ремонту. Для ремонта необходимо нижеследующие электроматериалы.

- | | |
|--------------------|----------|
| 1. Эмаль провод | - 94 кг |
| 2. Электрокартон | - 4,3 кг |
| 3. Лак | - 4,3 кг |
| 4. Припой медный | - 15 шт |
| 5. Трубка ТЭС | - 34шт |
| 6. Краска | - 1,7 кг |
| 7. Наконечник | - 6 шт |
| 8. Литол-24 | - 1,7 кг |
| 9. Изолента | - 4 шт |
| 10. Слодалента | - 2,1кг |
| 11. Кабель ПФ 1-50 | - 3,0 м |

о чем составили настоящий акт

Начальник службы

Начальник РСП

Начальник участка

Инженер 1 – категории

Электромонтер

- К. Алиев

- Ф. Муратов

- А. Матниязов

- А. Юсупов

- Т. Каллибеков